

일련번호	41	감사자	♡♡4급 ♡♡♡		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개 선 요 구

제 목 실험실 및 화학물질 안전관리 개선

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ◇◇◇지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇지사는 “수도분야 수질 실험업무 효율화 추진계획 수립”(◆◆◆◆처-3168(2011.08.18.)호) 및 수도수질관리 업무기준 제9조(수질검사시설 운영)에 따라 →→(정) 실험실을 주 실험실로, ▽▽(정) 실험실을 보조실험실로 사용 중이다. 한편, →→(정) 내에는 차아염소산나트륨 실내저장탱크가 설치되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「K-water 실험실 설치운영 가이드라인」에 따르면 실험실 내 특정장소, 냉장고 등에 음식 및 음료수 보관을 할 수 없고 상시 정돈 및 청결한 상태를 유지하여야 한다. 또한 「K-waer 상수도 정수시설 설계지침」에 따르면 옥내 수처리리제 저장탱크의 누출 시 피해확산방지를 위해 누출방지턱 또는 방류벽을 설치하여야 하며, 수처리제가 유출될 수 있는 배수구 등 개구부가 없어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ▽▽(정) 실험실 관련

수질검사를 위한 실험실엔 간이 실험을 위한 시약 등이 구비되어 있어 이를 물리적으로 분리된 공간에서 관리하여야 하나, ▽▽(정) 실험실 내에는 식품 및 조리시설 등이 실험실과 물리적 구획 구분 없이 함께 배치되어 있었다.

나. →→(정) 옥내 차아염소산나트륨 저장탱크 관련

한편, →→(정) 차아염소산나트륨 실내저장탱크 방류벽엔 방류벽 하단을 관통하는 배수구가 존재하며 해당 배수구는 외부로 연결된 트렌치와 닿아있어, 차아염소산나트륨 누출시 외부 확산이 가능한 구조로 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ◇◇◇지사는 감사 지적사항을 수용하며 관련 시설을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ◇◇◇지사장은 ▽▽(정) 실험실 조리공간 구획을 구분하는 등 실험실 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선요구)
- ② ◇◇◇지사장은 →→(정) 차아염소산나트륨 저장탱크 방류벽 내 배수구를 통해 화학물질이 누출되지 않도록 관련 시설을 개선하시기 바랍니다. (개선요구)