

△△△△공단 상임감사

△△, 감액, 권고(2), 통보(2)

제 목 △△△△ △△△ 비상대응 인프라 개선 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△, △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△, △△△△△△△△△△△△△, △△△△처 △△△△부, △△△△처 △△△△부

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 12개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’ 이라 한다)은 △△△ △△사고 예방과 이용객 편의제공 및 △△ △△환경보호를 목적으로 [표 1]과 같이 △△△, △△△ 등 △개 △△△△에 △△개소의 △△△를 조성·운영하고 있으며, 공단 「△△△△ △△ △ 운영관리 지침」에 따라 △△△ △△관리에 최선을 다하고 있다.

[표 1] 전국 △△△△ △△△ 시설 현황

(2026.3. 기준)

△△	시설명	설치년도	규 모				관리형태
			건축면적(㎡)	연면적(㎡)	층수	△△△△(△)	
△개	△△개소					1,121	△△ 17, △△ 2, △△ 3
△△△	△△△	1997	396	658	지상2층	120	△ △
	△ △	1995	420	676	지하1층, 지상2층	175	△ △
	△△△	1996	339	527	지하1층, 지상2층	75	△ △
	△△△	2017	193	247	지상2층	45	△ △
	△△△	2025	222	183	지상1층	18	△ △

	△△△	1987	238	439	지상3층	36	△ △
	△△△	1984	117	117	지상1층	36	△ △
	△△△	1982	286	359	지상2층	66	△ △
△△△	△ △	1995	285	235	지하1층, 지상2층	30	△ △
	△ △	2012	234	375	지상2층	69	△ △
	△△△	1986	375	571	지상2층	80	△ △
	△ △	2013	72	72	지상2층	8	△ △
	△△△	2008	48	48	지상1층	16	△ △
△△△	△△△	1984	62	62	지상1층	37	△ △
	△△△	1999	123	123	지하1층, 지상1층	40	△ △
△△△	△△△	1985	42	42	지상1층	10	△ △
△△△	△ △	1996	127	175	지상2층	50	△ △
	△ △	1997	77	71	지상1층	30	△ △
	△ △	1970	150	300	지상2층	-	△ △
	△ △	2004	300	150	지상2층	70	△ △
	△ △	2007	99	99	지상1층	-	△ △
△△△	제2△△△	1995	630	750	지상2층	110	△ △

※ 자료: △△△△처 제출자료 재구성(△△△ △△△△△△△ 관리 △△△는 제외)

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△△△ △△△ 운영관리 지침」 제3조(△△△의 기능)에 따르면, △△△의 주요 기능은 재난 및 △△관리, △△질서유지 및 편의제공, △△ △△환경보호이며, 같은 지침 제4조(기본수칙)에 따라 △△△ 근무자는 △△△ △△관리에 만전을 기하여야 하고, △△△ 관리에 필요한 게시물을 부착하고, 관리일지(별표2)를 작성 및 비치하여야 한다.

또한, 같은 지침 제6조(△△계획 수립 등)에 따라, 근무자는 화재 등의 긴급 상황 발생 시, 신속하고 △△하게 이용객이 △△할 수 있도록 자체 △△계획을 수립하고, 이용객의 신속한 △△를 위하여 △△실, △△△ 등에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 하며, 이용객을 대상으로 소등 등을 알리는 안내방송 시 비상탈출구 및 화재 시 △△행동요령에 대한 방송을 실시하여야 한다.

같은 지침 제8조(시설의 △△점검)의 △△△△시설인 △△△에 대해 「△△△△ △△이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼」에 따라 △△점검을 주기적으로 실시하고, △△△ 시설의 유지와 화재예방 등을 위하여 전기설비, 소방설비, 난방설비, 가스 설비, 기계설비 등 해당분야의 전문지식을 갖춘 자(기관)로 하여금 특별점검(1회/1년)을 실시 및 기록을 유지하여야 한다.

또한, 같은 지침 제9조(△△수칙)에 따라, △△사고 발생 위험이 예상되거나, 정비가 필요한 시설에 대해서는 우선적으로 응급조치를 실시하고, 필요한 경우에 해당시설에 대해 잠정적 폐쇄조치를 할 수 있다. 이때 2차적 사고예방을 위해, 직원 및 △△△ 출입통제 등의 안내표지판과 임시 보완시설 등을 설치하여야 하며, 공단 홈페이지 또는 기타 홍보매체 등을 통하여 관련 정보를 제공하여야 한다.

공단 「△△△△△△규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한, 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

공단 「△△이용 자재(물자)운반 매뉴얼」에 따르면, 각 △△ 운영회사가 △△법 제117조(운임 및 요금의 인가)에 의거 건설교통부장관(現 국토교통부장관)에게

신고(공고)한 운임 및 해당 △△의 일반적 제원(순항속도, 1회 운반중량) 등 근거에 따라 자체로 설계하는 원가계산*가격, 2개 이상의 견적가격 등 △△ 운반 산출 결과와 인력 운반에 의한 산출가격 등을 비교 분석하여 △△ 운반이 적합할 경우 합리적 비용(단가)을 설계에 반영하도록 하고 있다.

* 이동(순항)속도 및 회당 운반량은 공단△△△ 자료에 근거하여 작성

따라서, △△△△공단은 「△△△△ △△△ 운영관리 지침」에 따라 △△△의 주요 기능인 재난 및 △△관리, △△질서유지 및 편의제공, △△ △△환경보호를 준수하여 △△△를 운영관리하고, 「△△△△△△△△」에 따라 공사감독관 등의 임무 및 설계변경 등의 업무를 성실히 수행하여야 하며, 「△△이용 자재(물자)운반 매뉴얼」에 따라 적합하고 합리적인 비용(단가)을 설계에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. △△△ 비상 발전설비 강화 필요

전국 △△개소 △△△△ △△△에 대하여 △△, 폭우, 폭설, 태풍 등 재난·재해 등으로 정전 등 비상 상황 발생 시 △△△ 전력 설비 비상 대응체계를 점검하였다.

그 결과, [표 2]와 같이 △△△ △△△△△△ 등 △△개소 △△△의 경우 정전 등 비상 상황 발생 시 △△△ △△관리에 필요한 최소한의 예비전력을 공급할 수 있도록 디젤발전기 및 태양광 발전설비(축전지 시스템¹⁾)를 구축·운영하고 있었으나, △△△ 제2△△△△△△ 등 △개소 경우 신재생에너지인 태양광 발전설비를 일부 갖추고는 있으나, 전력 저장 장치인 축전지 시스템과 비상 대비용 발전기 등의 설비가 구축되어 있지 않음을 확인하였다.

1) 축전지 시스템: 태양광·풍력 등의 신재생에너지의 변동 전력을 저장·방출해 전력의 안정성과 연속 공급을 돕는 전력 저장 장치

[표 2] △△△ 전력 설비 현황

(2026. 5. 기준)

△△	시설명	상시전력	발전기	재생에너지(태양광, 풍력)	축전시스템 설치				비고
					종류	전환장치 ²⁾	용량	최근 교체년도	
△개	△△개소	-	-	-	-	-	-	-	
△△△	△△△	30kw	디젤30kw×2	태:28.9kw, 풍:2.4kw	납산배터리	ATS	192kwh	2020	
	△△	80kw	디젤20kw×2	태:33.7kw, 풍:4.8kw	납산배터리	ATS	276kwh	2010	
	△△△	74kw	-	태:13.5kw	-	-	-	-	
	△△△	-	디젤24kw×2	태:27kw	납산배터리	-	144kwh	2017	
	△△△	60kw	-	태:16kw	-	-	-	-	
	△△△	55kw	-	태:44kw	-	-	-	-	
	△△△	5kw	-	-	-	-	-	-	
	△△△	3kw	디젤7kw	태:16kw	납산배터리	MTS	240kwh	2023	
△△△	△△	200kw	-	태:8kw	납산배터리	MTS	67.2kwh	2025	
	△△	200kw	디젤15kw	태:19.6kw	납산배터리	-	115.2kwh	2020	
	△△△	250kw	디젤15kw	태:9kw	납산배터리	ATS	115.2kwh	2023	
	△△	-	디젤5.5kw×2	-	리튬인산철	-	43.2kwh	2013	
	△△△	30kw	-	태:3.1kw	납산배터리	ATS	48kwh	2024	
△△△	△△△	20kw	-	-	-	-	-	-	
	△△△	100kw	디젤20kw	태:11.4kw, 풍:2.4kw	납산배터리	ATS	144kwh	2013	
△△△	△△△	-	-	-	-	-	-	-	△△
△△△	△△	25kw	-	-	-	-	-	-	△△
	△△	10kw	-	-	-	-	-	-	△△
	△△	45kw	-	-	-	-	-	-	
	△△	5kw	-	-	-	-	-	-	
	△△	23kw	--	-	-	-	-	-	
△△△	제2△△△	95kw	-	-	-	-	-	-	

※ 자료: △△△△처 및 △△△△△처 제출자료 재구성(음영 처리된 △△△는 비상 발전설비가 없음)

이에, 금번 △△△ 특정감사에서 최근 △△△의 정전 등으로 인한 피해 사례와 △△△ 비상 발전설비 구축 필요성에 대하여 검토하였다.

△△△△△ △△△△△와 △△△△△△의 경우 2025. 3월에 발생한 △△ 대형 △△로 인하여 2025. 4. 8.부터 2025. 5. 1.까지 △△△로 공급되는 전력망과 통신망이 마비되어 이에 따른 업무 공백 및 단수, 난방 사용 불가 등으로 3일간 △△△가 폐쇄된 사례가 있었고,

△△△ △△△△△△의 경우 2025년 여름철 폭우로 인하여 2025. 8. 13.부터 2025. 10. 31.까지 전력망이 마비되어 △△△ 이용객 불편 초래 및 업무 공백 등의 피해 사례가 있었던 사실을 확인하였다.

다만, △△△△△ △△△△△와 △△△△△△, △△△ △△△△△△ 경우 상시

2) 전환장치 ATS, MTS: ATS(Automatic Transfer Switch)는 자동 전환 스위치로 정전 시 자동으로 비상 전원으로 전환하고 복전 시 다시 상용 전원으로 전환하는 전기설비 시스템이며, MTS(Manual Transfer Switch)는 작업자가 수동으로 전환하는 방식

전력 공급망이 구축되기 전 사용하던 디젤발전기와 축전지 시스템을 가동하여 전등 및 무전기 등 △△△ 기능 유지에 필요한 최소한의 전력을 자체 생산함으로써 한시적으로 비상 상황에 대응한 사실을 확인하였다.

위 사례처럼 △△△△ 특성상 △△△ 위치한 △△△의 경우 △△△ △△관리를 위해 비상 전력공급은 필수적이다.

이에, 별도의 예비전력 저장 장치인 축전지 시스템 및 비상 대비용 발전기 등의 설비 없이 태양광 발전설비로만 전력을 공급하고 있는 △개 △△△의 경우 △△△ 기능에 필요한 최소한의 전력이 차질 없이 공급될 수 있도록 비상 발전설비 구축 등 △△△ △△관리 강화 방안 마련이 필요할 것으로 판단되며,

또한, 비상 발전설비가 구축된 △△개 △△△도 일부(△△△ △△△△△, △△△ △△△△△, △△△ △△△△△△) 축전지 시스템 노후화로 인해 비상 상황 발생 시 안정적인 전력공급에 차질이 우려되므로, △△△ 기능을 정상적으로 유지할 수 있도록 노후 설비에 대한 정비 및 발전설비 기능 강화 방안 마련이 필요하다.

나. △△△ 운영관리 지침 및 △△관리 준수 소홀

공단 「△△△△ △△△ 운영관리 지침」 제6조(△△계획 수립 등)에 따르면, 근무자는 화재 등의 긴급상황 발생 시, 신속하고 △△하게 이용객이 △△할 수 있도록 자체 △△계획을 수립하고, 이용객의 신속한 △△를 위하여 △△실, △△△ 등에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 하고, 이용객을 대상으로 소등 등을 알리는 안내방송 시 비상탈출구 및 화재 시 △△행동요령에 대한 방송을 실시하여야 한다.

또한, △△△△부는 ‘△△△ △△관리 준수 사항 알림’ 을 △△△를 운영하는

△△△로 [그림 1]과 같이 통보하였다. (관련문서: △△△△부-2537호_2019.11.26.)

[그림 1] △△△ △△관리 준수 사항 알림 문서

관련문서: △△△△부-2537호(2019.11.26.)	소등 및 화재예방 안내방송(예시)

※ 자료: 전자결재문서 재구성

이에, △△△ 운영 지침과 △△관리 준수 사항에 대하여 현장 점검하였다.

그 결과, ❶ 비상탈출구 시설 미흡, ❷ 이용객의 신속한 △△를 위하여 △△실, △△△ 등에 부착한 비상탈출구 안내표지판 및 유도등 설치 미흡, ❸ 안내방송 내용 및 방송설비 구축 필요 등 3개 사항에 대한 문제점을 확인하였고, 구체적인 문제점은 다음과 같다.

❶ 화재 등의 긴급상황 발생 시 이용객을 △△하게 △△시킬 수 있도록 설치한 비상 탈출시설을 점검한 결과, [그림 2]와 같이 △△△ △△△△△와 △△△△△의 경우 비상탈출구가 피난 방향인 안쪽에서 바깥 방향으로 개폐(開閉)되어야 함에도 반대 방향으로 설치되어 있고, △△△ △△△△△△의 경우 기존 비좁은 창문을 비상탈출구로 활용함에 따라 탈출구가 협소하여 긴급상황 발생 시 신속한 △△에 문제가 있음을 확인하였으며, △△△ △△△△△△의 경우 2층에서 지상으로 △△할 수 있는 피난시설이 마련되어 있지 않아 이에 대한 개선이 필요하다.

[그림 2] 비상 탈출시설 현황

(2026. 5. 기준)

△△△ △△△△△ 비상탈출구(피난 방향 반대 개폐)	△△△ △△△△△ 비상구(피난 방향 반대 개폐)
△△△ △△△ 비상탈출구(협소)	△△△ △△△△△△(2층 피난시설 설치 필요)

※ 자료: △△△△처 및 △△△△처 제출자료 재구성

② △△△ 시설 안내 및 비상 상황 발생 시 이용객의 신속한 △△를 위한 안내게시물과 유도등 설치 등을 점검한 결과, △△△ △△△△△△ 등 대부분의 △△△는 목적과 기능에 맞는 위치에 필요한 안내문을 부착하고 상시 점등 유도등을 설치하는 등 △△관리를 준수하여 운영·관리 중에 있으나, [그림 3]과 같이 △△△ △△△△△ 등 일부 △△△는 무분별한 게시물 부착과 상시 점등 유도등 미설치 등 △△△ 이용객 △△관리가 미흡한 실정이다.

[그림 3] △△△ 준수사항 게시물 부착 및 안내시설 설치 현황

(2026. 5. 기준)

안내표지판 설치 미흡(△△△ △△△△△△)	무분별한 게시물(△△△ △△△△△△△)
비상구 유도등 미 설치(△△△△△△ △△△△△△△)	비상구 유도등 미 설치(△△△ △△△△△△△)

※ 자료: △△△△처 및 △△△△처 제출자료 재구성

따라서, 비상 상황 발생 시 △△실, △△△ 등에 비상탈출구 및 소화기, 자동 경보시설 위치 등을 안내하는 게시물을 개선하고, 상시 점등 유도등 정비를 통해 △△△ △△관리를 강화할 필요가 있다.

③ △△△ 이용객 대상으로 소등 등을 알리는 안내방송 시 비상탈출구 및 화재 시 △△행동요령 등에 대한 방송 현황을 확인한 결과, [그림 4]와 같이 △△△별 방송 내용 및 방법이 다를 것을 확인하였다.

[그림 4] 안내방송 내용 현황 및 △△△ △△수칙 내용

(2026. 5. 기준)

안내방송 송출 내용(△△△ △△△△△△△)	안내방송 송출 내용(△△△ △△△△△△△)

※ 자료: △△△△처 및 △△△△처 제출자료 재구성

△△△ △△△△△△ 및 △△△ △△△△△△의 경우 △△△ △△수칙과 비상시 △△요령이 포함된 방송 문안을 기계음으로 자체 제작하여 송출하고 있으나, △△△ △△△△△△와 △△△ △△△△△△는 근무자가 육성으로 안내 수칙을 방송하면서 비상시 △△행동요령 등 △△ 관련 내용 없이 소등 등 일반 이용 안내 위주로만 방송하고 있고, △△△ △△△△△△의 경우 감사일 현재까지(2026. 5. 22.) 안내방송 장비가 구축되어 있지 않아 이용객들에게 신속한 상황 전파가 어려운 실정이었다.

이에, △△△ 이용객 편의 도모 및 △△관리 강화를 위하여 △△△ △△ 수칙, 소등 시간 등 준수사항, 비상탈출구 및 화재 시 △△행동요령 내용 등을 포함한 표준화된 방송 내용 송출과 방송 장비를 정비할 필요가 있다.

다. △△△△시설(△△△) 설비 유지·관리 매뉴얼 정비 필요

공단 「△△△△ △△△ 운영관리 지침」 제8조(시설의 △△점검)에 따르면, △△△장은 △△△△시설인 △△△에 대해 「△△△△ △△△△시설 설비 유지·관리 매뉴얼」에 따라 △△점검(일상, 정기, 위탁점검)을 주기적으로 실시하고, 이를 기록 유지하도록 하고 있다.

이에, 태양광 및 풍력 등 신재생에너지 발전설비에 따라 작성된 기록을 확인한 결과, 최근 △△△ 전력 설비시설은 탄소중립과 RE100 실현을 위해 디젤발전기 설비에서 태양광 및 풍력 등 신재생에너지 발전설비로 전환되는 추세이나, 점검 양식은 기존 디젤발전기 기준으로 현장 실정에 맞지 않아 실효성이 있는 △△ 점검과 시설물 유지관리에 문제가 있음을 확인하였다.

[그림 4] △△△△시설 △△△ 설비 관리일지 현황

(2026. 5. 기준)

△△△△시설 △△△ 설비관리 일지(△△△ △△△△△△△)	△△△△시설 △△△ 설비관리 일지(△△△ △△△△△△△)

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

따라서, △△△△시설 설비 관리일지 및 설비별 세부 점검카드 내용을 현장
실정에 알맞게 「△△△△ △△△△시설 설비 유지·관리 매뉴얼」 개정 등을 통해
△△△ △△ 점검 실효성과 현실적인 시설물 유지관리를 강화할 필요가 있다.

라. 2024년 △△△△△ △△△△△△ 일원 정비 공사감독 소홀

△△△△△△△△△△△△△△는 △△△△△△ 주변 △△ △△로부터의 △△△
보호와 전도 및 낙하에 의한 △△△의 부상 위험 방지 도모 등 △△△ △△시설
강화에 최선을 다하고자 [표 1]처럼 “2024년 △△△△△ △△△△△△ 일원 정비
공사” 를 시행하였다.

[표 1] 2024년 △△△△△ △△△△△△ 일원 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 공사내용	사업비(천원)	계약업체
2024년 △△△△△ △△△△△△ 일원 정비공사	2024. 6. 20. ~ 2024. 11. 10.	△△데크 △△경간 △△휨터 △개소 설치 등	71,858	△△△△△△△△△

- 사업위치: △△ △△군 △△면 △△리 △26(△△△△△△△)

이에, △△△△△△△△△△△△△△에서 추진한 “2024년 △△△△△ △△△△△

△△ 일원 정비 공사”에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인한 결과, △△△ 전도 및 낙하에 의한 부상을 방지하기 위해 무엇보다 시설물을 △△하게 시공하여 사업목적을 달성하여야 함에도 [그림 1]과같이 실제 시공된 △△ 컴퓨터 △개소 중 일부가 지면으로부터 최대 1.5m가 높게 설치되어 있는 등 설계도서와 다르게 시공되어 △△△ 이용 불편 초래와 시설물 △△성에 문제가 있는 것을 확인하였다.

[그림 1] 2024년 △△△△△ △△△△△△ 일원 정비공사

△△△△△ △△△△△△△ △△ 컴퓨터 설계도면	△△△△△ △△△△△△△ △△ 컴퓨터 시공 현황

※ 자료: 설계도면 및 특정감사 기간 △△△△△△ 현장점검 사진

이와 관련, △△△△△△△△△△△△에서는 바닥 지형이 고르지 않고 주변부에 암석이 많아 일부 △△ 컴퓨터가 설계도서와 다르게 높게 시공되었다는 의견을 제시하였으나, 주변부를 확인한 결과, 현장 여건에 알맞게 배치하여 시공하였을 경우 대부분의 △△ 컴퓨터 높이가 낮아져 △△을 확보할 수 있었으며, 암석 또한 인력으로 일부 이동이 가능하여 시공상의 어려움이 크지 않았을 것으로 판단된다.

또한, 불가피하게 △△ 컴퓨터를 지면으로부터 높게 시공하였더라도 이용객 △△ 사고 예방과 시설물 △△성 강화를 위해 △△난간 설치 등을 검토하여 사업목적을 달성함이 타당하다.

그러나, 공사감독 △△직 △급 △△△은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히

이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 합리적 비용(단가)을 설계에 반영하고 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함에도 별다른 조치 없이 사업을 완료하는 등 공사감독 업무를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

마. 2026 △△△△△ △△△△△△ △△개선 공사비 감액 필요

△△△△△△△△△△△△에서는 협소한 △△공간(70cm)으로 인한 개인공간 침범 등 프라이버시 침해 민원 발생 해소와 난방·전기·조명 등의 개별 제공에 대한 △△△ 수요 변화와 △△시설 강화를 위해 [표 1]처럼 “△△△△△ △△△ △△△ △△개선 공사”를 발주하여 사업 추진중에 있다.

[표 1] △△△△△ △△△△△△ △△개선 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	비고
2026△△△△△ △△△△△△ △△개선 공사(건축)	2026. 4. 9. ~ 2026. 6. 7.(예정)	- △△△ △△ 철거 후 리모델링 1식	262,120	

- 사업위치: △△ △△군 △△△△면 △△△△△길1(△△△△△△)

이에, △△△국리△△△△△△△에서는 “△△△△△ △△△△△△ △△개선 공사”에 필요한 자재 운반 비용에 대하여 합리적 비용(단가)을 설계에 반영하여야 함에도, △△ △△ 조심기간 내 △△개선 공사 완료 목표 등 사업의 시급성과 사업 기간(2026. 4. 9. ~ 2026. 6. 7.)이 △△ △△ 조심기간(2026. 1. 20. ~ 2026. 5. 15.)과 겹쳐 △△ 수급 어려움 등을 사유로 자체 설계 △△△ 원가계산 산출 비용보다 높은 △△△ 견적서 비용으로 설계에 반영한 사실을 확인하였다.

그러나, 사업의 시급성과 △△ △△ 조심기간의 영향으로 △△ 수급의 어려움이 있더라도 아래[표 2]에처럼 △△△ 원가계산 산출 비용 43,241,770원보다 25,065,630원이 더

소요되는 △△△ 견적서 비용 68,307,400원으로 사업을 추진하는 것은 실효성이 떨어진 것으로 판단되며, 사업 기간 또한 △△ △△ 조심기간 보다 여유가 있어 △△△ 운반 일정을 면밀하게 분석하여 적정한 비용을 설계에 적용하는 등 공사비 절감에 충분한 검토가 필요했다.

[표 2] △△△△△ △△△△△△ 운반비 적용 검토


(단위: 원)

공종	△△△원가계산	△△△ A사	△△△ B사	인력운반
현장 이동비	7,162,850	20,300,000	19,856,800	-
재재 운반비	34,801,118	51,700,000	48,450,600	608,968,095
연료차 운송료	1,030,000	-	-	-
연료차 대기료	-	-	-	-
△△요원배치료	247,802	-	-	-
기 타	-	-	-	-
총운반비	43,241,770	72,000,000	68,307,400	608,968,095

자료: △△△ 제출자료 재구성_부가세 제외

또한, 실제 설계에 반영된 △△△가 운반 일정 조율의 어려움 등으로 작업 착수가 되지 않아 아래 [그림 1]과 같이 △△△△ △△△ △△를 지원받아 자재 일부를 운반한 사실을 확인하였다.

[그림 1] △△ 운반 현황사진



2026 △△△△△ △△△△△△△ △△개선 공사(△△△△ △△△ △△)

자료: △△△ 제출자료 재구성

그러나, △△△△△△△△△사무에서는 △△△ 특정감사 기간까지도 과다 산정된 △△ 운반비 사유가 해소되었음에도 운반비 변경 검토와 △△△△ △△△ △△ 지원 등으로 일부 운반한 물량 분에 대한 감액 조치 등 현장 실정 보고 및 적절한 상태로 설계변경 등의 별다른 조치 없이 사업을 추진하고 있다.

이에, △△△ 정비 공사에 필요한 △△ 운반 비용을 적절한 상태로 설계변경 할 필요가 있으며, 변경 시 [표 3]과 같이 약 27,518,000원의 예산 절감을 할 수 있을 것으로 확인되었다.

[표 3] △△△△△ △△△△△△ △△△ 운반비 산정 내역 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
△△△△△ △△△△△△ △△개선공사(건축)								
△△운반비(a)		1식	68,256,800	68,256,800	43,240,000	43,240,000	△25,016,800	
부가세(b)		1식	6,825,680	6,825,680	4,324,000	4,324,000	△2,501,680	
총 계(a+b)			75,082,480	75,082,480	47,564,000	47,564,000	△27,518,480	

자료: △△△ 제출자료 재구성

따라서, 공단「△△△△△△△△」 제31조(설계변경)에 따라, 현장 여건 등을 고려하여 설계변경하고 예산을 절감하는 등 철저한 사업관리가 필요하다.

관련부서 의견

△△처 △△△△부 및 △△△△처 △△△△부, △△△△처 △△△△부, △△△ △△△△△△△△△, △△△△△△△△△△△△△에서는 특정감사 결과를 수용 하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 △△△ 전도 및 낙하에 의한 부상을 방지하기 위해 무엇보다 시설물을 △△하게 시공하여 사업목적을 달성하여야 함에도, 이를 소홀히 한 공사 담당자 “△△직 △급 △△△”에 대하여 △△△ △△ 조치 요구합니다.(△△)

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△사업시행	△△△△△△△△△△△△△ (現 본사 △△△△부)	△△△ △△	2023.7.1. ~ 2025.12.31.

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 자재 운반 비용에 대하여 합리적 비용(단가)을 설계에 반영하여야 함에도, △△ 수급 어려움 등을 사유로 자체 설계 △△△ 원가계산 산출 비용보다 높은 △△△ 견적서 비용으로 과다 반영된 공사비에 대해 금 27,518,000원에 대하여 재정상 감액 조치하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 △△, 폭우, 폭설, 태풍 등 재난·재해 등으로 정전 등 비상 상황 발생 시 △△△ 전등 및 무전기 등 △△△ 기능 유지에 필요한 최소한의 전력 공급을 위해 비상발전 설비 정비 및 구축과 이용객을 △△하게 △△시킬 수 있도록 설치한 비상 탈출시설(비상탈출구)·안내게시물·유도등·방송설비의 정비 및 개선 등 △△△△ △△△ 이용객 △△관리 강화 방안을 마련 하시기 바랍니다.(권고)

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 △△△△시설 설비 관리일지 및 설비별
세부 점검카드 내용을 현장 실정에 알맞게 「△△△△ △△△△시설 설비 유지·
관리 매뉴얼」 개정 등을 통해 △△△ △△ 점검 실효성과 현실적인 시설물 유지
관리를 강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)