

【일련번호 4】

검사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 방사선종양학과

【처 분 중 류】 주의

【제 목】 방사선 방호장비(Apron) 검사 불철저

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

화순 방사선종양학과는 병원에서 방사선동위원소, 치료용·진단용 방사선발생 장치 취급 및 기타 방사선 작업과 관련된 방사선에 노출되거나 노출 우려가 되는 경우 방사선 피폭을 미연에 방지할 수 있도록 방사선 방호장비의 관리를 철저히 하고자 「방사선 방호장비 관리 매뉴얼」을 수립·운영하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「방사선치료 안전관리 규정(2024. 4.)」에 방사선 보호구의 검사는 육안검사 연 2회, 투시검사 연 1회 이상 실시함을 원칙으로 하며 점검결과를 문서화하도록 하고 있으며, 「방사선 방호장비 관리 매뉴얼(Apron)」에는 육안검사는 년 2회 3월과 9월에 실시하고 투시검사는 년 1회 3월에 실시한다고 정하고 있다.

3. 검사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 방사선종양학과 방사선 방호장비(Apron) 검사내역을 점검한 결과, [표3]과 같이 2024년에 투시검사 결과가 누락된 사실을 확인하였다.

[표3] 최근 3년간 방사선방호 장비(Apron) 검사 현황

년도	육안 검사(연 2회)		투시 검사(연 1회)
	1회	2회	1회
2023년	2023.04.18	2023.10.04	2023.04.18
2024년	2024.03.29	2024.10.17	결과자료 누락
2025년	2025.03.19	2025.09.12	2025.03.19

4. 판단요지

방사선 방호장비(Apron)의 검사는 육안검사와 투시검사로 분류하며, 육안검사는 최초 상태 유지 및 기타 파손 등의 유무를 매 사용 시마다 확인하는 것이고, 투시검사는 방사선을 투과하여 방사선 방호장비의 내부 파손 여부를 파악하는 것으로 점검결과를 문서화하고 있다.

그러나, 방사선종양학과는 2024년 방사선 방호장비에 대한 투시검사 결과자료 누락이 되어 있었고, 누락사유에 대해 2024년 영상의학과에 위탁하여 투시검사를 시행하였으나 검사 결과를 현황 장부에 보관하지 못했고 담당자의 데이터가 삭제되어 누락되었음을 감사과정에서 인지하였다고 소명하였다.

방사선종양학과 의 의견을 수용하여 투시검사 결과를 기록·보관하지 못하였고 담당자의 데이터 삭제로 인해 관련 자료가 누락된 사실이 있어 **검사 결과의 문서화만을** 이행하지 않았다 하더라도 규정에서 정한 방사선 안전 관리에 소홀한 것으로 판단된다.

특히, 방호복 내부의 납 차폐체¹⁾는 방사선을 차단하는 핵심 요소로, 내부 균열이나 손상 여부는 육안으로 확인이 불가능해 정기적인 투시검사를 통한 성능 확인이 더욱 요구되므로 문서화 작업에 보다 더 충실했어야 한다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 「방사선 방호장비 관리 매뉴얼(Apron)」에 정한 주기를 엄격히 준수하여 철저한 방사선 관련 안전 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(주의-화순병원 방사선종양학과)

1) 방사선을 효과적으로 막기 위해 납으로 만든 보호 장비 또는 구조물