

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-26	처분요구일자	2018. 7.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	☆처(◇센터)		
제 목	입주자지원서비스 업무절차 및 시스템 정비 소홀		

지 적 내 용

☆처(◇센터, 이하 “센터”라 한다)는 임대시설 인수인계, 원상회복 승인 등을 포함한 입주자서비스 프로세스 및 관련 제도 개선을 총괄하는 업무를 담당하고 있다.

☆처(센터)는 임대시설의 체계적인 관리 및 입주자 편의성을 제고하기 위하여 입주자서비스포털(Tenant Service Portal, 이하 “TSP”라 한다)을 이용하여 인천공항 입주자에게 입주·생활·퇴거 전반에 대한 서비스를 제공하고 있다.

【표1】 임대시설 현황('18.6)

건 물 명	임대 호실(개소)	공실(개소)	합계
제1여객터미널	2,338	755	3,093
탑승동	434	239	673
제1교통센터	159	79	238
제2여객터미널	1,538	924	2,462
제1교통센터	84	111	1,95
총계	4,553	2,108	6,661

「공항건축물관리규정(이하 “규정”이라 한다) 제21조(시설유지관리)」에 따라 ☆처(센터)는 입주자로부터 계약일 또는 공사 준공 승인일로부터 14일 이내에 당해 시설에 대한 총괄 책임자 및 시설관리 책임자의 명단과 연락처 등을 포함한 시설관리 조직 및 운영방안을 통보받을 수 있고, 「규정 제23조(잠금장치 설치 및 관리)」는 열쇠의 사용 및 관리 등에 관한 사항을 별도로 정하도록 하고 있다.

또한 「입주자서비스업무처리매뉴얼(‘15.4) 2.2 (원상회복(퇴거))」에는 관련 시설(기계, 건축, 전기, 통신) 원상회복 승인 후 ☆처(센터)가 원상회복 관련 최종 승인을 하도록 하고 있다. 그리고 “2.6(열쇠 보관 및 관리), 3.3(입주자 만족도 조사), 3.4(입주자 서비스 분석 및 평가)의 내용은 추후 매뉴얼에 보완 한다”라고 명시하였다.

그러나 「규정」 및 「매뉴얼」과 달리 입주자지원 서비스와 관련된 이행·관리 실적이 아래와 같이 미흡한 것으로 확인되었다.

구분	내 용	확인 내용
【입주】	「규정 제21조(시설유지관리)」 * 총괄시설관리자 등 통보 받을 수 있음	· 시설관리자, 조직 등 통보받은 사실 없음
【사용】	「규정 제23조(잠금장치 설치 및 관리)」 . 「매뉴얼 2.6(열쇠 보관 및 관리)」 * 열쇠사용 및 관리지침 별도 수립 할 것	· 열쇠 관리 관련 지침 수립 없음
【관리】	「매뉴얼 2.5(열쇠복사 및 교체)」 * 분출 기준 : 열쇠 2개 보관, 1개 분출(관리)	· 열쇠 분출 기준 미적용 및 현황 관리 미흡
【퇴거】	「매뉴얼 21(인계인수(입주), 22(원상회복(퇴거))」 * 시설별(건축 등) 승인→센터가 최종 승인할 것	· 각 시설별 승인일과 최종승인일 불일치(TSP에서 확인 불가) · 원상회복업무 절차 미흡
【만족도】	「매뉴얼 2.6(열쇠 보관 및 관리)」 「매뉴얼 3.3(입주자 만족도 조사)」 「매뉴얼 3.4(입주자 서비스 분석 및 평가)」 * 상기 내용을 ‘매뉴얼’에 보완할 예정임을 보고	· 업무 매뉴얼 보완 없음

그 결과 입주자 시설물관리자 현황 관리 미비로 인한 비정상 상황 적기 대응 곤란, 열쇠관리 미흡에 따른 임대시설 보안사고 위험, 각 시설별 원상회복 유무 확인이 곤란하여 체계적인 입주자지원 서비스가 수행되지 못했다.

관계부서 및 해당부서 의견

최근 T2 운영에 따른 입·퇴거 업무 폭증 등 한정된 센터인력으로 입주자서비스를 제공하는 데는 어려움이 있는 현실이나 관련 규정보완, 관리체계 수립, TSP 개선 등을 추진할 예정이라는 의견을 제시했다.

조치할 사항

사장(☆처장)은 「공항건축물관리규정 제21조(시설유지관리), 제23조(잠금장치 설치 및 관리)」 및 「입주자서비스업무처리매뉴얼」 등 관련 규정을 정비, 보완하여 입주자지원 서비스 업무절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략