

기 관 주 의

제 목 정기검사 부적합 시설 사후관리 미흡

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령⁵⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임 받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호 (이하 “훈령”이라 한다)와 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS Code 등에서 규정한 검사 기준에 따라 실시하며, 결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

한편 경기북부지사에서는 감사 대상 기간(2022.2.1.~2025.1.31.) 중 2023.1.1.부터 2024.12.31.까지의 기간 동안 액화석유가스 시설에 대한 정기검사를 수행하면서 총 887건을 ‘부적합’ 처리하였다.

[표 1] 경기북부지사 LPG시설 정기검사 부적합 현황(적용 기간: ‘23.1.1.~’24.12.31.)

구분	계	LPG사용	LPG판매	LPG충전	집단공급
계	887	849	16	13	9
시정	846	810	14	13	9
미시정	41	39	2	-	-

※ 자료출처 : ‘23.1.1.~’24.12.31. 기간 경기북부지사 검사 결과 및 부적합 사후관리 내역 재구성

5) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 관련규정 및 판단기준

시설 정기검사 부적합 처리에 대한 사후조치는 해당 사업자 등이 부적합 사항을 개선한 후 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설검사지침”이라 한다) 제3-29(재검사 처리)에 따라 검사원이 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 해당 재검사를 처리하도록 하고 있으며 이때 부적합 처리된 항목에 대하여만 확인해야 한다.

그리고 LPG시설검사 지침 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 제3호에 따라 부적합 처리된 후 1개월이 초과되어 다음 연도에 유료 재검사를 정기검사 기준일 전에 신청할 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하게 한다. 다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 동 재검사를 당해 연도의 정기검사를 병행 신청한 것으로 간주하여 처리하되, 정기검사와 동일하게 모든 검사 항목에 대해 실시한다. (아래 ‘예시’ 참조)

【 참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시 】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
- ① 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ② 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ③ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
☞ 2024년도분 정기검사로 같음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기북부지사에서 2023.1.1.부터 2024.12.31.까지 실시한 정기검사 중 부적합 시설에 대한 사후관리 실태(부적합 통지, 재검사 여부 등)를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ① 정기검사 결과 부적합 시설에 대한 재검사를 다음 연도에 실시하고 이후 다음 연도분 정기검사를 별도로 실시하여야 함에도 이를 누락한 사례(13건), ② 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 건에 대해 별다른 사유 없이 1주일을 초과하여 처리한 사례(79건, 첨부 참조)가 확인되어 동일 사례 재발 방지를 위하여 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 2] LPG특정사용시설 부적합 재검사 후 다음 연도분 정기검사 누락 내역

연번	업소번호	업소명	정기검사 시기(매년)	최초(정기 부적합)		직후 검사(재검)	
				검사일	검사원	검사일	검사원
1	*****-*****	A	4~6월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
2	*****-*****	B	7~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
3	*****-*****	C	4~6월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
4	*****-*****	D	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
5	*****-*****	E	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
6	*****-*****	F	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
7	*****-*****	G	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
8	*****-*****	H	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
9	*****-*****	I	4~6월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
10	*****-*****	J	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
11	*****-*****	K	7~9월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
12	*****-*****	L	10~12월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○
13	*****-*****	M	7~9월	20**.**.*.	○○○	20**.**.*.	○○○

※ 자료출처 : 공사 가스피아 '부적합 사후관리 내역' 및 시설별 검사표 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

위 [표 2] 및 [첨부]와 같이 정기검사 부적합 시설에 대하여 다음 연도분 정기검사를 누락하거나 별다른 사유없이 지연 처리하는 사례가 다수 발생함에 따라 엄중 주의를 기하여 주시기 바랍니다. (기관주의)