

통 보

제 목 비파괴시험 실시 및 결과 확인 절차 미준수

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경상남도 진주시, 통영시 등 2개 시 5개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

경남서부지사는 관내 ‘A 공사’ 등 14건의 일반도시가스사업자 공급관 시공감리를 수행하면서 비파괴검사 성적서 재판독을 실시한 후 해당 서류에 비파괴확인자의 확인 날인만 한 채 시공감리 및 완성검사 결과를 “적합”으로 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름은 최종감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때, 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조 제2항에서는 담당 검사원이 1차로 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치 여부와 그 수량 등을 확인하여 비파괴검사 결과서에 확인 결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자가 비파괴시험 필름 판독을 통해 결함의 등급분류

및 적부 판정의 적정 여부를 확인하고 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서 경남서부지사는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 일치여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인)하도록 하고, 그 후 비파괴확인자가 필름 재판독을 실시하면서 검사결과서에 확인 날인을 하도록 했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남서부지사는 ‘A 공사’ 등 20건에 대한 시공감리 및 완성검사를 처리하면서, 입회한 용접부의 위치와 수량 등과 비파괴시험 결과서의 일치여부를 확인 후 기록했어야 할 시설 담당 검사원의 1차 비파괴검사 확인기록(날인)이 없이 비파괴확인자(2차)의 확인 날인만 있는 상태로 시공감리 결과를 “적합”으로 처리하였다.

[표 1] 비파괴 결과서 담당 검사원 확인기록 누락 내역

연번	검사유형	접수번호	공사명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원	비파괴 확인자
1	시공감리	2022-0756760	“A”	2022.11.22. (○○○)	X (○○○ 외 3명)	○ (○○○)
2		2023-0133677	“B”	2023.04.26. (○○○)	X (○○○ 외 1명)	○ (○○○)
3		2023-0057117	“C”	2023.04.26. (○○○)	X (○○○ 외 2명)	○ (○○○)
4		2023-1963661	“D”	2023.12.14. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
5		2024-1743714	“E”	2024.06.17. (○○○)	X (○○○ 외 1명)	○ (○○○)

연번	검사유형	접수번호	공사명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원	비파괴 확인자
6	시공감리	2024-1981452	“F”	2024.08.12. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
7		2024-1718921	“G”	2024.09.26. (○○○)	X (○○○ 외 2명)	○ (○○○)
8		2024-1954697	“H”	2024.09.30. (○○○)	X (○○○ 외 4명)	○ (○○○)
9		2024-2085947	“I”	2024.10.31. (○○○)	X (○○○ 외 2명)	○ (○○○)
10		2024-2207969	“J”	2024.11.28. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
11		2024-2257304	“K”	2024.12.23. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
12		2024-2219511	“L”	2025.01.03. (○○○)	X (○○○ 외 1명)	○ (○○○)
13		2023-1805158	“M”	2025.01.20. (○○○)	X (○○○ 외 5명)	○ (○○○)
14	공동주택	2023-1857212	“N”	2023.12.08. (○○○)	X (○○○ 외 1명)	○ (○○○)

※ 자료출처 : 감사기간 중 경남서부지사에서 제출한 검사서류 참조

[첨부] 담당 검사원 비파괴 결과서 확인 누락 예시 1부. <첨부 삭제_개인성명 등>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

일반도시가스사업자 공급관 시공감리 시 실제 배관 용접부의 위치, 수량과 비파괴 시험 결과서 일치 여부를 확인하여야 하는 1차 비파괴검사 확인기록(날인)을 누락 했음에도 최종 “적합”으로 처리하는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화 하여 주시기 바랍니다. (통보)