

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 요 구(기관)

제 목	외주(반출)정비 신뢰성품목 품질관리 소홀
소 관 부 서	❧❧발전본부 ♡♡♡♡부
조 치 부 서	❧❧발전본부 ♡♡♡♡부
구 분	품질관리
내 용	

1. 업무 개요

❧❧발전본부는 발전소 유지정비 업무의 발전설비 계획예방정비공사의 도급공사 중 보수대상물을 외부공장에 반출하여 수리하는 외주반출정비(외주가공, 외주수리)를 시행하고 있으며, 2022년 5월 1일부터 2024년 6월 30일까지 149건의 외주반출정비공사를 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「품질절차서」 제11장(외주(반출)정비 품질관리) 제7조에 따르면 외주(반출)정비 공사통보서 작성 시 설비담당부서는 신뢰성품목(또는 품질관리선택 시)의 품질보증활동 주관 선택 후 품질담당부서에 검토의뢰한다. 품질담당부서는 설비담당부서의 품질보증활동 의견을 참고하여 정비대상 품목의 품질등급, 특기사항 등 주요 품질보증항목을 검토하여야 하며, 필요시 해당 외주(반출)정비의 품질보증활동(QIP/ITP 등 품질서류 검토 및 승인, 공장검사, 인수검사)을 설비담당부서 또는 경상정비협력사에 위임 할 수 있다.

따라서 외주정비 시 신뢰성품목의 경우 품질관리부서에서 품질보증항목 및 품질 확보를 위한 절차를 검토하여 의견을 제시하여 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사대상기간 중 ☼☼발전본부에서 시행한 외주정비 시행의 적정성을 검토한 결과 아래 [표]와 같이 ‘기력 2호기 터빈 Major Valve 외주정비’ 등 9건의 경우 품질관리부서로 검토의뢰를 하였으나 품질관리부서에서 검토를 하지 않은 것으로 확인되었다. 그 결과 사업추진시 품질검토 단계를 준수하지 않아 정비품질을 저하시키는 결과를 초래하였다.

[표] 외주정비 품질검토 미시행 내역

순번	공사통보서명	관련부서	비 고
1	기력 2호기 터빈 Major Valve 외주정비	☼☼☼☼부	
2	2024년 기력 3호기 OH보일로 온도저감밸브 외주반출정비	☼☼☼☼부	
3	2024년 기력 3호기 OH보일러 안전밸브 외주반출정비	☼☼☼☼부	
4	2복합 LPCV Actuator 및 EH Oil Line 정비	☼☼☼☼부	
5	평택 2복합 안전밸브 분해정비(외주)	☼☼☼☼부	
6	평택 2복합 안전밸브 동작시험(외주)	☼☼☼☼부	
7	2복합 ST TBN 고착볼트 제거 및 정비 외주정비	☼☼☼☼부	
8	2복합 ST Major Valve 외주정비	☼☼☼☼부	
9	2복합 HIP BFP Impeller / Shaft 외주정비	☼☼☼☼부	

※ 자료 : 대상기관 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

☼☼발전본부 업무처리 담당자는 상기 지적사항에 이견이 없으며, 향후 외주 반출정비 항목 중 신뢰성 품목의 경우 품질절차를 철저히 검토 후 의견을 제시하여 품질확보에 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☸☸발전본부장은 향후 외주반출정비 시행시 관련 절차를 준수할 수 있도록 해당 부서를 대상으로 ‘외주반출정비 절차’에 관하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)