

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 요 구(기관)

제 목	외주(반출)정비 품질등급 설정 오류
소 관 부 서	☸☸발전본부 ◆◆◆◆반
조 치 부 서	☸☸발전본부 ◆◆◆◆반
구 분	품질관리
내 용	

1. 업무 개요

☸☸발전본부는 발전소 유지정비 업무의 발전설비 계획예방정비공사의 도급공사 중 보수대상물을 외부공장에 반출하여 수리하는 외주반출정비(외주가공, 외주수리)를 시행하고 있으며, 2022년 5월 1일부터 2024년 6월 30일까지 149건의 외주반출정비공사를 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「품질절차서」 제11장(외주(반출)정비 품질관리) 제7조에 따르면 외주(반출)정비 시 설비의 설비마스터 정보에 품질등급이 미등록 시 R 또는 S 선택입력하고 작업 오더에 미연계된 정비대상 설비 및 품질등급 정보는 추가 입력해야한다. 설비담당 부서는 신뢰성품목(또는 품질관리선택 시)의 외주(반출)정비 공사통보서 작성 시 품질보증활동 주관 선택 후 품질담당부서에 검토의뢰해야 한다.

따라서 외주정비 시 품질등급을 정확히 선정하여 품질보증활동을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사대상기간 중 ☸☸발전본부에서 시행한 외주정비 시행의 적정성을 검토한 결과 아래 [표]와 같이 ‘4호기 TBN OH(Aux. Valve 1차 외주반출정비)’ 등 6건의 경우 R등급의 설비를 S등급으로 선정 정비하므로써 품질보증활동을 일체 시행하지 않았다. 이에, 정비품질을 확보하지 못해 발전설비의 신뢰도 저하가 우려 된다.

[표] 외주정비 품질검토 미시행 내역

순번	공사통보서명	관련부서	비 고
1	4호기 TBN OH(Aux. Valve 1차 외주반출정비)	◆◆◆◆반	
2	1호기 TBN OH(Aux. Valve 2차 외주반출정비)	◆◆◆◆반	
3	1호기 TBN OH(Aux. Valve 1차 외주반출정비)	◆◆◆◆반	
4	#3 TBN 간이 OH(Aux. Valve 3차 외주정비)	◆◆◆◆반	
5	#3 TBN 간이 OH(Aux. Valve 2차 외주정비)	◆◆◆◆반	
6	#3 TBN 간이 OH(Aux. Valve 1차 외주정비)	◆◆◆◆반	

※ 자료 : 대상기관 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

☸☸발전본부 업무처리 담당자들은 상기 지적사항에 이견이 없으며, 향후 외주반출정비 시행 시 품질등급을 철저히 적용하여 품질확보에 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☸☸발전본부장은 향후 외주반출정비 시행시 관련 절차를 준수할 수 있도록 해당 부서를 대상으로 ‘외주반출정비 절차’에 관하여 교육을 시행하고, 외주정비 업무절차를 준수하지 않은 관련자에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (기관주의, 신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조치
☸☸발전본부 ♡♡♡♡실 ◇◇부	3	△△△	’20.12.17. ~ ’23.12.07.	외주정비 업무처리 절차 관리 미흡	주의
☸☸발전본부 ♡♡♡♡실 ◇◇부	4	▼▼▼	’21.02.15. ~ ’25.02.11.	외주정비 업무처리 절차 미준수	주의