

(2)

◆기지본부 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ◆기지본부 ■부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제22조(통로의 설치), 제43조(개구부 등의 방호조치), 제11조(작업장의 출입구), 제96조(작업도구 등의 목적 외 사용금지 등), 제303조(전기 기계기구의 적정설치), 「폭발, 화재 및 위험물 누출예방 지침서」 별표5(가스용기 저장 취급안전 수칙), 「전기설비기술기준」 제134조 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (정리정돈 필요) 통로 물품적재 금지 및 정리정돈 조치
- ② (개구부 안전조치 미흡) 개구부 접근금지 안전띠 설치 및 낙하물 방지 조치
- ③ (추락방지장치 관리 미흡) 작동불가 추락방지봉 보수 및 사용교육 철저
- ④ (온열기 낙하위험) 부식, 마모된 체인블록을 사용하지 않도록 조치
- ⑤ (전열기구 방치) 자료실에 방치된 전열기구 및 소모자재 정돈 조치
- ⑥ (가스용기 불출관리 소홀) 불출 점검부 비치 및 불출현황 기록 관리 필요
- ⑦ (변전소 내부 누수) 배전반 상부 누수부위 신속한 방수조치 필요 등 12건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치