

우 수 업 무 사 례 (3)

관련부서

◆◆지사 시설팀

관련자

4급 ★◆▲

□ 제 목 : ◆◆지사 탱크지역 정전기 제전설비 설치하여 화재·폭발 방지

1. 개 요

- 대한송유관공사 영남지사 옥외 유류 저장탱크 폭발사고(2026.2.10.) 관련, ◆◆지사의 특별 안전점검 결과(2026.2.13.) 정전기 제전설비 보완필요

2. 현행 문제점

- 원유 및 제품탱크 정전기 화재·폭발 노출 우려
 - 탱크 정전기로 인한 화재로 탱크 화재·폭발 전소우려
 - 탱크 상부 시료채취 및 개방점검 시 인명 감전사고 우려



대한송유관공사 옥외탱크저장소 정전기 추정화재(2026.02.10.)

3. 개선 내용

- 탱크계단 입구 및 상부 제전봉(SUS 304) 설치
- 탱크상부 Hatch부(연료채취) 동부스바(Cu) 설치
- 전 직원 및 협력업체 정전기 예방교육



① 탱크계단하부

② 탱크계단상부

③ 탱크상부해치부

4. 기대효과

- 정전기로 인한 원유 및 제품탱크 화재·폭발 예방
- 운영(시료채취) 및 보수공사(개방점검) 인력 안전확보
- 공사의 정전기 예방노력 홍보 가능(노동부, 소방청 등)