

△△△△공단 상임감사

시정, 권고, 통보

제 목	△△△△△소 탐방객 안전관리 강화 방안 마련 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 6, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△사무소는 탐방객 안전사고 예방과 이용객 편의제공 및 공원 생태환경보호를 목적으로 △△△△△소를 조성하여 운영하고 있으며, △△△△△공단(이하 “공단”이라 한다.) 「△△△△ △△소 운영관리 지침」에 따라 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

△△△△△소는 △△△△△△△△△사무소 △△△분소에서 관할하고 있으며, △△△△△△도 △△시 △△면에 소재하고 있다. 세부 시설 현황은 아래 [표]와 같다.

[표] △△△△△소 시설 현황

	시 설 명	△△△△△소
	위 치	△△△△△△도 △△시 △△면 △△길 324
	연면적 / 건축면적	358.72㎡ / 285.95㎡
	수용인원	66명
	설치연도	1982년
	주요시설	관리실, 매점, 객실(반야봉, 토끼봉, 명선봉), 취사장, 화장실, 창고 등
	기타사항	지상 2층, 별동(화장실)

※ 자료: 사무소 제공자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△△△ △△소 운영관리 지침」 제3조(△△소의 기능)에 따르면, △△소의 주요 기능은 재난 및 안전관리, 탐방질서유지 및 편의제공, 공원 생태 환경보호이며, 같은 지침 제4조(기본수칙)에 따라, △△소 근무자는 탐방객 안전 관리에 만전을 기하여야 한다.

또한, 같은 지침 제9조(안전조치)에 따라 사무소장은 안전사고 발생위험이 예상되거나, 정비가 필요한 시설에 대해서는 우선적으로 응급조치를 실시하여야 한다.

따라서, △△소 근무자는 탐방객 안전관리를 최우선으로 근무하여야 하며, 사무소장은 △△소 이용객들의 안전사고 예방 및 비상상황에 대응하기 위한 대비를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 화재(연기, 열)감지기 정비 필요

△△△△△△△△△사무소는 △△△△△소를 운영하며 화재예방을 위하여 화재(연기, 열)감지기를 설치·관리하고 있으나, 점검 결과 일부 화재(연기, 열) 감지기가 정상적으로 작동하지 않는 사실을 확인하였다.

이에, △△△△△△△△△사무소는 미작동 화재(연기, 열)감지기는 즉시 점검·교체하여 정상 작동상태를 확보하여 화재예방을 강화할 필요가 있다.

나. 비상벨 설치 등 안전관리 강화 필요

△△△△△소는 아래 [그림]과 같이 △△봉, △△봉, △△봉 3개의 객실과 관리실로 구성되어 있으며, 객실 중 △△봉, △△봉은 관리실과 복도를 공유하고 있으며, △△봉은 외부 별도 건물에 위치하고 있는 구조로 관리실에서 바로 출입할

수 있는 통로가 없고, 외부를 통해서만 △△봉 입구로 진입할 수 있다.

[그림] △△△△△소 정면도

※ 자료: 사무소 제공자료 재구성

이런 구조적 특성으로 인하여 △△봉은 △△소 근무자가 상주하는 관리실과의 거리가 떨어져 있어 객실 내에서 탐방객의 안전사고 및 화재 등 비상상황이 발생할 경우 관리실에 있는 △△소 근무자가 즉시 인지하기 어렵고, 또한 이동이 불가능한 위급 상황 발생 시에는 신속한 대응을 할 수 없어 사망사고 등 큰 사고로 이어질 우려가 큰 실정이며, 범죄에도 취약한 실정이다.

이에, △△△△△△△△△△사무소는 범죄예방 및 신속한 상황전파를 위하여 비상벨 설치 등을 통한 탐방객 안전관리 강화 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 미작동 화재(연기, 열)감지기는 즉시 점검·교체하여 정상 작동상태를 확보하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 범죄예방 및 신속한 상황전파를 위하여 비상벨 설치 등을 통한 탐방객 안전관리 강화 방안을 마련하도록

조치 하시기 바랍니다.(권고)

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을
통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)