

일련번호	2022-특1	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	여수지사 (상동)	처분요구일자	'22.06.23.	처리기한	'22.08.23.

여수광양항만공사 감사위원회 시 정 요 구

제 목 화물차 및 이용객 이동동선 교차지점 안전관리 소홀

소 관 부 서 여수지사

조 치 부 서 여수지사

내 용

최근 코로나19 장기화, 중대재해처벌법('22.1.시행), 항만안전특별법('22.8.시행예정) 등 범정부적 안전관리 정책 강화 및 안전책임 중요성이 대두되고, 안전에 대한 사회적 인식이 강조되고 있다.

여객터미널은 일반시민과 항만근로자가 공존하는 공간으로 안전사고 발생 요인 및 사고 유형이 다양하여 사고 발생시 중대재해로 이어질 수 있고, 코로나 방역지침의 완화에 따른 여행 수요의 증가로 많은 시민들이 이용할 것으로 예상되어 안전관리에 특히 유의하여야 한다.


특히, 엑스포여객터미널의 경우 제주행 여객선(한일골드스텔라호)의 정원이 948명 차량이 332대인 대형여객선으로 승·하선시 많은 이용객과 차량이 이동하고 있으며, 현재, 한일골드스텔라호 선수 우측에서 차량이 승하선하

고 인원은 중앙 갱웨이를 이용하고 있어 차량의 승하선시 도보로 이동하는 승객과 안전사고 위험이 매우 높다. 차량 질서유지 담당자가 존재하나 자리를 비우거나 차량통제시 야광봉 및 호루라기 등이 없이 손짓으로 지시하는 등 안전사고 위험이 높음.


또한 제주출발 시간이 01:00로 낮시간에 비해 주의력이 떨어질 수 있는 시간이고 대기시간이 길어 인근부두 활보, 사진촬영 등으로 인한 안전사고 위험도 있다.

또한, 여객선 하선 후 출구로 가는 표지판 등이 없고 이동통로에도 안전한 이동을 위한 안내판, 바닥 마킹 등은 없음.

[사진 1] 여객선 승선 이용객 및 차량 교차지점 안전관리자 부재



[사진 2] 여객선 승선 이용객 및 차량 교차지점 안전관리 부실



관계부서 의견

수감부서에서는 승객 안전 이동 통로 확보 필요성에 대해 공감하였으며, 관련 안전관리자 교육 및 안전조치를 추진하기로 하였다.

조치할 사항

여수광양항만공사 사장(여수지사)은 여객선 승하선시 승객 및 차량 이동 통로의 안전표지판 등을 설치하고 안전관리자의 안전지휘용품 지급 및 안전수칙 준수 교육을 시행하시기 바랍니다.