

권 고

제 목 안티드론 시스템 드론동¹⁾ 가동결과 보고서 반영 미흡

관 계 부 서 ♡♡♡♡♡♡처

조 치 부 서 ♡♡♡♡♡♡처

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡♡♡♡처는 2020년 12월 수립한 「드론테러 대응 추진계획」에 따라 비축기지 내 불법드론 탐지 및 무력화 등을 위한 안티드론 시스템(이하 “시스템”이라 한다)을 ■■지사에 구축하여 종합시운전을 거쳐 2022년 1월 준공하였다.

한편, ♡♡♡♡♡♡처는 시스템 구축 시 과업으로 드론 출현에 따른 드론과 드론 조종자 탐지 정보, 침입드론에 대한 무력화 실행 여부 등이 드론출현 보고서²⁾에 반영되도록 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

♡♡♡♡♡♡처는 드론출현 보고서에 드론 침입에 따른 시스템 가동 결과가 정확하게 반영되도록 관리하여야 한다.

1) 드론동 : 침입드론에 대한 무력화 방법 중 하나로 지정 주파수 대역의 드론 비행을 차단하고 추방하는 기능을 수행함

2) 드론출현 보고서 : 드론 및 조종자 탐지 정보, 무력화 실행 여부 등을 기록한 보고서로 시스템에서 자동 생산되어 정식 보고서 작성을 위한 참고용 자료로 활용됨

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 감사기간 중 실시한 안티드론 시스템 정상가동 점검 시 기지 경계를 침입하는 테스트 드론에 대해 드론돔을 가동하여 드론 진입을 무력화 하였으나 드론출현 보고서 상에는 “무력화 미실행”으로 표기되는 등 드론돔 가동에 따른 무력화 시도 및 성공 여부가 보고서에 나타나지 않아 드론침입에 따른 대응 내용을 정확히 판단하지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견 ♀♀♀♀♀♀처는 당초 무력화 실행여부는 침입드론이 무력화 되어 시스템의 방호범위를 벗어난 경우 “실행”으로 표기되도록 설정한 것으로 금번 정상가동 점검³⁾과 같이 짧은 시간동안 드론돔을 가동한 경우 드론이 외부로 밀려난 후의 위치 신호를 스캐너가 미처 받지 못하여 “미실행”으로 표기된 것이라고 답변하였고 실제로 시스템 Log 기록 조회 시 무력화 시도 및 성공 여부를 확인할 수는 있으나, 현재 드론출현 보고서에 “미실행”으로 표기된 경우에는 근무자가 드론돔을 가동하지 않은 것인지 또는 드론돔을 가동했음에도 무력화에 실패한 것인지의 여부를 드론출현 보고서만으로는 판단하기 어려운 실정이다.

조치할 사항 ♀♀♀♀♀♀처장은 드론출현 보고서에 드론돔 가동에 따른 무력화 시도 및 성공 여부를 함께 표기하는 등 드론침입에 따른 대응 내용을 명확히 판단할 수 있도록 시스템을 보완하시기 바랍니다. (권고)

3) 금번 정상가동 점검(2022. 2. 22.) 시 테스트 드론의 추락·분실 등의 사고를 방지하기 위해 드론 조종자의 조종화면에 드론돔 가동에 따른 무력화가 감지되는 즉시 드론돔 가동을 중단함에 따라 실질적인 드론돔 가동시간은 2~5초 정도에 불과하였음