

경고 및 주의요구

제 목 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆장치 운용 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) 目目처

내 용

1. 사건 개요

공사(公社)는 ◆◆◆◆제품 사업 다각화 및 기술개발을 위해 ○○본부 ㉮㉮처 ㉮㉮부 ㉮㉮부에 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆장치를 투자하였다.

그리고 ○○본부는 ☆☆☆ ☆☆☆☆ 기법 강화를 위한 자체시험을 추진하다가 20XX. X. XX. ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆장치 고장 발생으로 인해 약 X개월 간 수리를 진행하였고, 수리비 XXX,XXX천 원을 집행하였다.

2. 판단 기준

「취업규칙」 제3조(성실)에 따르면 직원은 법령·정관·각종규정 및 직무상의 명령을 성실히 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하도록 되어있다.

그리고 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆장치 운전 및 실무에 관한 기본사항을 정한 「☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 작업매뉴얼」에 따르면 작업 전 운전요령 및 제원을 확인하여 사고를

예방하는 것을 작업준수사항으로 두고 있고, 작업물의 높이를 잘못 선택할 경우 치구 등과 충돌할 수 있다는 것을 주의사항으로 명시하고 있다.

따라서 설비운전 담당은 부정확한 작업으로 인해 손실을 발생시켜서는 아니되고, 새로운 기능을 적용하는 경우에는 작업 시 유의사항과 해당 기능이 작업 환경과 목적에 적합한지 등을 확인하는 절차를 거쳐 설비가동의 안정성을 확보해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. X급 ♡♡♡의 경우

위 사람은 20XX. X. XX. ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치를 활용한 ▲▲ ▲▲▲▲ ▲▲ 개발시험을 하면서 ▲▲ ▲▲ 정밀맞춤을 위한 미세조정 작업도 병행하였다.

이때 위 사람은 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치를 운용하면서 작업대가 수직·수평 방향으로 이동하기 때문에 작업조건을 잘못 설정할 경우 작업대 위에 있는 작업물이 위쪽에 있는 ⊗⊗⊗ 헤드와 충돌할 수 있다는 설비 특성을 잘 알고 있었다.

그리고 위 사람은 ▲▲ ▲▲ 정밀맞춤을 하면서 기존에 활용하던 ‘☺☺☺☺☺(깊이 측정)’ 기능이 정밀성에 한계가 있다는 것을 인식하고 이를 대체할 기능을 찾다가 과거에 사용해본 적이 없는 ‘⊗⊗⊗⊗⊗(깊이 측정)’가 있다는 것을 새로 알게 되었으나 정확한 용도와 기능은 모르고 있었다.

한편, 20XX. X. XX. ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치를 활용한 정기연구과제 수행 과정에서 □□□□원 직원 A는 시험이 종료되지 않자 치구를 거치해놓은 상태로 철수하였고, 연속작업이 필요하므로 다음 시험일까지 치구를 제거하지 않도록 위 사람과 협의하였다.

따라서 위 사람은 20XX. X. XX. ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치를 활용한 작업을 하면서 치구가 작업대에 거치되어 있기 때문에 ⊗⊗⊗ 헤드와의 거리가 상대적으로 가까워진

만큼 치구가 ⊛⊛⊛ 헤드와 충돌할 위험이 평소보다 높았고, 특히‘⊞⊞⊞⊞⊞’ 기능을 알지 못했으므로 새로운 기능 적용에 앞서 확인에 더욱 주의를 기울일 필요가 있었다.

그런데 위 사람은 △△ △△△△ △△ 개발시험 중 ▲▲ ▲▲ 정밀맞춤 과정에서 길이를 측정할 필요가 있었는데 새로 알게된 ‘⊞⊞⊞⊞⊞’가 기존에 사용하던‘⊞⊞⊞⊞⊞’보다 더 정밀하게 길이를 측정하는 것으로 아무런 확인 없이 임의 판단한 후 ‘⊞⊞⊞⊞⊞’기능을 실행시켰다.

그 결과 위 사람의 당초 의도와는 다르게 작업대가 수직 상승하였고, 작업대 위에 거치된 치구가 ⊛⊛⊛ 헤드와 충돌하여 설비 고장을 발생시켰고, 이로 인해 XXX,XXX 천 원의 수리비가 발생하는 한편 약 X개월간 설비 가동이 중단되는 결과를 초래하였다.

이와 관련하여 감사실이 20XX. X. XX. ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치 제조사(⊞⊞⊞⊞⊞S)를 통해 확인한 결과 [그림]과 같이 ‘⊞⊞⊞⊞⊞’기능은 작업물의 깊이를 측정하는 것으로 근접작업을 필요로 하기 때문에 충돌 예방을 위해 정확한 작업준비가 필요하다는 의견을 같은 날 회신 받았고, 이는 위 사람이 추정했던 기능 및 용도와는 다른 것으로 확인되었다.

[그림] 실행기능 비교

구분	⊞⊞⊞⊞⊞	⊞⊞⊞⊞⊞
용도 및 특성	길이 측정 작업대 이동 없음	<u>깊이</u> 측정 작업대 <u>수직 상승</u>
비고	매뉴얼 삽입	매뉴얼 누락

자료 : 설비 매뉴얼 및 제조사 회신 자료 재구성

나. X급 ♣♣♣의 경우

X급 ♣♣♣은 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 ○○본부 ♣♣처 ♠♠♠♠부장으로 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치 운용 및 개발시험 업무를 총괄하였다.

☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치는 예비설비가 없고 외주가공 대체가 불가능해 고장발생 시
→→→ →→ ■■제조 및 연구개발에 차질이 발생할 수 있으므로 운용 관리를 철저히
해야 한다.

그런데 위 사람은 관리업무를 소홀히 하여 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치 고장발생에 대한
관리책임이 있다고 할 수 있다.

관련자 의견

① X급 ♠♠♠은 감사결과를 수용하면서 ☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치 고장은 기술개발
및 품질개선을 위해 업무를 적극적으로 추진하는 과정에서 판단 착오로 인해 발생
하였다는 취지로 20XX. X. XX. 적극행정 면책심사를 신청 하였다.

이에 「감사직무 규정」 제27조(적극행정에 대한 면책)의 규정에 따른 면책요건에
해당 하는지 여부를 검토한 결과 위와 같이 업무를 부적정하게 처리한 사실은 있으나,
위 사람은 ◆◆◆◆제품 기술개발 및 품질개선 등 공사의 이익을 위하여 업무를 수행
하였고, ▲▲ ▲▲맞춤 정밀도 향상을 통해 품질을 개선하고자 새로운 기능을 적용하는
등 적극적으로 업무를 처리하였으며, 새로운 기능을 적용하는데 있어 주의를 소홀히 한
사실이 고의나 중과실에 해당하지 않는다고 판단됨에 따라 면책요건이 인정되어 5급
♠♠♠을 「징계」 요구하지 아니하고 「면책(감경)」하기로 20XX. X. X. 적극행
정면책 심의위원회를 통하여 결정하였다.

② X급 ♣♣♣은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았고, 관리자로서
의 책임을 인정하였다.

조치할 사항

目目처장은

☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆장치 운용 및 관리 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 및 주의 처분**』 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급(현직급)</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	X급	♠♠♠	20XX. X. XX. ~ 현재	△△담당	경고
○○본부 (◎◎본부)	X급 (X급)	♣♣♣	20XX. X. X ~ 20XX. X. XX	♠♠♠♠부장	주의