

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	재난·예경보시설 점검 및 정비 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화 하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위한 재난안전상황실을 설치·운영하며 상황관리를 하고 있다.

이에, △△△△△△△△△사무소는 재난안전상황실을 설치·운영하며 상황관리를 위해 2025. 12. 9. 감사일 기준 AWS 5개소, 재난예·경보시설 18개소(감시국, 통제국 제외)를 활용하여 신속한 상황 전파 등 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있으며, 매월 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방태세를 갖추고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△ 재난안전상황실 운영지침」 제10조제6항에 따르면, 재난 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 하고,

동지침 별표 2(제10조제3항 관련) 상황실 근무수칙에 따라 상황실 근무자는 재난상황 발생시 재난상황전파체계에 따라 관련 상황을 즉시 전파하여야 하고, 효율적 재난상황관리를 위하여 △△△△ 재난 관련 매뉴얼을 항상 숙지하고 비상 연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방태세를 갖추도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△사무소는 「△△△△ 재난안전상황실 운영지침」에 따라 신속한 상황 전파를 위해 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 정상적인 상태로 유지하여야 함에도, △△△경보국의 경우 2025. 8. 22. 11:00, △△△△경보국의 경우 2025. 11. 11. 13:00, △△△경보국의 경우 2025. 9. 30. 15:00 최종 통신 이후 감사일 현재(2025. 12. 9.)까지 통신상태 이상이 발생하고 있는 실정으로 점검 및 정비를 통하여 정상 작동하도록 조치가 필요한 실정이다.

[그림] △△△△△△△△△사무소 재난예·경보시설(경보국) 통신상태 현황

(2025. 12. 9. 기준)

경보국 상태							
지역명	국소명	도어 상태	축전지(현재량/기종전) [V]	스피커 상태	통신 상태	통신망서	최종통신시간
대원사지구	유령주자경보국	일합	26 / 13 (219%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	외고개하경보국	일합	26 / 13 (200%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	새재고하경보국	일합	27 / 13 (207%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	문새재경보국	일합	14 / 13 (107%)	정상	이상	VHF	2025-08-22 11:00:00.0
내동사지구	장암1경보국	일합	27 / 13 (207%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	장암2경보국	일합	27 / 13 (207%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	장암3경보	일합	26 / 13 (219%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
홍산원지구	합배위하경보국	일합	27 / 13 (207%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	합배위상경보국	일합	27 / 13 (207%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
	거칠경보국	일합	26 / 13 (200%)	정상	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0
황가정지구	안천경보국	일합	26 / 13 (200%)	정상	이상	VHF	2025-12-11 10:00:00.0
	삼정경보국	일합	27 / 13 (207%)	정상	정상	VHF	2025-12-11 12:00:00.0
백후지구	죽가촌경보국	일합	26 / 13 (200%)	정상	정상	VHF	2025-12-11 13:00:00.0
	젓나물이경보국	일합	21 / 13 (161%)	정상	이상	VHF	2025-11-11 13:00:00.0
	가내소경보국	일합	21 / 13 (161%)	정상	이상	VHF	2025-09-30 15:00:00.0

우량국 상태							
지역명	국소명	도어 상태	축전지(현재량/기종전) [V]	통신 상태	통신망서	최종통신시간	
대원사지구	조가읍우량국	일합	12 / 13 (92%)	이상	VHF	2025-11-20 14:00:00.0	
황가정지구	작은새재물우량국	일합	12 / 13 (92%)	정상	VHF	2025-12-11 13:00:00.0	
백후지구	신내현우량국	일합	10 / 13 (76%)	이상	VHF	2025-11-14 09:00:00.0	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

4. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 통신상태 이상이 발생하고 있는 재난예·경보시설에 대하여 점검 및 정비를 실시하고 정상 작동하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)