

(6)

주요정보통신기반시설 IP주소 관리 미흡

현지조치 - ㉠기지본부 ㉡부

【현황 및 근거】

- 「정보통신보호법」 제8조에 따라 ㉠기지본부 전력감시제어시스템은 주요정보통신기반시설로 지정되었으며 주요정보통신기반시설의 IP주소는 대외비로 관리 중
- 공사 「보안업무관리지침」 제27조 2항에 따라 대외비는 업무와 관련되지 않은 사람이 열람, 복제, 복사, 배부할 수 없도록 보안대책을 수립하여야 함

【문제점】

- (수배전반 계전기 IP주소 표식 제거 필요) 계전기 광케이블 선에 IP주소 표식과 통신모듈에 IP주소가 명기된 스티커가 부착되어 있어 보안담당자 이외의 자가 열람 가능*

* □□공사 보수 및 외부업체 작업 시 배전반 정면 도어 개방 후 열람 가능

< ㉠ 1기지 계전기 IP주소 점검 결과 >

구 분	설비현황	계전기 수량(EA)	IP 표기
1~6 변전소	고압반, 저압반, 전동기제어반 등	360	o

【조치할 사항】

- ▶ 계전기와 광케이블에 표기된 IP주소 식별스티커 및 표식을 제거(현지 조치)