

# 통 보

제 목 시설물 관리에 관한 사항

소 관 기 관 △△△△ · ■■■■■■

조 치 기 관 △△△△ · ■■■■■■

내 용

## 1. 업무개요

공단 「보훈요양원운영규정」 제32조(시설물 사용상 주의) 제1항에 따르면 보훈요양원장은 입소자의 생명, 신체 및 재산의 위험이나 장애가 될 수 있는 요인을 사전에 제거하여 안전사고를 예방해야 한다고 규정하고 있고, 같은 규정 제28조(이용계약 당사자 등의 권리와 의무) 제1호에서도 입소자가 안전한 시설생활 환경과 질 높은 서비스를 제공받을 권리를 규정하고 있다.

## 2. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등) 제1항에 따르면 특정소방대상물의 관계인은 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 하며, 장애인·노인 등이 이용하는 소방시설의 경우 이용자의 특성을 고려하여 적합하게 설치·관리해야 한다.

또한, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조(피난계획의 수립 및 시행)에 따르면 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주 또는 출입하는 사람들이 화재가 발생한 경우에 안전하게 피난할 수 있도록 피난계획을 수립·시행해야 한다.

아울러 「노인복지법 시행규칙」 [별표]에 따르면 노인주거복지시설의 구조 및 설비는 입소자의 보건·위생과 재해 방지를 충분히 고려하여 위해 요소를 사전에 제거하고 안전한 생활환경을 제공되도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ●●●● · △△△△ · ■■■■ 종합감사 시 ■■■■은 [표 1]과 같이 지상 xx·xx층 테라스에 설치된 xx인용 하강식 승강기를 통해 xx층으로 대피하도록 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 테라스 폭이 협소하여 화재 등 비상상황 시 대피 인원이 집중될 경우 탈출 효율이 저하될 우려가 있고, 테라스 난간에 지지대가 설치되어 있지 않아 외력 발생 시 탈락 또는 추락 위험이 있으며, 하강식 승강기 외 별도의 대피로 및 대피수단이 마련되어 있지 않은 실태를 확인하였다.

[표 1] ■■■■ 비상대피로 설치 운영 현황

| 구분 | 관리실태 | 비고 |
|----|------|----|
|----|------|----|

또한, [표 2]와 같이 △△△△은 ◇◇◇◇ 건조기에 사용되는 스팀보일러 동체 내부에 미세 크랙이 발생하여 건조 성능이 저하되고, 이에 따라 건조시간 증가 및 가스 사용량 증가로 운영비용이 상승하고 있는 것으로 확인되었으며, ☆☆☆☆ 화장실 일부 벽면에는 핸드레일이 설치되어 있지 않아 입소자의 낙상사고 위험이 우려되는 상황이다.

아울러 ■■■■은 UPS 배터리가 내용연수를 경과하여 교체가 필요한 상태이며, 쓰레기장이 적정하게 관리되지 않아 악취 발생 및 폐기물 비산 우려가 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 시설물 관리에 미흡 사항

| 구분 | 대 상 | 관리실태 | 비고 |
|----|-----|------|----|
|----|-----|------|----|

관계기관 의견     △△△△·▣▣▣▣은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항     △△△△·▣▣▣▣은

낙상 등 안전사고가 우려되는 시설물에 대해서는 정부보조금 등 연내 추가예산 확보를 통해 보완하시기 바라며, 감염 우려 및 노후시설에 대해서는 안전성, 운영 효율성을 종합적으로 검토하여 교체 계획을 수립하여 개선조치 하시기 바랍니다.

(통보)