

감사결과처분(요구)서

일련번호	25	감사자	△△△		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 방부목재 품질검사 업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단『목재의 방부처리 매뉴얼』에 의거 목재 가해생물로부터의 보호 기능 및 질적 수준 유지와 목재의 사용연한의 증가를 통해 목재자원의 절약 및 산림자원의 보존에 기여하고자 목재는 방부처리를 하여야 하며,
- 공사감독원은 방부목재에 대해 웅이, 균열, 부패, 굽음, 뒤틀림, 엇결로 인한 거친 제재면 등 목재의 품질을 저하시킬 우려가 있는 사항에 대해 육안검사를 실시하고, 육안검사가 끝나면 목재 수급자 또는 현장 대리인으로부터 방부처리 시험성적서를 확인하고 수령하며, 품질인증제품을 사용한 경우 시료채취, 검사의회 및 검사 등의 품질검사 절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△△△는 2019년 11월 28일부터 2022년 11월 감사일 현재 까지 △△△△사업을 시행하면서 총 6회 방부목재 반입시 육안검사는 실시 하였지만, 방부처리시험성적서를 확인하지 않고 반입 목재의 시료에 대한 품질검사 등을 이행하지 않는 등 목재의 방부처리 품질검사 업무를 소홀히 한 사실이 있음

(단위: 천원)

공 사 명		납품일자	납품내역	금액 (자재비)	육안검사	방부처리 시험성적서	비 고
1	2020년 △△△△△ △△△지구 탐방로 정비공사	2020. 5. 20.	방부목 등 52.63㎡	78,745	○	△ (방부처리확인서)	
2	2021년 △△△△△ 탐방로 정비공사	2021. 7. 31.	미송방부목 0.74㎡	1,998	○	X	
3	탐방로 보수용 자재(방부목) 구매 시행	2021. 12. 7.	미송각재 1.84㎡	5,041	○	X	
4	2021년 △△야영장 정비공사(조경)	2021. 12. 3.	미송방부목재 2.6㎡	5,308	○	X	
5	2022년 탐방로 보수전담팀 운영을 위한 자재 구매	2022. 4. 27.	미송방부목 0.403㎡	2,230	○	X	
6	2022년 탐방로 보수전담팀 등 자체 정비를 위한 목재 구매	2022. 6. 15.	미송방부목 0.36㎡	2,048	○	X	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련