

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제22-건설안전종합-05호
제목 토석정보관리시스템 관리 소홀
소관부서 ●●●●본부 ♣♣안전건설단
조치부서 인사조직처
내용

1. 업무 개요

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라
▷▷기지 토목·건축 시공 및 안전·품질·공정관리 업무를 담당하면서 “▷▷ ⊕⊕
국가산업단지계획 변경 및 부대공사”(계약상대자: ■■건설 (주), 계약기간: 2021. 02.
25.~2022. 12. 31., 이하 “▷▷부지정지공사”라 한다)를 관리 감독하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법 시행령」 제77조 제3항에 따르면 발주청은 건설공사에서
발생하는 토석이 다른 건설공사에 효율적으로 활용될 수 있도록 □□□□□□□□
이 정하여 고시하는 바에 따라 관리하도록 되어 있다.

또한 「토석정보공유시스템 이용요령」(□□□□□□고시 제2019-227호, 2019. 5.
10.) 제4조 제2항에 따르면 토석정보공유시스템에 토석정보를 입력 및 관리해야
하는 대상은 발주청이 발주하는 건설공사 중 사토·순성토의 설계량과 발생량이
1,000m² 이상인 건설공사로 한다고 되어 있다.

그리고 동 규정 제9조 따르면 ① 설계 준공시 10일 이내 토석정보공유시스

템에 토석자원의 설계량 등을 입력 및 관리하고 향후 설계변경이 발생하는 경우 설계변경일로부터 10일 이내 정보를 갱신하여야 하며, ② 공사착수단계에서는 시공 계약일로부터 10일 이내 토석정보공유시스템에 토석자원의 발생량 등을 입력 관리하여야 하고, ③ 공사시행단계에서 토석자원의 반출입이 발생하는 기간에는 반입·반출현황을 최소 월 2회 이상 갱신하도록 되어 있다.

따라서 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 사토·순성토의 설계량과 발생량이 1,000m² 이상인 건설공사를 관리 감독하는 경우 공사 착수단계 및 시행단계에서 토석자원의 발생량 등을 토석정보공유시스템에 입력 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷부지정지공사의 실시설계보고서를 살펴보면 LNG저장탱크 등 ▷▷기지의 설비를 안정적으로 구축하기 위해 부지고를 저장탱크 구역의 경우 EL (+)5.15m, 기화송출설비 구역의 경우 EL (+)6.15m까지 증고하는 것으로 계획¹⁾ 되었으며, 이에 동 건설공사의 최초 계약 물량내역서에는 부족토 425,943m³를 외부에서 순성토 반입되도록 설계되었다.

이후 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 2021. 9. 30. 단계별 부지 성토 계획을 수립하면서 성토량을 376,640m³로 감소토록 변경하였고, 또한 2021. 10. 27. ♣♣♣ 민원토사 약 13,000m³를 성토재로 활용하도록 품의하면서 순성토 반입계획을 추가 변경하였다.

그리고 부지정지공사의 순성토는 2021. 9. 30. 수립한 단계별 성토계획에 따라 2021. 10. 07.부터 순차적으로 반입되어 현재까지 성토공사가 진행되고 있다.

그런데 ♣♣안전건설단 ΨΨ부는 ▷▷부지정지공사를 관리 감독하면서 착공

1) 증고 두께는 현 부지고에 따라 약 0.5m에서 2.5m로 나타남

이후 2차례에 걸친 토석자원의 설계량 변경과 공사기간 중 지속적으로 순성토 반입이 이루어졌음에도 【표 1】과 같이 토적정보관리시스템에 토석자원 정보를 한 차례도 입력, 갱신하지 않았다.

【표 1】 토석정보 발생 및 관리 현황

구분	입력기준	발생 기준일	입력일
착 수	시공계약일로부터 10일 이내	2021. 2. 25.	미입력
설 계	설계변경일로부터 10일 이내	2021. 09. 30	미입력
		2021. 10. 27.	미입력
시 공	반·출입 발생기간 월 2회	2021. 10. 07. ~	미입력

※ 출처: ♣♣안전건설단 ΨΨ부 제출자료

관계부서 등 의견 및 검토결과

♣♣안전건설단 ΨΨ부는 이번 감사 건과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

인사조직처장은

토석자원정보공유시스템에 토석자원 정보의 입력, 관리를 소홀히 한 부서를 엄중 경고하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서]

♣♣안전건설단 ΨΨ부 (부서경고)