

2 지적사항 요약

2 설비 운영·유지관리 분야 (12건) No. 8~19

15

공급관리소 침하측점 관리 기준 이행 및 개정 소홀

부서주의 - □·◇·■본부 ■부 / 통보 - ①처 ②부

【현황 및 근거】

- 「공급관리소 설비 및 건물 침하측점 설치 기술표준(2005년 제정, 2010년 개정)」에 따라 관리소의 설비 및 건물에 대한 침하측점 관리 업무를 수행해야 함
※ 전 관리소 매년 수행 (15년 이상 관리소는 격년, 연약지반 관리소는 연 2회 수행)

< 기술표준의 관리소별 수준점 설치 기준 >

(단위: 개소)

구분	제어동	정압동	밸브상단	기기기초상단	기타
GS	2	2	-	약 20	지하인입배관 상단 등
VS	2	-	-	약 5	
BV	2	-	2	-	

- 지역본부별 관리소 침하측점 관리를 상이하게 수행 중

< 지역본부별 관리소 침하측점 관리 수행 현황 >

구분	□	◇	■
시행 방법	측량용역(간이) (약 1천만 원/년)	시설유지보수용역(영선)	측량용역(간이) (약 4백만 원/년)
관리소	26개~46개 관리소(총 46개소)	72개(총 73개소)	8개(총 53개소)

【문제점】

- ① (기술표준 미준수) 측정대상 관리소 임의선정·누락, 측량점 관리 및 성과 미흡

구분	문제점
측점관리	(공통) 기준점 위치 및 침하측량점 개소 표준대비 부족
대상관리소	(◇) ◆본부서 인계(2019년)받은 1개 관리소 지속 누락 (■) 53개 중 8개 관리소 임의선정 시행, 2022년 미시행
성과물	(□·◇)측점관리 사진대지 누락, (공통)지반고 기입 측량도면 제출 누락

- ② (기술표준 요구사항 과다) 측점관리 요구사항의 적정성 검토 필요

- (생산기지 침하관리 표준)비법적대상은 준공10년 이내 연1회, 10년초과 2년1회 시행, 20년 초과 대상 제외 가능, 방산탑은 기울기 측량
* 공사내 법적대상은 LNG저장탱크와 압축가스 100m³, 액화가스 1톤 이상 저장탱크
- 현 관리소 측점관리 기술표준 요구 수준의 수행을 위해서는 전문 측량용역 시행이 필요하나 시행 목적에 부합하는 실효성 및 합리성 검토 필요

【조치할 사항】

- ▶ ①기술표준 부합하지 않게 침하측점을 관리한 담당부서에 주의
- ▶ ②실효성 있고 합리적인 측점 및 침하 관리 기준을 검토하여 기술표준 개정토록 통보