


2024년도 ○○○공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 이동지역 제한구역 출입통제 및 출입자명부 관리에 관한 사항 ○이동지역 내 항공유저장소는 제한구역으로 신원을 확인 후 출입을 허가 하고 있고, 출입자는 출입기록을 작성하도록 하고 있음. ○그런데 감사기간 내 현장 확인 결과 출입문이 개방되어 신원 확인 절차가 없었고, 출입자 명부도 제대로 관리되고 있지 않았음.     ○ 조치할 사항 : 항공유저장소 출입에 대한 통제가 이루어질수 있도록 신원확인 절차 이행 및 출입명부를 철저히 관리하시기 바랍니다.	보안
2	□ 안내간판 현행화에 관한 사항 ○○○○공항 여객청사에는 여객의 이동 동선 및 공항 이용에 도움을 되도록 안내간판이 설치되어 있음 ○그런데 일부 안내간판에 입점 후 퇴거 업체인 애견센터가 현재까지도 안내되어 있어 여객들에게 혼란을 야기하고 있음.   ○ 조치할 사항 : 해당 안내간판을 최신화하여 여객불편이 최소화될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	고객

연번	내 용	비 고
3	□ 국내선 지하연결통로 바닥 부착물 훼손에 관한 사항 ○ ◎◎공항 국내선 지하연결통로의 국내선 도착지점에 교통약자 이동 지원 서비스 관련 키오스크가 설치되어 있음. ○ 그런데 키오스크 주변 바닥면에 기존에 사용하던 접착테이프 사용부분 일부가 제거되지 않고 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 여객이 이용하는 지하연결통로의 미관을 해치는 접착 테이프를 교체하는 등 여객 이용시설 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	고객
4	□ 안내간판 관리에 관한 사항 ○ ◎◎공항 국내선 여객청사 1층에 국립항공박물관 안내를 위해 간판의 조명 패널이 이격되어 안내사항을 확인 하기가 어려움. ○ 한편, 국내선 여객청사 3층 격리대합실 6번 탑승구 인근 남자화장실 벽면에는 안내간판이 부착되어 있는 반면 여자화장실 벽면에 안내간판이 탈락한 채로 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 여객 이용에 불편이 없도록 안내간판 관리하시기 바랍니다.	고객

연번	내 용	비 고
5	□ 국제선 주차빌딩 시설물 파손에 관한 사항 ○ 2024. 2. 국제선 주차빌딩 출입 높이제한을 초과한 차량이 진입하면서 주차현황판과 충돌하였고 기울어진 시설물은 케이블타이로 임시 조치한 상태로 감사일 현재까지 수리되지 않고 있음.  ○ 조치할 사항 : 시설물 안전관리를 위해 신속히 수리하시기 바랍니다.	고객
6	□ 국제선 주차빌딩 내 불용 시설물 처리에 관한 사항 ○ 「물품관리규정」 제26조(반납)에 따라 물품운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단될 경우에는 물품관리장에게 지정된 장소로 반납하여야 함. ○ 그런데 사용할 수 없는 상태의 안내간판이 국제선 주차빌딩 내 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 물품운용장은 규정에 따라 물품을 반납 처리하시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
7	□ 부외자산 등재에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제15조(부외자산 관리)에는 내용연수가 1년 이상인 물품으로서 취득가액 30만원 이상 100만원 미만의 자산성 물품이 구입과 동시에 비용처리된 경우는 부외자산으로 관리하도록 정했음. ○ 그런데 ◎◎공항에서는 부외자산 대상 물품을 자체취득하고 부외자산으로 등재하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 물품관리장은 자체취득 내역을 점검하여 부외자산 대상 물품을 취득한 경우 부외자산으로 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품
8	□ 시설물 위치 조정에 관한 사항 ○ ◎◎공항 2층에는 현금자동입출금기와 무인민원발급기가 칸막이로 구분하여 설치되어 있음. ○ 그런데 현금자동입출금기는 칸막이 밖으로 돌출되어 있어 공항 이용객의 동선을 방해하는 등의 불편을 초래하고 있음. ○ 조치할 사항 : 현금자동입출금기를 칸막이 안으로 이동 배치하여 공항 이용객 불편을 최소화 하시기 바랍니다.	임대

연번	내 용	비 고
9	□ ◇◇파크 부지 내 폐기물 등 처리에 관한 사항 ○ ◇◇파크(◆물 등) 운영자와의 협약서 제40조(시설물 유지관리)에 따르면 사업시행자는 소유 시설물이 쾌적한 경관과 미관이 유지될 수 있도록 관리하여야 한다고 되어 있음 ○ 그런데 현재 스카이파크 부지 내 임목폐기물 및 화분 등이 방치되어 있어 미관이 저해되고 있음 ○ 조치할 사항 : 협약서 등에 근거하여 사업시행자로 하여금 폐기물을 즉시 처리하도록 조치하시기 바랍니다.	임대
10	□ 소속기관 명칭 표기에 관한 사항 ○ ◎◎공항 사업장 내 부착된 안내판에 소속기관 명칭이 ‘◎◎본부’로 표기되어 있어 현행화가 필요함. ○ 조치할 사항 : 직제규정을 반영한 소속기관 명칭으로 변경하시기 바랍니다.	총무

연번	내 용	비 고
11	□ 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항 ○ 공사감독규정 제23조(하도급관리)에 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급현황판을 현장사무실 앞 등에 설치하도록 하고, 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하여 하도급자, 자재·장비업자, 건설근로자가 대금 지급 현황을 실시간 확인할 수 있도록 공개하도록 하고 있음. ○ “○○공항 제1항공등화제어소 및 외곽지역 전원설비 개량공사” 현장 사무실 앞 등에는 대금 지급 현황을 확인할 수 있는 공사대금 지급 현황판이 설치되지 않음.  ○ 조치할 사항 : “○○공항 제1항공등화제어소 및 외곽지역 전원설비 개량공사” 현장사무실 앞 등에 공사대금 지급현황판을 설치하시기 바랍니다.	공사
12	□ 시설공사 중 덕트내 먼지유입 방지에 관한 사항 ○ “○○공항 국제선 서편 보안검색장 조성공사” 는 감사일 현재 건축 공정 중 먼지 등 발생작업이 시행되고 있으나, 플렉시블 덕트가 밀폐되지 않아 덕트내로 먼지유입이 발생할 수 있음   ○ 조치할 사항 : 플렉시블 덕트를 통한 덕트내로 먼지유입이 되지 않도록 조치하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
13	□ 국제선청사 장애인 화장실 콘센트 관리에 관한사항 ○ ◎◎공항 여객청사 화장실에는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 물기(습기)가 많은 장소에 포함되어 방우형 콘센트가 설치되어 있음 ○ 그러나 국제선청사 2층 서편 장애인화장실에 방우형 콘센트에 덮개가 탈락되어 있음  ○ 조치할 사항 : 국제선청사 장애인화장실 방우형 콘센트를 재정비 하시기 바랍니다.	전기
14	□ 건설공사 준공대금 정산에 관한 사항 ○ 2023년 시행한 ‘◎◎공항 팻파크 조성공사’ 준공 시 보험료 등 경비를 정산하면서 이와 연동되는 일반관리비 및 이윤 금액이 조정되지 않은 채로 공사비가 집행되었음 ○ 조치할 사항 : 과다 지급된 일반관리비 및 이윤 금액 155천원을 환수 하시기 바랍니다.	공사
15	□ 통로유도등 설치에 관한 사항 ○ 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) 6조에 따르면 각층의 계단참마다 계단통로유도등을 설치하여야 함 ○ 그런데 제1항공동화제어소 피난계단 1~2층 사이의 계단참에는 복도통로 유도등이 설치되어 있음  ○ 조치할 사항 : ◎◎공항 제1항공동화제어소 피난계단 1~2층 사이의 계단참에 복도통로유도등을 계단통로유도등으로 교체설치하여 주시기 바랍니다.	소방

연번	내 용	비 고
16	□ 소방관련시설 주변 주정차 금지 표지 설치 ○ 도로교통법 시행령 제10조의 3(소방 관련 시설 주변에서의 정차 및 주차의 금지 등) 및 시행규칙 별표 6. 안전표지의 종류에 따라 소방용수 시설, 비상소화장치 또는 소방시설등이 설치된 곳으로부터 각각 5m 이내인 곳 중에 소방활동이 필요하다고 인정되는 곳에 정차 및 주차금지를 연석에 표시하여야 함. ○ ◎◎공항 국제선 청사 전면 택시승강장 도로 변 녹지에 설치되어 있는 소방용수시설(2개소)의 반경 5M 이내 도로구간 연석에 ‘소방 시설 주정차금지’ 표지 가 설치되어 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 도로 연석의 바탕은 적색으로 하고, 연석의 윗면 및 측면에 백색으로 ‘소방시설 주정차금지’ 문구를 표기하시기 바랍니다.	안전
17	□ 국제선 고가도로 상/하향 램프 곡선구간 관리에 관한 사항 ○ 토목시설 유지관리지침 제7조(유지관리업무의 기본지침)에 따르면 공항시설물에 대한 지속적인 점검과 사전 정비를 체계적으로 시행 하고 이용객의 안전과 편의를 도모하기 위하여 예방보수가 가능하도록 유지관리에 철저를 기하도록 하고 있음. ○ 그런데 ◎◎공항 국제선 고가도로 상향 및 하향 램프 곡선구간에 도로변으로 무성하게 자란 잡초들이 있어, 공항미관을 저해하고 있음. ○ 조치할 사항 : 국제선 고가도로 상향 및 하향 램프구간의 잡초를 제거하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고																					
18	□ 조립식 철근콘크리트암거블럭 하자보수 시행 ○ 「공사계약일반조건」 제33조(하자보수) 제4항 계약상대자는 하자 보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 함. ○ 조립식철근콘크리트암거블록 구매(○○공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장 공사, 5차년도)’를 국제선 계류장에 조립식 철근콘크리트 암거블록을 설치하였으나 P4유도로(#31~34) 인근 콘크리트 암거블록의 모서리 파손(7개소) 및 상부천공 흠(1개소)등이 발생한 상태임.  ○ 조치할 사항 : 설치된 암거블록의 콘크리트 모서리 파손 7개소 및 상부천공 1개소에 대한 하자보수를 시행하시기 바랍니다.	공사																					
19	□ 직제개편에 따른 현장조치 행동매뉴얼 배포처 관리에 관한 사항 ○ 제49조의9(위기상황 매뉴얼의 작성 관리 방법 등) 제1항에서는 다중이용시설등의 관계인이 작성·관리하여야 하는 위기상황 매뉴얼에는 위기상황 대응조직의 체계, 위기상황 발생 시 구성원의 역할에 관한사항 등을 포함하도록 하고 있음. ○ 그런데 직제규정개정 407호(`23.10.30)개정에 따라 ■■본부 ▶부가 ○○공항 ▶부로 정규직제화 및 ○○공항으로 이관되었으나 ○○공항에서 관리중인 7개의 각종 현장조치 행동매뉴얼의 배포처에는 ▶부가 미포함 되어 있음. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>현장조치 행동 매뉴얼</th><th>관리부서</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>항공기사고</td><td>☞부</td></tr> <tr> <td>2</td><td>풍수해(태풍·호우) 재난</td><td rowspan="3">♡부</td></tr> <tr> <td>3</td><td>풍수해(대설)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>지반침하 사고대응</td></tr> <tr> <td>5</td><td>항공유급유시설 재난</td><td>☼부</td></tr> <tr> <td>6</td><td>국가전력수급부족 재난</td><td rowspan="2">◆부</td></tr> <tr> <td>7</td><td>전력 및 항공등화시설 장애</td></tr> </tbody> </table> ○ 조치할 사항 : 직제개편에 따라 ○○공항으로 이전된 ▶부에 현장조치 행동매뉴얼이 배포될 수 있도록 하시기 바랍니다.	구 분	현장조치 행동 매뉴얼	관리부서	1	항공기사고	☞부	2	풍수해(태풍·호우) 재난	♡부	3	풍수해(대설)	4	지반침하 사고대응	5	항공유급유시설 재난	☼부	6	국가전력수급부족 재난	◆부	7	전력 및 항공등화시설 장애	안전
구 분	현장조치 행동 매뉴얼	관리부서																					
1	항공기사고	☞부																					
2	풍수해(태풍·호우) 재난	♡부																					
3	풍수해(대설)																						
4	지반침하 사고대응																						
5	항공유급유시설 재난	☼부																					
6	국가전력수급부족 재난	◆부																					
7	전력 및 항공등화시설 장애																						