

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 소화기 안전점검 등 관리 부적정

관계부서 : □□팀

내 용

1. 업무 개요

공사 □□팀은 공사 「직제규정시행세칙」 제6조 및 관련 별표2에 따라 ☆☆ 및 ●●¹⁾(이하 “☆☆ 사옥”이라 한다)의 운영과 입주기관, 내방객 대상 안내 및 안전, 보안 및 시설관리를 담당하고 있으며, 특히 ☆☆ 건물의 안전을 위하여 소화기, 소화전 등을 배치하고 관리하는 소방안전 업무를 수행하고 있다.

해당 업무 추진을 위해 □□팀은 자회사인 ○○○(주)와 1년 단위로 시설관리 용역계약을 체결하여 ☆☆ 사옥 소방시설물을 관리하고 있다.

□□팀과 ○○○(주)가 ☆☆ 건물의 소방안전을 위하여 보유·비치 및 관리하고 있는 소화기 현황은 [표]와 같다.

[표] 소화기 보유·비치 및 관리 현황(2022년 10월 현재)

연 번	설 치 장 소	설 치 개 수	점 검 유 무 표시	비 고
1	PH(옥상)	9개	○	기계실 등
2	17층	20개	○	
3	16층	25개	○	
4	15층	15개	○	
5	14층	22개	○	

1) ●● : ☆☆ 1~5층을 리모델링하여 일반소비자 대상 한국관광 홍보 공간으로 활용 중이며, 1층에는 대형 미디어월, 2~4층에는 K-POP, K-드라마 등 콘텐츠 체험관, 5층은 관광안내센터 및 카페 등을 운영 중

연 번	설 치 장 소	설 치 개 수	점 검 유 무 표 시	비 고
6	13층	24개	○	
7	12층	21개	○	
8	11층	20개	○	
9	10층	21개	○	회의실(일반인 통행)
10	9층	25개	○	
11	8층	28개	○	
12	7층	24개	○	
13	6층	24개	○	한국관광공사 사무실
14	5층	15개	○	카페 등(일반인 통행)
15	4층	13개	○	체험관 등(일반인 통행)
16	3층	11개	○	체험관 등(일반인 통행)
17	2층	13개	○	체험관 등(일반인 통행)
18	1층	14개	○	일반인 통행
19	지하 1층	24개	○	일반인 통행
20	지하2층	7개	○	
21	지하3층	11개	○	
22	지하4층	21개	○	전기실 등
계		407개	전체완료로 표시	-

자료: □□팀 제출 <10월 소화기 월간 점검대상> 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

구 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」²⁾(2022. 12. 1. 법률 제18661호로 개정되기 이전의 것. 이하 “소방시설법”이라 한다) 제24조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 화재 예방, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 하며, 같은 법 제25조 제3항에 따르면 점검의 구분과 그 대상, 점검인력의 배치기준 및 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 필요한 사항은 행정안전부령으로 정하도록 되어 있다.

2) 체계적인 화재예방정책 추진과 소방관련 법령을 국민이 알기 쉽도록 하기 위해 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」을 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(제정)」과 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(전부개정)」로 분법하여 2022. 12. 1. 시행. 감사 시점 상 적용되는 법률은 구 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」로 이를 기준으로 판단함

이에 따라 구 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」(2022. 12. 1. 대통령령 제33004호로 개정되기 이전의 것. 이하 “소방시설법 시행규칙”이라 한다) 제18조 제1항 및 관련 별표1 “소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법·횟수 및 시기”에 따르면, 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 맨눈 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시(작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있다)하고, 그 점검결과를 2년간 자체 보관하여야 한다고 되어 있으며, 외관점검의 점검자는 해당 특정소방대상물의 관계인, 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자(소방시설관리사를 포함하여 등록된 기술인력을 말한다)로 하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」(소방청) 제4조는 공공기관의 장의 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항에 관한 감독책임에 대하여 규정하고 있고, 제7조의2에 따르면 기관장이 소방시설관리업자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 한 경우에도, 해당 공공기관의 소방안전관리자는 소방안전관리 업무를 대행하는 소방시설관리업자의 업무를 감독하여야 할 의무가 있다.

그리고 공사 「소방안전관리에 관한 규정」 제3조 제2항에 따르면 공사의 소방관리자는 본사 경영지원담당 부서장(실장)과 각 지사장 및 ☆☆의 장이 되며, 해당 관리자는 소방시설, 피난시설, 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항, 소방안전관리자 및 화기단속 책임자 지정에 관한 사항 등에 대하여 감독책임을 진다. 또한, 같은 규정 제4조 제1항에 따르면 소방관리자는 소방안전관리 업무의

원활한 수행을 위하여 소방안전관리자를 선임하여야 하며 소방안전관리자는 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 유지·관리 등 소방안전관리에 필요한 업무를 수행하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소방시설 자체점검 관련

☆☆ 사옥에 대하여 소화기 등 소방시설 운영 및 관리 실태를 점검한 결과, ☆☆ 사옥의 소방시설 유지·관리 상태 점검의 관리주체인 □□팀과 해당 업무의 실무를 담당하는 ○○○(주)는 [그림 1]과 같이 ☆☆ 사옥에 설치된 일부 소화기에 대하여 외관점검을 하지 않았음에도, [그림 2]와 같이 별도로 관리하는 <월별 소화기 월간 점검대장>에는 점검을 완료한 것처럼 허위로 기재하는 등 소화기 외관점검과 점검 결과에 대한 관리를 적절하게 하고 있지 아니하였다.

특히 월별 점검이 제대로 이루어지지 않은 소화기들이 주로 발견된 층은 카페 및 관광안내센터가 있어 일반소비자들이 다수 방문하는 5층과 축전지실, 전기실, 유류창고 등 안전시설들이 밀집되어 있는 지하4층에 집중되어 있어 소방안전관리를 더욱 철저히 해야 하는 장소의 소화기 관리가 제대로 이루어지지 않았다.

[그림 1] 소화기 외관점검 허위기재 예시(점검일 2022.10.31.~11.3.)

소화기 5-3	소화기 5-14	소화기 B4-19
		
최종점검일 2022.9.15	최종점검일 2022.9.15	최종점검일 2022.8.26

[그림 2] 소화기 월간 점검대장(2022년 9~10월 분)

9월 소화기 월간 점검대장										
총수량	총별	번호	위치	종류	규격(kg)	제조번호	제조일자	제조업체	점검유무	비고
404		B4-19	전기실 배전반	A-B-C(형정)	3	002269	2021.02	한국하론	○	
10월 소화기 월간 점검대장										
총수량	총별	번호	위치	종류	규격(kg)	제조번호	제조일자	제조업체	점검유무	비고
281		5-3	자동문	A-B-C(분말)	3.3	317836	2015.11	두꺼비	○	
292		5-14	안내데스크 좌	A-B-C(분말)	3.3	88540	2014.05	국제	○	
404		B4-19	전기실 배전반	A-B-C(형정)	3	002269	2021.02	한국하론	○	

자료: □□팀 제출 월별 소화기 점검대장에서 발췌

나. 소방안전관리자의 업무수행 관련

실질적으로 소방시설물을 점검하고 관리하는 **□□(주)**가 소방시설법 시행규칙에 따른 월 1회 외관점검 실시 의무를 다하지 않고 2개월 이상 미실시한 사례가 있는

등 소화기 관리 및 점검대장 관리를 부적절하게 하고 있음에도 불구하고, 이를 감독해야할 책임이 있는 □□팀의 소방안전관리자는 매월 소화기 외관점검의 실시 시행 및 누락여부, 소화기 월간 점검대장 내용의 정확성, 신뢰성 등을 확인하지 않고 있었다.

또한 □□팀은 2021년 실시된 ‘행동강령 이행실태(공직기강) 점검(2분기)’ 복무감사에서도 ‘소화기 등 관리 미흡’으로 통보처분³⁾을 받은 바 있으나, 소화기 관리 업무를 여전히 소홀히 하고 있는 등 관리 및 이에 대한 감독 책임을 다하지 않고 있었다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□팀은 감사결과를 수용하면서, 향후 소화기 안전점검 등 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ☆☆의 소화기 외관점검 및 관리대장을 부적절하게 관리하고, 이에 대한 감독 의무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

3) ‘2021년 2분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사’ 결과에 따르면, 당시 1. 소방시설 등의 자체점검 부적정, 2. 소화기 설치 및 표지 미부착 등에 대하여 소화기 관리업무에 대한 개선 방안을 마련하도록 통보처분을 받은 바 있음