




□ 고속국도 제55호선 남원주IC~춘천IC 리모델링(포장) 공사(제1공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	본선 차단구간 PE드럼 전도	사진		본선 차단구간 PE드럼 재설치 필요	#1
			위치	중앙선 STA. 332.1k(부산방향)		
			내용	본선 차단구간 PE드럼 전도		
2024	시공업무	절삭 덧씌우기 공사 전후 구간 차선도색 상태 불량	사진		차선도색 불량구간 재도색 필요	#2
			위치	중앙선 STA. 318.4k(부산방향)		
			내용	공사 전후 구간 차선도색 상태 불량		

□ 고속국도 제55호선 남원주IC~춘천IC 리모델링(포장) 공사(제1공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항	지 도 시 정 내 용	비고						
2024	설계업무	중앙선 비절삭 덧씌우기 구간 포장 방수층 설계 오류	<table><tr><td>사진</td><td></td></tr><tr><td>위치</td><td>중앙선 STA. 315.955k~316.005k(춘천) 외 1개 구간</td></tr><tr><td>내용</td><td>비절삭 덧씌우기 구간 포장 방수층 설계 오류</td></tr></table>	사진		위치	중앙선 STA. 315.955k~316.005k(춘천) 외 1개 구간	내용	비절삭 덧씌우기 구간 포장 방수층 설계 오류	비절삭 덧씌우기 구간 포장 방수층 설계변경 감액 요구 (△85,401천 원)	#3
사진											
위치	중앙선 STA. 315.955k~316.005k(춘천) 외 1개 구간										
내용	비절삭 덧씌우기 구간 포장 방수층 설계 오류										

□ 고속국도 제35호선 남이JCT~호법JCT 리모델링(시설물) 공사(제1공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	중앙선 STA. 315.8k(춘천) 공사중 안내간판 전도 위험	사진		공사중 안내간판 고정 시설 설치 필요	#1
			위치	중앙선 STA. 315.8k(춘천방향)		
			내용	공사중 안내간판 전도 위험		
2024	시공업무	중앙선 STA. 324.0k(춘천) TMA차량 깃발 미설치	사진		TMA차량 깃발 설치 필요	#2
			위치	중앙선 STA. 324.0k(춘천방향)		
			내용	TMA차량 깃발 미설치		

□
 고속국도 제35호선 남이JCT~호법JCT 리모델링(시설물) 공사(제1공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	만종JCT(차단시점) 지향성 스피커 작동 미흡	사진		지향성 스피커 작동 필요	#3
			위치	만종JCT(차단시점)		
			내용	지향성 스피커 작동 미흡		

□ 고속국도 제35호선 남이JCT~호법JCT 리모델링(포장) 공사(제1공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	작업보호차량 충돌이격거리(60m) 부족	사진		작업보호차량 충돌이격거리 확보 필요	#1
			위치	중부선 STA 260.8k(하남방향)		
			내용	작업보호차량 충돌이격거리(60m) 부족		


고속국도 제35호선 남이JCT~호법JCT 리모델링(포장) 공사(제3공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	아스콘 포장 폐기물 처리 미흡	사진		아스콘 포장 폐기물 처리 필요	#1
			위치	경부선 STA 389.3k(서울방향)		
			내용	아스콘 포장 폐기물 처리 미흡		


□ 고속국도 제35호선 남이JCT~호법JCT 리모델링(포장) 공사(제4공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	운전자 위험 인지 매트 미설치	사진		운전자 위험 인지 매트 설치 필요	#1
			위치	중부선 STA 305.8k(하남방향)		
			내용	운전자 위험 인지 매트 미설치		
2024	시공업무	머캐덤롤러 후진경광등(상단) 미점등	사진		머캐덤롤러 후진경광등(상단) 교체 필요	#2
			위치	중부선 STA 315.7k(하남방향)		
			내용	머캐덤롤러 후진경광등(상단) 미점등		

□ 고속국도 제35호선 남이JCT~호법JCT 리모델링(시설물) 공사(제2공구)

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	작업보호차량 충돌이격거리(60m) 부족	사진		작업보호차량 충돌이격거리 확보	#1
			위치	중부선 STA 314.4k(남이방향)		
			내용	작업보호차량 충돌이격거리(60m) 부족		

□ 경부선 목천IC 개선공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	보강토옹벽 전면부 블록 파손	사진		보강토옹벽 파손부 보수 필요	#1
			위치	STA. 0+560		
			내용	보강토옹벽 전면부 블록 파손		
2024	시공업무	보강토옹벽 뒷채움 상단 측구 이음부 불량	사진		보강토옹벽 뒷채움 상단 측구 이음부 보수 필요	#2
			위치	STA. 0+720		
			내용	보강토옹벽 뒷채움 상단 측구 이음부 불량		

□ 경부선 목천IC 개선공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	안전시설물 설치 상태 불량	사진		안전시설물 재설치 필요	#3
			위치	회차로 진입로		
			내용	안전시설물 설치 상태 불량		
2024	시공업무	폐콘크리트 보관 및 관리 개선 필요	사진		폐기물 적정 보관 및 처리 필요	#4
			위치	회차로		
			내용	폐콘크리트 보관 및 관리 개선 필요		

□ 경부선 목천IC 개선공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	공사용 자재 보관 상태 불량	사진		공사용 자재 적정 보관 필요	#5
			위치	회차로		
			내용	공사용 자재 보관 상태 불량		
2024	시공업무	임목폐기물 등 보관 상태 불량	사진		폐기물 적정 보관 및 처리 필요	#6
			위치	회차로		
			내용	임목폐기물 등 보관 상태 불량		

□ 경부선 목천IC 개선공사

회계년도	구 분	제 목	지 적 사 항		지 도 시 정 내 용	비고
2024	시공업무	RC옹벽 표면처리 미흡	사진		RC옹벽 벽면 면갈이 필요	#7
			위치	회차로		
			내용	RC옹벽 표면처리 미흡		
2024	시공업무	물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS) 누락	사진		물 질 안 전 보 건 자 료 (MSDS) 게시 필요	#8
			위치	회차로		
			내용	물질안전보건자료(MSDS) 누락		