

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 실외 LPG 저장소 안전관리 부적정

2. 관계기관 : □□

3. 내 용

가. 업무개요


□□은 도시가스를 공급받지 아니하고 실외 LPG 저장소에 LPG를 충전하여 기계실 및 주방에 가스를 공급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표5 액화석유가스 일반 집단공급·저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준의 제1호 나목 3) 사)에 따라 충전용 주관의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 1년에 1회 이상 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받은 압력계로 그 기능을 검사하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, □□에서 수립한 「액화석유가스저장소 표준 안전관리규정」에 따르면 실외 액화석유가스저장소 안전관리 조직을 [표 1]과 같이 구성하고 있으며, 긴급사태 및 재해발생의 경우에 대비한 교육 및 훈련은 6개월에 1회 이상 실시하며 예상된 재해규모에 따른 긴급조치 훈련활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 액화석유가스저장소 안전관리 조직



따라서 □□에서는 실외 LPG 저장소의 원활한 관리와 안전사고 예방을 위하여 압력계 등 관련 부품을 법률에 정한 시기에 따라 교체하여 사용에 문제가 없도록 하고, 긴급상황에 대비한 안전교육과 훈련을 철저히 실시하여 보훈요양원에 입소한 어르신과 근로자의 인명 및 재산피해가 없도록 만전을 기하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○·△△·□□·■■■ 종합감사 시 실외 LPG 저장소 관리 실태를 점검한 결과, □□에서는 2023년에 충전용 압력계 교정(점검) 절차를 이행하지 않은 사실이 확인되었고,

또한, □□에서 자체 수립한 「액화석유가스저장소 표준 안전관리규정」과 상이하게 6개월에 1회 이상 가스안전 훈련을 실시하지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

아울러 가스유출을 알리는 경고 장비가 실외 LPG 저장소 패널만 점등되어 실내에 안전관리책임자 등이 이를 조기에 인지하여 초동대응을 하기 어려운 위험이 있으므로 이에 대한 개선대책이 필요한 점이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

- □□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■, □□장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

○ □□장은

- 실외 LPG 저장소 교정(점검) 및 안전교육·훈련을 철저히 실시해 주시고, 안전사고 발생 시 이를 조기에 인지할 수 있는 개선방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■