

개 선

제 목 작업환경측정 결과에 따른 개선대책 마련 필요
소 관 부 서 ▶▶처
내 용

◇◇◇◇◇◇소 ▶▶처 ♥♥♥♥팀은 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 「산업안전보건법」 제125조(작업환경측정), 「관리원 시험실 안전 매뉴얼」 제9조(시험실 환경측정)에 따라 매년 작업환경측정을 시행하고 있으며, 작업환경측정 결과는 고용노동부 장관에게 보고하고 있다.⁵⁾

그리고 ♥♥♥♥팀은 작업환경측정 결과를 해당 작업장의 근로자에게 알려야 하며⁶⁾, 작업환경측정 결과에 따라 개선이 필요한 사항은 근로자의 건강을 보호하기 위하여 해당 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치를 하여야 한다.⁷⁾

그런데 ♥♥♥♥팀은 2019년에 시행한 작업환경측정 결과 보고서를 「2019년 ◇◇◇◇◇◇소 특수건강검진 실시」문서에 첨부하여 ◇◇◇◇◇◇소 소속 근로자에게 문서 공람으로 알려주었으나, 2020년에 시행한 작업환경측정 결과는 근로자에게 알리지 않은 사실이 있다.⁸⁾

5) 「산업안전보건법」 제125조 제5항에 따라 작업환경측정을 위탁받은 작업환경측정기관이 고용노동부 장관에게 제출한 경우, 작업환경측정 결과를 보고한 것으로 본다.

6) 「산업안전보건법」 제125조 제6항에 따라 작업환경측정 결과를 해당 작업장 근로자에게 알려야 하며, 작업환경측정 결과를 알리지 아니한 자는 「산업안전보건법」 제175조 제5항 제15호에 따라 500만원 이하의 과태료 처분 대상이 될 수 있다.

7) 「산업안전보건법」 제125조 제6항에 따르면 작업환경측정 결과에 따라 해당 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단의 실시 등의 조치를 하여야 하며, 조치를 하지 아니한 자(사업주)는 「산업안전보건법」 제171조에 따라 1천만원 이하의 벌금 처분이 부과될 수 있다.

8) 전자문서 공람, 사업장 내 게시판 부착 공지 등 근로자들이 알 수 있는 방법으로 작업환경측정 결과를 알려야 함

또한 2019년, 2020년 작업환경측정 결과 보고서에 따르면, 일부 흡후드의 경우 제어풍속 기준을 만족하지 못하고 있어 개선하도록 요청하고 있으나 문제점의 개선 계획 수립 및 개선 활동 등이 미흡하였다.

[표 3] ◇◇◇◇◇◇소 작업환경 측정 결과 개선이 필요한 사항

2019년도 작업환경측정 결과	2020년도 작업환경측정 결과
- 일부 흡후드 제어풍속은 기준 (0.4m/sec) 이하임 - 주기적인 관리 및 점검으로 풍속 기준을 만족할 수 있도록 관리 바람 <분석지원동 기준 이하 흡후드> ① V1 : 0.25 ~ 0.28 m/sec ② V2 : 0.31 ~ 0.36 m/sec	- 제어풍속을 체크한 결과 다수의 배기장치가 풍속기준을 만족하지 못하고 있으므로 관리 점검 바람 <흡후드실 흡후드> - 제어풍속 기준 : 0.4 m/sec 이상 ⑩ V10: 0.16 m/sec ⑪ V11: 0.06 m/sec ⑫ V12: 0.30 m/sec ⑬ V13: 0.17 m/sec

조치할 사항

▶▶처장은 작업환경측정 결과를 사업장 근로자들에게 알리시길 바라며, 작업환경측정 결과 개선이 필요한 사항은 조치계획 수립 및 개선 활동 등으로 안전한 작업환경으로 조성하여 주시기 바랍니다. (개선)