

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 [4] 발전교대 전 운전원 상태점검 미흡

관 계 부 서 ●소 ◇부

조 치 부 서 ●소 ◇부

내 용

1. 업무 개요

●소 ◇부의 4개 ♥파트는 발전설비를 조작 및 운전하고, 설비의 안정적 운전을 위하여 순시점검 등을 수행하고 있으며, 각 ♥파트는 #시간 근무 후 후속 근무 ♥파트와 업무 인계인수를 시행한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

ㄱ 표준절차서에 따르면, 발전차장은 발전소 운전원 상태점검표(이하 “상태점검표”라 한다)에 따라 운전원 상태를 점검(음주측정 포함)하여 상태점검표를 작성한 후 그 결과를 운영부서장에게 보고하도록 되어있는데, 음주로 인한 근무부적격자가 있는지 여부에 대한 상태점검은 같은 절차서에 따라 전직’ 발전차장이 확인 후 서명하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 실지감사 대상기간 중 발전원의 근무 및 ♥파트 간 근무 교대 장소인 주 제어실을 현장 점검한 결과, 음주로 인한 부적격 여부를 전직 발전차장이 아닌 업무를 인계받는 근무조의 발전차장이 같은 파트 소속의 운전원의 음주여부를 육

안 또는 후각으로 확인하고 상태점검표를 ㄱ발전소 운전업무지원 시스템(H-POSS) 통하여 입력하고 있는 것으로 확인되었다.

전직 발전차장이 아닌 후속 근무조의 발전차장이 음주측정 없이 같은 파트 소속의 발전운전원의 음주여부를 확인하는 것은 객관적이고 정확한 점검이 시행되지 않을 우려가 있다.

관계부서 의견 ●소 ◇부에서는 감사결과를 수용하면서 향후 절차서에 따라 전직 발전차장이 후속 근무조 발전원의 음주여부 등을 점검하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●소장은 모든 ◇부 직원 대상 음주여부 확인 책임자 및 절차(전직 발전차장이 음주측정기를 통해 후속 근무조 발전운전원의 음주여부 등을 확인하는 절차 등)에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)