

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [6] 응이손2 발전소 EIF 책임한계점 명확화

소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인

조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인

내 용

1. 업무 개요

베트남 응이손 법인은 응이손2 발전소 EIF(전기상호연결시설)¹⁾의 소유권을 PPA(전력판매계약)²⁾에 준하여 EVN(○◆공사)에 '23. 12. 11.에 양도하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:02:46

응이손 법인과 EVN은 상호 간 PPA 제11조에 의거 양도된 이후의 EIF는 EVN이 운영 및 유지관리에 대한 책임을 지며 관련된 모든 비용을 부담하게 되어 있다.

따라서, 응이손 법인과 EVN은 각각의 소유인 발전설비와 EIF 간 재산의 구분율을 명확히하여 고장발생 등 원인유발 시의 분쟁을 대비할 수 있도록 책임한계점을 정확히 하여야 한다.

1) Electrical Interconnection Facilities : 스위치야드(발전기가 생산한 전기를 여러 송전선로로 공급하기 위하여 변압기, 모선, 차단기, 부대설비 등이 설치된 전기설비 일체의 공간)와 동일
2) 계약기간: 종합준공일(COD, '22. 7. 14.) + 25년, 전력판매: 생산전력을 EVN에 독점 판매


3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「PPA 제11조, Electrical Interconnection Facilities」에서는 발전기 승압변압기의 단로기 측을 발전소와 스위치야드 간 상호 연결의 접속점으로만 명시하고 있고 재산한계점에 대하여는 명확히 구분짓고 있지 않아 이는 향후 고장발생 시 원인유발의 분쟁 소지가 충분하므로 책임소재의 정확한 구분을 위하여 재산한계점을 명시하고 재산한계점이 표시된 설비도면을 부속서류로 첨부하도록 계약을 변경하여야 한다.

우리회사의 전력거래 및 구매를 위한 사업자 간의 규정인 「송·배전용전기설비 이용규정」 제25조에는 재산한계점 결정을 표준설비인 경우 접속점으로 규정하고 있고 제26조에는 전기안전 및 설비의 운전유지의 책임한계를 재산한계점으로 명시하고 있어 이를 준용하여 변경함이 타당하다.

따라서, PPA 내 ARTICLE 11. ELECTRICAL INTERCONNECTION FACILITIES의 11.3 Interconnection Point에 Property Limit Point를 추가로 명기하여 동일함을 표시하고 SCHEDULE 3(별표 3)에는 아래와 같이 관련 설비도면을 첨부하여 철구와 현수애자 및 송전선로 인하선의 재산한계점을 정확히 명기하여야 한다.

[표] PPA 변경 시 전·후 내용

구 분	변경 전	변경 후
ARTICLE 11. ELECTRICAL INTERCONNECTION FACILITIES	11.3 Interconnection Point	11.3 Interconnection Point (Property Limit Point)
SCHEDULE 3	없 음	

관련부서 의견

응이손2 발전소는 Interconnection Point를 Property Limit Point와 동일시하고 재산한계점이 표시된 설비도면을 첨부하여 PPA 계약을 변경함에 동의하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 재산한계점 명시 및 재산한계점이 표시된 설비도면을 첨부하여 PPA 계약변경을 추진하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
6	개 선	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인