

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [11] Door Fan Test 용역 수수료 개선 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 전 건설본부

조 치 부 서 : 송변전건설단

내 용

1. 업무 개요

신설되는 변전소에는 변전소 가스계 소화설비 최적성능 발휘를 위한 밀폐도를 확보하고자 변전소 토건공사 준공 전 Door Fan Test¹⁾를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

Door Fan Test 용역 수수료는 물자자료에 명시되어 있고 변전소 소화구역 체적(m^3)에 따라 다르며, $500m^3$ 이하(최소)부터는 3,500천 원을 일괄 적용하고 있다.

1) Door Fan Test : 소화구역 밀폐도 확인을 위한 시뮬레이션 검증시험

그런데 154kV 표준형 변전소의 소화구역은 [표]와 같이 31~1,948m³로 다양하고 100m³이하가 약 44%를 차지하고 있음에도 물가자료에 500m³이하 단가를 일괄적으로 적용하는 것은 불합리하다.

[표] 154kV 표준형 변전소 소화구역 현황

구 분	체적(m³)	구 분	체적(m³)
제어케이블처리실	624	이더넷스위치반실	44
23kV 케이블처리실	1,331	S.Tr실(#1,2)	각 79
154kV 케이블처리실	411	ICT실	216
M.Tr실(#1,2,3,4)	각 1,948	SA운영장치실	58
감시실	216	IDE실	216
AC소내배전반실	52	축전지실(#1,2)	각 31
DA소내배전반실	53	-	-

또한 현재 설계완료 한 풍천S/S의 용역 수수료는 견적가를 적용(1,650천 원) 하였는데 이는 물가자료 보다 더 저렴한 것으로 확인되므로 설계 시 물가자료와 견적가를 비교하여 더 경제적인 것을 반영할 필요가 있다고 판단된다.

따라서 신설되는 변전소의 Door Fan Test 시 용역 수수료를 절감할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견

송변전건설단 업무담당자는 Door Fan Test 용역 수수료 절감 방안을 검토

하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 Door Fan Test 용역 수수료 절감 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	-	-	송변전건설단 전 건설본부	송변전건설단