

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [7] 특고압 공중배전선로 진단용역 물량산정 미흡

관 계 부 서 : #▽▷, ■※□

조 치 부 서 : 광주전남본부, #▽▷, ■※□

1. 업무 개요

#▽▷, ■※□는 특고압 공중배전선로의 고장 예방을 위해 초음파, 열화상, 광학카메라를 활용한 진단업무를 수행하고 있으며, 진단대상 물량의 일부를 용역 위탁하여 중대시민재해(특고압전선 끊어짐 사고 등) 예방 조치 일환으로 아래 [표 1]과 같이 광학카메라 진단용역을 중점 시행하고 있다.

[표 1] 연도별 공중배전선로 광학카메라 진단용역 수량

(단위: 기)

사업소	설비현황	2022년	2023년	2024년	합계
#▽▷	26,975	5,513	15,836	9,418	30,767
■※□	18,542	16,356	10,410	9,864	36,630

* 설비현황 : 관내 특고압전주 설치 현황('25년 5월 말 현재)

또한 전기사업법 제65조 2항에 따라 광학장비를 활용한 특고압 공중배전설비(단, 저압설비 제외)에 대하여 아래 [표 2]와 같이 4년에 1회 직영(사업소 배전운영실)으로 정기검사를 시행하고 있다.

[표 2] 연도별 공중배전설비 정기검사 대상 수량

(단위: 기)

사업소	2022년	2023년	2024년	2025년	합계
#▽▷	5,053	8,018	7,297	8,061	28,429
■※□	4,679	4,900	5,039	4,545	19,163

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 검사기준」 6.2.나 3) 진단방법에 따라 진단 장비를 활용한 효율적인 진단업무가 이루어질 수 있도록 연간 사업계획을 수립하여 시행하여야 하며, 진단업무 주기가 1년 1회인 특고압 공중배전선로의 진단 대상이 당해연도 정기검사와 중첩되는 경우 진단 대상에서 제외할 수 있으나, 정기검사와 중첩된 개소에 진단이 필요한 경우 직영으로 진단하여야 한다.

「배전선로 검사기준」 6.2.나 4) 진단절차에 따라 특고압 공중배전선로에 대해 사업소 특고압설비 고장유형 및 최근 진단실적 등을 고려하여 초음파, 열화상, 광학 진단 중 택일하여 불량 추정 또는 불량개소를 검출한다.

전기사업법 제65조 2(송·배전 사업자의 자체검사)에 따라 배전사업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 배전사업자의 전기설비에 대하여 자체적으로 검사를 하여야 하고 산업통상자원부 장관에게 검사 결과를 보고하여야 하며, 「배전용 전기설비 정기검사 업무절차서」 6. 정기검사의 대상, 내용 및 주기에 따라 공중배전설비에 대하여 광학진단 수준의 설비 외관상태, 외물접촉, 이격거리 등 정기검사를 4년 1회 주기로 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사기간 동안 #▽▷, ■※□의 공중 배전설비 광학카메라 진단용역 시행 계획과 배전 전기설비 정기검사 계획을 비교한 결과 진단용역의 점검대상 수량과 정기검사 대상 수량이 일부 중복으로 시행됨이 확인되었다.

그 결과 「2024년 #▽▷ 공중특고압 전선 광학카메라 진단용역」 등 6건은 아래 [표 3]과 같이 당해연도 정기검사 물량과 16,879기가 중복하여 진단용역이 발주되어 109,102,849원이 과다 지급되었다.

[표 3] 진단용역 과다지급 내역

(단위: 기, 원)

순번	용역명	중복수량	중복금액	담당자
1	2022년 배전설비 광학카메라 진단용역	4,037	16,056,894	♣&♠
2	2023년 ■※□ 공중 특고압전선 광학카메라 진단용역	3,379	24,905,716	■◇♠
3	2024년 ■※□ 공중 특고압전선 광학카메라 진단용역	1,835	14,046,985	☎▶
4	2022년 #▽▷ 배전설비 광학카메라 진단용역	913	3,636,150	□□□
5	2023년 #▽▷ 배전설비 광학카메라 진단용역	4,126	30,548,033	◆●♥
6	2024년 #▽▷ 공중 특고압전선 광학카메라 진단	2,589	19,909,071	◆●♥
	합 계	16,879	109,102,849	

관계자 의견

■※□, #▽▷ 업무담당자 ☎▶(§§§) 등 2명은 “진단업무 연간 사업계획 수립 시 정기검사 물량은 제외하고 진단용역을 발주하여야 한다”는 지적사항에 대하여 감사자의 의견에 동의하였으며 본인들의 실수임을 인정하였고, 향후 관련 공문 및 기준을 철저히 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

광주전남본부장은

당해연도 정기검사 물량과 중복하여 진단용역을 발주한 ‘☐☎▶’(\$\$\$), ‘♣&♣’(\$\$\$), ‘☐◇♠’(\$\$\$), ‘◆●♥’(\$\$\$)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

☐◎ . * * 지사장은

향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

광주전남본부 ☐※☐ 전력공급팀(現 ㄴㄴㄴ)	배전원	♣&♣ (주의)
광주전남본부 ☐※☐ 전력공급팀(現 ㄹㄹ\$)	배전원	☐◇♠ (주의)
광주전남본부 ☐※☐ 전력공급팀	배전원	☐☎▶ (병합 No.6)
광주전남본부 #▽▷ 전력공급팀	배전원	◆●♥ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	통 보 1	-	주 의 3	#▽▷ ☐※☐	광주전남본부 #▽▷ ☐※☐