

모범사례 평가자료

제 목	특대형 디젤기관차 휠세트 교환용 작업대 제작			일련 번호	5
관련 소속	○○본부	담당 부서	□□처	담당자	○○○

모범
사례
(요약)

○ 개 요

- 특대형 디젤기관차 휠세트(견인전동기와 윤축 조립체) 교환작업 시 피트 내에서 불안정한 자세로 견인전동기 조립·해체 및 기어케이스 분리 작업을 시행하여 직무사고 및 근골격계 예방 필요

○ 문제점

- 작업공간 협소로 불안정한 자세에 의한 근골격계 질환이 우려되며, 휠세트 교환작업 시 돌발상황(TM회전, 휠구름)에 대한 대처가 불가하여 직무사고(맞음, 끼임) 발생 우려


○ 개선내용

- 개방된 공간에서 작업을 할 수 있도록 휠세트 교환 작업대 설계 및 제작



○ 효과

- 휠세트 교환 작업대 설계·제작을 통해 불안전요인 제거 및 작업공간을 확보함으로써 근골격계 질환 예방과 정비품질 향상
- 작업공간 지정을 통한 선로횡단 최소화, 넘어짐 등 안전사고 예방

○ 관련사진



개선 전(피트 내 작업)



개선 후(피트 외부 작업공간 지정)