

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 선박 무선건명서 작성 부적정

소관부서 포항지사

조치부서 포항지사

내 용

1. 업무 개요

포항지사에서는 「선박안전법」 제7조 및 제8조에 따라 2022.11.04. □□□□호(선박번호 : USR-△△△△△△, 총톤수 : 791톤) 등 2척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박안전법」 제29조 제2항에 해양수산부령으로 정하는 선박은 해양수산부령으로 정하는 기준에 따른 무선설비를 갖추어야 하고, 해당 무선설비는 「전파법」에 따른 성능과 기준에 적합하도록 규정하고 있다.

같은 법 시행규칙 제72조 제2항 [별표30]에 무선설비의 종류와 무선설비 적용 대상을 규정하고 있다.

「선박검사지침」 1.5.1-16에 선체 검사원의 직무에는 무선설비를 포함하고 있고, 같은 지침 1.6.2-1에 따르면 무선설비란에는 법 제29조 제1항3)에 따른 선박에 대하여는 “GMDSS”로, 법 제29조 제2항4)에 따른 선

3) 1. 국제항해에 취항하는 여객선, 2. 제1호의 선박 외에 국제항해에 취항하는 총톤수 300톤 이상의 선박

4) 다음 각호를 제외한 선박

1. 총톤수 2톤 미만의 선박

박에 대하여는 “무선전화”로 기재하도록 하고 있다.

그리고 같은 지침 5.1.2-3. 라목에 무선설비건명서는 선박의 구분에 관계 없이 모든 선박에 대하여 사용하며 이를 해당 선박건명서에 첨부하도록 규정하고 있다.

따라서 무선설비가 설치된 선박검사에는 무선국허가증 및 무선국검사증명서를 철저히 확인하고 무선설비 건명서를 작성하여 차기검사에 정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들의 별도 건조 및 최초의 정기검사를 실시하면서 [표] “무선건명서 작성 부적정 내용”과 같이 건명서 작성업무를 부적정하게 처리하였다.

[표] 무선건명서 작성 부적정 내용

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	USR-△△△△△△ (□□□□□)	2022.11.04.	별도건조 및 최초	◦ 연해주역을 운항하는 유조선으로 무선설비 설치 대상임에도 불구하고 무선건명서를 작성하지 않음
2	PHR-▽▽▽▽▽▽ (■ ■ ■ ■ ■)	2022.11.01.	별도건조 및 최초	◦ 연해주역을 운항하는 화물선으로 무선설비 설치 대상임에도 불구하고 무선건명서를 작성하지 않음

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이고 건명서 작성 철저와 같은 동일 유형의 감사 지적사례에 대한 교육이 부족한 것도 또 다른 이유이다.

4. 조치할 사항

-
- 추진기관을 설치하지 아니한 선박
 - 호소·하천 및 항내의 수역에서만 항해하는 선박
 - 「유선 및 도선사업법」에 따른 도선으로서 출발항으로부터 도착항까지의 항해거리(경유지를 포함한다)가 2해리 이내인 선박

- 포항지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 2척의 선박에 무선건명서를 작성하여 검사보고서에 첨부하도록 조치하고, (시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)