

1. 업무개요

공단은 「물환경보전법」 제16조의3(수질오염방제센터의 운영)에 따라, 〇〇부와 의역무대행계약을 체결하여 공공수역의 수질오염사고에 대응(수질오염사고 감시, 시·도의 방제조치 지원 등)하기 위한 수질오염방제센터를 운영하고 있고, 충청권환경본부(〇〇〇〇〇〇처 〇〇〇〇부, 이하 “〇〇〇〇부”라 함)는 == 유역권에 대한 수질오염 감시·예방 방제지원, 방제장비, 물품, 보관시설 관리 업무를 수행하고 있다.

이에 〇〇〇〇부는 하천, 조류의심 지역 순찰·수질조사 지원 및 수질오염방제 지원 등 다목적 선박을 운영하여 효율적인 대처와 물관리 지원 기반 마련하기 위해 ====년부터 ==수계 수질감시선(이하 “수질감시선 3호”라 함)을 운영하고 있다.

[표 6] ==수계 수질감시선(수질감시선 3호) 제원

구분	내용	비고
명칭	수질감시선 3호	
선질	알루미늄 합금	
전장 / 형폭	==.==m / =.=m	
깊이	=.=m	
흘수	=.=m	
주기관	==HP, 선외기, =행정	
최대속도 / 항속거리	==노트 / ==마일	
승선인원	==명	

수질감시선 3호는 수질(조류) 감시, 방제지원 등 다기능 수질감시선으로, 〇〇 〇〇부는 수질감시선 3호를 활용하여 평시에는 계류지역 및 인근 수변 순찰을 통한 사고예방 활동을 수행(주 2회)하고, 오염사고 시에는 방제장비를 탑재하고 사고지역으로 이동하여 방제지원을 하는 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

공단 「방제장비 및 방제물품 운영지침(이하 “지침”이라 함)」은 수질오염사고가 발생한 경우 신속하고 효율적인 방제조치를 위하여 공단에서 보관·관리하고 있는 방제장비와 방제물품의 관리·운용에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있다.

지침 제4조(방제장비·물품·시설의 점검)에 따라 공단은 보유하고 있는 방제장비, 물품, 시설에 대하여 별표 제1호에 따라 이상 유무 및 작동유무를 점검·확인해야 한다. 그리고 지침 제5조(방제장비 및 물품 관리)에 따라 방제장비 및 물품을 효율적으로 관리·운용하기 위하여 방제장비 및 물품 보유현황을 관리부서에서는 매월 점검하고 그 결과를 기록하여야 한다.

[표 7] 지침(별표1: 방제장비 및 시설점검 총괄표)에 따른 수질감시선 점검주기

분류	장비 및 시설명	점검주기	비고
선박류	====선	주간	점검 및 사용일지 작성
	수질감시선	주간	
	====선(==== 등)	주간	
	====	주간	

또한 ㉔㉔㉔㉔부에서 운영중인 수질감시선 3호는 「선박안전법」 제26조(선박 시설의 기준)의 규정에 의한 소형선박으로 분류되어 12미터 미만의 선박의 선체, 배수설비, 조타·계선 및 양묘설비 등에 대한 설비 기준을 정하고 있는 =====부고시 「소형선박의 구조 및 설비 등에 관한 기준(=====부고시 제2021-192호, 2021. 10. 29.)」에 따라 설비를 관리·유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “충청권환경본부 종합감사” 기간 중 수질감시선 3호를 현장점검(==. =. ==., === 방문)한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 수질감시선 3호 내 양묘설비¹⁾ 미비치

「소형선박의 구조 및 설비 등에 관한 기준」 제18조(양묘설비)에서 소형선박에는 적당한 크기의 닻과 쇠사슬 또는 로프를 비치하도록 정하고 있다.

그러나 ㉔㉔㉔㉔부는 대청호 헬기사고(===년 =월) 구조 및 방재활동 시 수질감시선 3호에 보관하고 있던 닻을 사용(안전상 사유로 유실)하였으나, 그 이후 감사일 현재까지 닻을 재비치하고 있지 않았다. 참고로 ==수계 방재비축센터에는 현재 =기의 닻을 보유하고 있다.

나. 구명설비(로켓낙하산신호탄)의 유효기간 경과

「소형선박의 구조 및 설비 등에 관한 기준」 제52조(비치종류 및 수량등)에는 소형선박에는 구명설비를 비치하고 항해 중 항상 양호한 상태로 유지되고 즉시 사용할 수 있도록 준비되어 있도록 하고 있으며, 제56조(자기발연신호등) 제3항에서 로켓낙하산신호는 조타실에 비치하도록 하고 있다. 그리고 공단 「수질감시선 3호 표준운영절차서」에서 소화·구명설비로 로켓낙하산신호 =기를 선내 비치하도록 하였다.

그러나 수질감시선 3호에 비치한 로켓낙하산신호는 유효기간이 =====년 =월

1) 양묘설비: 배를 한곳에 멈추어 있게 하기 위하여 줄에 매어 물 밑바닥으로 가라앉히는 갈고리 모양의 기구인 닻(앵커)과 닻을 내리거나 감아 올리는 작업에 사용되는 장비 또는 설비

로, 감사일 현재기준 유효기간이 약 3년이 경과된 것으로 확인되었다. 참고로 ㉞ ㉞㉞㉞부는 로켓낙하산신호의 유효기간 경과를 2019년 1월에 인지하고 대체하기 위한 로켓낙하산신호 1세트 1기(세트당 20,000원)를 구매하였다. 그러나 이를 수질 감시선 3호에 비치하지 아니하고 사무실에 보관하고 있었다.

[표 8] 수질감시선 3호 로켓낙하산신호 비치 현황

구명설비	제조년월	유효기간	비고(관련사진)	
로켓낙하산신호 (=세트, =기)	2016.01.	2019.01.		

다. 조향설비 간섭 발생 및 조타실 운전설비(창문 와이퍼) 관리 미흡

수질감시선 3호의 조향설비를 점검한 결과, 조향설비를 조작할 때 [표 9]와 같이 선외기 모터의 전력 케이블이 모터 하단의 조향설비 연결바에 간섭을 주는 상태로 운영되고 있다. 이와 같은 간섭상태가 지속될 경우, 선외기 모터의 전력 케이블이 손상되거나 선박의 조향에 직접적인 방해로 인하여 선박의 정상 운행에 영향이 있을 것으로 보인다.

그리고 선박의 운항 시 우천으로부터 시야를 확보하여 안전한 운항을 위해 설비된 조타실 창문 와이퍼를 미장착한 상태로 운영하고 있었다.

[표 9] 조향설비 간섭 및 조타실 윈도우 와이퍼 미장착

조향설비		조타실 창문 와이퍼	
선외기 및 조향설비	케이블 간섭	조타실 창문	와이퍼 미장착
			

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 수질감시선 3호 운영·관리를 소홀히 한 충청권 환경본부 [X][X][X][X][X]처 [O][O][O][O]부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

충청권환경본부장([X][X][X][X][X]처장)은 해양수산부 고시 및 공단 지침·매뉴얼 등을 준수하여 수질감시선 3호 내 구명설비 및 로켓낙하산신호를 적정하게 비치하고, 수질감시선의 안전한 운항이 가능하도록 조향설비에 간섭을 해소하는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【시정(기타)】