

현지조치사항 내역서(동해사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안
001	○ 공사감독원 및 준공검사자 임명미흡 - 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)와 제36조(검사자의 임명)에 따라 회사가 발주하는 하도급 공사에 대하여 공사시공부서는 공사감독원을 임명하여, 공사준공 검사 시 준공검사자를 공사감독원과 다른 하부조직(실·부·팀)에서 임명하여야 함에도, “23년 하반기 동해 1호기 저압전동기 정비” 하도급공사에 대하여 동일부서(전기팀) 근무자를 임명하였음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

. 끝.