

현지조치사항 내역서(동해사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안
002	○ 인양장구 관리 미흡 - 「(공화-기행-17) 인양장구 안전성 검사 및 관리」 6.4 인양장구 등록 및 문자새김 TAG 부착에 따라 모든 인양장구에 대하여 TAG를 부착해야 함에도, <u>체인블럭 등 791점의 인양장구에 대해 TAG를 미 부착함</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

. 끝.