

현지 조치 요구서

2021년도 도계광업소 종합감사 시 지적된 사항에 대하여 아래와 같이 현지 조치를 요구하니, 즉시 조치 바라며 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이전에 그 결과를 보고하시기 바랍니다.

단, 본 조치 요구에 대하여 다른 의견이 있을 때는 공공감사에 관한 법률 제 25조의 법률에 따라 재심의를 신청하시기를 바랍니다.

2021. 6. 16.

감사반장

(인)

(인) 

소관	시행연도	처분 종류	금액	인원
도계광업소	2021	현지 조치	-	

제 목 : 시설관리 미흡

(현 황) 도계광업소 도계생산부 욕장과 휴게실 사이 연결로에 약간의 경사가 있어, 직원들이 연결로 이동 시 자칫 미끄러져 다칠 수 있는 상황으로 즉시 미끄럼방지 조치 요구

(위법부당내용)

시설관리 미흡.

(조치할 사항)

미끄럼방지 조치할 것. 끝.