

2021년도 ○○본부 종합감사결과 현지조치 통보서


연번	내 용	비 고
1	□ 주차장 무인요금 정산기 안내에 관한 사항 ○○공항 터미널 내 주차장 무인요금 정산기에 게시되어 있는 주차료 안내에 ‘주차권 분실시 공항시설관리규칙에 의거하여 입장일 개장시간 (05:30)부터 퇴장시까지 징수합니다’라고 되어있음. - 그런데, 공항시설관리규칙은 공항시설법 시행규칙 제정(‘17.3월)으로 폐지된 규정임. 조치할 사항 : ‘공사 주차장운영관리예규’ 등 현재 운영되고 있는 규정으로 수정하여 게시하시기 바랍니다.	고객
2	□ 미지급금, 미지급비용 조정에 관한 사항 - 매년 연도말 결산시 자산관련 지급과 관련된 사항은 미지급금으로, 비용지급과 관련된 사항은 미지급비용으로 구분 회계처리 하기 위해 조정계정을 사용하고 익년도 월차 결산시 역분개 하여야 하지만 역분개 되지 않아 미지급금-조정 계정이 부의금액(-)으로 존재함. 조치할 사항 : 미지급금-조정을 증액시키고 미지급비용-조정을 감액시키는 회계처리 조치를 하시기 바랍니다.	회계
3	□ 물품 관련 라벨지 부착에 관한 사항 - 공사는 보유한 물품의 효율적 관리·사용을 위해 물품에 자산번호가 명시된 라벨을 부착하고 있으나 소방대 일부 물품(공기호흡기 등) 중 훈련 시 라벨지 손상 등의 사유로 라벨지가 부착되지 않은 물품이 존재함. 조치할 사항 : ○○본부에서는 라벨지가 부착되지 않은 물품에 대해서 자산번호가 명시된 라벨지를 부착하여 주시기 바랍니다.	재산
4	□ 부외자산 등재·관리에 관한 사항 「물품관리지침」 제15조(부외자산 관리) 제1항 제1호에는 취득(추정)가액 30만원이상 100만원 미만의 자산성 물품이 구입과 동시에 비용 처리된 경우에는 부외자산으로 관리하도록 하고 있음. - 그런데, ○○공항에서는 【표】와 같이 비용으로 구매한 자산성물품을 부외자산으로 등재하여 관리하지 않고 있음.	임대

연번	내	용	비 고																		
	【표】 부외자산 미등재 품목 <table border="1"> <tr> <th>품목</th> <th>수량</th> <th>단가</th> <th>금액</th> <th>취득일자</th> <th>계정</th> </tr> <tr> <td>사다리</td> <td>1</td> <td>110만원</td> <td>110만원</td> <td>20.6.29</td> <td>시설관리유지비</td> </tr> <tr> <td>포장장비 상차용 사다리</td> <td>2</td> <td>110만원</td> <td>220만원</td> <td>20.8.31</td> <td>소모품비</td> </tr> </table> ○ 조치할 사항 : 100만원 이상 자산성 물품을 구매할 때에는 기타유형자산으로 구입하시기 바라며, 기 구매한 품목을 부외자산으로 등재하여 관리하고, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.		품목	수량	단가	금액	취득일자	계정	사다리	1	110만원	110만원	20.6.29	시설관리유지비	포장장비 상차용 사다리	2	110만원	220만원	20.8.31	소모품비	
품목	수량	단가	금액	취득일자	계정																
사다리	1	110만원	110만원	20.6.29	시설관리유지비																
포장장비 상차용 사다리	2	110만원	220만원	20.8.31	소모품비																
5	□ 이동지역 차량 등 안전검사 통보시기에 관한 사항 ○ 이동지역관리운영규정 제35조(검사요령)에 의하면 매월 검사대상 차량 등을 검사 해당 전월 마지막 날까지 검사장운영자 및 차량 소유자에 통보하여야 함. 그런데 ○○공항에서는 다수 검사대상 차량 등을 해당월에 통보하고 있음. ○ 조치할 사항 : 검사대상 차량 등을 해당 전월 마지막 날까지 통보하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.		항무																		
6	□ 주차빌딩 제설용품 등 보관에 관한 사항 ○ 주차빌딩 2층 차량 진입로 하단에 제설용품 등이 방치되어, 분실 위험 및 미관을 해칠 소지가 있음.  ○ 조치할 사항 : 제설용품 등을 별도의 장소에 보관하여 관리하시길 바랍니다.		고객																		
7	□ 임대시설물 관리에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」 제15조에 따르면 재산을 임대할 때에는 임대차계약을 체결하도록 되어 있으며, 임차인은 필요시 영업을 위한 부대시설을 사용할 수는 있으나 이 경우 「시설물설치 및 이용승낙업무처리예규」 등에 따라 공사의 승인을 득하여야 함. ○ 그런데, ○○본부에서는 아래와 같이 임대 공간 외의 지역에 입점업체가 물품박스 등을 무단으로 방치하고 있음에도 관리하고 있지 않음.		운영																		

연번	내 용	비 고
	 ○ 조치할 사항 : 여객청사 내 입점업체 물품 등이 장기간(무단) 적치되지 않도록 관리를 철저하게 하여 주시기 바랍니다.	
8	□ 소화기 관리에 관한 사항 ○ 소화기관리지침제9조(소화기 관리) 제①항 제4호에는 소화기 위치 표시를 소화기 상단에 게시 하도록 명시하고 있으나, 일부 소화기 비치장소의 위치표시 노후, 탈락 등으로 관리에 미흡한점이 있음. * 노 후 : 주차빌딩 1층 B3, C7 * 탈 락 : 국내선 2층 격리대합실 가치○○상점 * 위치 부적정 : 주차빌딩 3층 F3 ○ 조치할 사항 : 소화기 상단에 위치표시를 적정하게 부착, 교체 또는 이동조치 하시기 바랍니다.	안전
9	□ 옥내·외 시설물 안전관리에 관한 사항 ○ 안전용품 파손, 불필요 물품 및 작업후 이동전선 방치, 안내간판 노후 등으로 공항 미관을 저해하고 이용객의 안전에 미흡한점이 있음. * 안전용품 파손 : 유료주차장 C6 구역 시선유도봉 * 불필요 물품 방치 : 저고도 돌풍장치 휨스 폐소화기, 렌터카 하우스 입구 모래주머니 및 1번구역 출입문앞 이동전선 * 미관저해 : 대형(점보)택시 안내간판 부식 ○ 조치할 사항 : 파손된 안전용품은 교체하시고, 불필요 물품 반출 및 노후 안내간판은 개선하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
10	□ 자동심장충격기 관리에 관한 사항 ○ 자동심장충격기(AED) 관리 운영 지침 제8조(자동심장충격기 관리 운영) 제2호에는 별표 6과 같이 건물 입구, 내부, 자동심장충격기 근처에 안내표지를 설치하고 관리상태에 대한 점검을 하도록 명시하고 있으나, 여객청사 입구(건물 입구)에는 안내표지가 없으며, ○ 또한 제6호에 따라 본체 및 부속물 청결, 손상상태를 점검하여야 하나, 국내선 2층 격리대합실 8번 탑승구 앞 자동심장충격기의 경광등은 탈락되어 있음. ○ 조치할 사항 : 관련 지침에 부합하게 안내표지를 설치하고, 탈락된 경광등은 교체 또는 재설치 하시기 바랍니다.	안전
11	□ 수방자재보관함 관리에 관한 사항 ○ 수방자재보관함에는 수재 발생시 비상용으로 활용 할 수 있는 모래주머니, 비닐 등을 충분히 보관하고 있어야 하나, 국내선 1층 1번 출구에 있는 수방자재보관함에는 모래주머니 5개만 보관되어 있음. ○ 조치할 사항 : 수재 발생시 비상용으로 활용 할 수 있는 모래주머니 비닐 등을 충분히 보관하여 관리하시기 바랍니다.	안전
12	□ 예비전원(비상발전기) 관리에 관한 사항 ○ ○○본부에서는 공항운영을 위하여 비상발전기 15대를 관리·운영 중에 있고, 비상시 발전기 가동을 위한 발전기 시동용 축전지의 상태를 예방 점검카드에 따라 점검을 하고 있으나 탑승동 비상전원용 발전기 시동용 축전지의 경우 축전지 점검 표시창이 백색(녹색 : 정상, 흑색 : 충전필요, 백색 : 점검필요)을 표시하고 있음. ○ 조치할 사항 : 비상시 발전기가 즉시 가동될 수 있도록 발전기 시동용 축전지를 점검 및 보수하여 관리하시기 바랍니다.	시설
13	□ 탑승교 관리에 관한 사항 ○ 탑승교 캡 좌측에는 서비스계단과 제어판넬이 설치되어 있다. 그러나 탑승교 12기 중 3기(1, 3, 6호기)에 설치된 서비스계단 출입문 도어클로저가 제어판넬 도어 OPEN시 간섭이 됨에 따라 유지보수 및 비상조치시(탑승교 긴급이현 등) 조치 시간이 지연될 우려가 있음.	시설

연번	내 용	비 고
	 간섭부분 ○ 조치할 사항 : 서비스계단 출입문 도어클로저가 제어판넬 도어와 간섭되지 않도록 조치하시기 바랍니다.	
14	□ 비상연락망 정비에 관한 사항 ○ 「비상연락망 관리체계 개선」 (회실-9668, 2020.12.10.)에 따라 비상연락망 점검 정비는 직원셀프서비스(ESS) 연동결재를 통하여 변동사항을 관리 갱신하도록 하고 있으나, 종합감사일(2021. 5. 14) 현재까지 정비 및 이상여부를 확인하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 「비상연락망 관리체계 개선」에 따라 직원셀프서비스(ESS) 연동결재를 통한 비상연락망 정비 및 이상여부를 확인하시기 바랍니다.	총무
15	□ 시선유도표지 유지관리에 관한 사항 ○ 「도로안전시설 설치 및 관리지침」 제2장(시선유도표지)에 따라 시선유도표지는 제 기능을 발휘할 수 있는지를 점검하고 유지관리를 하도록 하고 있으나, 여객터미널 전면부 고가도로 난간에 부착되어 있는 시선유도표지가 일부 훼손되어 있음. * 시선유도표지 : 도로선형을 안내하기 위하여 도로 가장자리에 설치하여 안전하고 원활한 차량 주행을 유도하는 시설물 ○ 조치할 사항 : 고가도로의 안전사고 예방을 위하여 여객터미널 전면부 고가도로 난간에 부착되어 있는 훼손된 시선유도표지를 재설치하시기 바랍니다.	시설
16	□ 제연설비 가림(보호) 벽체 점검구 설치에 관한 사항 ○ 「제연설비의 화재안전기준」에 따르면 여객터미널 등 일정구간마다 설치된 제연설비는 점검이 편리하도록 관리되어야 한다고 하고 있음. ○ 여객터미널 수하물처리장 내 제연설비를 가리기(보호하기) 위한 벽체에 설치된 점검구가 공구를 사용해 철거하였다 재설치하는 형태로 임시 설치되어 있어 제연설비를 점검하기 불편함.	시설

연번	내 용	비 고
	 ○ 조치할 사항 : 제연설비 점검을 편리하게 할 수 있도록 벽체 점검구를 개선하시기 바랍니다.	
17	□ 방화문 설치 상태에 관한 사항 ○ 건축법 시행령 제46조에 따라 방화문은 항상 닫힌 상태로 밀폐되어야 하나, 여객터미널 국제선 수하물처리장 지역 내 방화문(양개)의 문짝이 맞지 않아 밀폐되지 않고 있음.  ○ 조치할 사항 : 방화문이 밀폐될 수 있도록 수리 등 조치하시기 바랍니다.	시설