

한국가스공사 상임감사위원

통보 및 권고

제23-공급종합-39호

제 목 비상대처계획 최신화 관리 소홀

소 관 부 서   본부     ·   ·     본부

조치부서 본부 본부, 실

400

1. 업무 개요

◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부 부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2]
‘분장업무’에 따라 재난, 재해관리 및 설비 위험도 완화 등 관할지역 설비운영
안전·보건·환경 경영시스템 업무와 안전관리규정 실시 기록의 작성 및 보존 등
의 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「자연재해대책법」 제37조 제1항 내지 제2항과 동법 시행령 제30조에 따르면 내진설계 시설물의 관리주체는 「도시가스사업법」 제2조 제5호에 따른 가스공급 시설 중 지진으로 인한 재해가 우려 산업통상부장관이 정하여 고시하는 시설에 대하여 긴급대피, 비상운영계획, 긴급복구 등의 내용이 포함된 비상대처계획을 수립하도록 되어 있다.

이와 관련, 산업통상자원부장관은 2017. 9. 11. 「산업통상자원부 소관 지진 비상대처계획 수립대상 시설물」을 개정¹⁾ 고시(제2017-126호)함으로써 공사(公社)에

1) 2016년 국정감사 지적사항(BBC 의원)에 대한 보안조치

서 관리하는 가스공급시설 중 비상대처계획을 수립하여야 되는 내진설계 시설물을 당초 기지본부에서 ○○본부까지 확대하였다.

또한, 동법 제37조 제5항에 따르면 내진설계 시설물의 관리주체는 비상대처계획을 수립할 때에는 관할 지방자치단체의 장과 사전에 협의토록 되어 있으며, 해당 지방자치단체의 장은 비상대처계획의 보완을 요구할 수 있고 요구를 받은 시설물의 관리주체는 특별한 사유가 없으면 요구에 따르도록 되어 있고, 제6항에 따르면 지방자치단체의 장은 필요하면 제1항과 제2항에 따른 비상대처계획의 수립 실태를 점검할 수 있도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부 ○○부는 2017. 9. 11. 이후부터는 지진으로 인한 대규모 인명 및 재산피해를 방지하기 위하여 해당 지자체와 협의하여 가스공급시설에 대한 비상대처계획을 수립했어야 하며, 비상대처계획의 내용에 변경이 발생하여 개정이 필요한 경우에는 최신화하여 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부는 2017년 산업통상자원부 고시 개정으로 새롭게 비상대처계획 수립대상에 포함되면서 2017. 8. 25. 구 ♪♪♪♪팀의 비상대처계획 수립요청에 따라 긴급히 비상대처계획을 수립하였으나, 그 과정에서 관할 지자체와 협의를 이행하지 않았다.

한편, ① 2018. 6. 15. 「KGS GC203 가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준」 개정으로 가스공급시설의 내진설계 등급이 【표 1】과 같이 상향되었고, ② 내진성능평가 결과에 따라 각 지역본부별 내진보강이 진행되었으며, ③ 가스공급시설 신설 등에 따라 각 지역본부별 내진설계 시설물 및 지진가속도계 설치

현황이 변경되는 등 지진대처 관련 내용이 더 이상 2017년에 수립된 각 지역본부별 비상대처계획의 내용과 일치하지 않게 되었다.

【표 1】 KGS GC203, GC204 내진설계 기준 변경 현황(2018. 6. 15.)

구 분	당 초			변 경			
	법적기준 (KGS Code)		내부기준	법적기준 (KGS Code)			내부기준
주배관	1등급 또는 특등급		특등급	특등급			특A등급 (제어동 포함)
관리소	건축물	2등급	특등급	도시 지역	가스배관시설이 설치된 건축물	특A등급	
					설비	특등급	
	가열, 계량, 정압 기기기초	1등급 또는 2등급	1등급	그 외 지역	건축물	특등급	
					설비	특등급	

※ 출처: ㉠㉠㉠㉠㉠부-1414(2018.11.29.)“주배관 및 관리소 내진설계 기준 강화 시행”

그런데도 ㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠부는 지난 5년간 상기 변경 내용을 반영하여 비상대처계획을 최신화하여 개정하는 등의 조치를 취하지 아니하였다.

특히, 2022. 11. 18. ㉠㉠㉠㉠부의 ‘지진대비 실태점검 요구’에 따라 비상대처 계획 최신화 여부를 점검하고 회신토록 요청받았으나, ㉠㉠㉠㉠본부와 ㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠부는 비상대처계획 제정 이후 5년간 단 한 차례도 최신화하지 않았음에도 지진대비 실태점검 체크리스트²⁾의 ‘비상대처계획 최신화’ 관련 점검란에 점검결과를 “양호”로 표시하여 ㉠㉠㉠㉠부에 회신하였으며, ㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠부는 2022. 12. 5. 비상대처계획을 개정하여 ㉠㉠㉠㉠부에 회신하였으나 상향된 내진설계등급 등 비상대처 관련 변경된 내용을 충분히 반영하지 아니하였고, 이에 공사(公社) 재난관리주관부서인 ㉠㉠㉠㉠부의 내부통제가 제대로 이행되지 않았다.

그 결과 「재난안전기본법」에 따른 재난관리책임기관으로서의 의무와 지진재

2) ㉠㉠㉠㉠본부-7765(‘22.11.30)“[㉠㉠㉠㉠]지진대비 실태점검 및 가스누출 집중안전점검 결과보고”

해로부터 피해를 최소화하고 효과적으로 대처토록 마련된 「자연재해대책법」 관련 조항의 제정취지에 부합하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부는 감사의견에 따라 비상대처계획을 최신화하여 개정(2023. 3. 28.)하였고, 동 개정(안)에 대한 지자체에 의견 조회를 요청(2023. 3. 29.)하였다고 하였으며, 향후 지역본부 관할 공급관리소 등의 비상대처계획을 각 공급관리소별로 수립하기 위해서는 지자체에서 댐 및 저수지 방류 시 홍수에 대비할 수 있는 비상대처계획을 용역으로 진행하듯이 공사(公社)도 비상대처계획 수립을 용역으로 진행하는 게 타당하다는 의견을 제시하였다.

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부는 감사의견에 따라 2023. 3. 16. 기준 19개 지자체 중 17개 지자체와 사전 협의를 진행하였으며, 빠른 시일 내 사전협의를 완료하고 비상대처계획을 최신화하여 설비의 안전성 관리를 위해 만전을 기함으로써 지진으로 인한 재해 발생 시 신속하고 적절한 대처를 할 수 있도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

■■■■본부 ㄱㄱ부는 감사의견에 따라 2023. 4. 3. 비상대처계획을 최신화하여 개정하였다는 의견을 제시하였다.

아울러, 재난관리주관부서인 ▼▼▼▼실은 지진대비 실태점검 및 가스누출 집중안전점검을 시행하여 지진대비 체계 점검 중 ‘사업소별 비상대처계획(EAP) 최신화 여부’ 항목을 통하여 비상대처계획 최신화 여부를 사업소 자체 점검결과에 따라 확인하였다고 하였고, 최근 비상대처계획 내용의 변경사항이 발생하였음에도 미개정한 사업소에 대해서는 적기 개정될 수 있도록 독려할 예정이라는

의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆.◆◆.■■■■본부장은

상향된 내진설계 기준 등을 반영하여 비상대처계획을 개정하고, 그 과정에서 제정 시 누락된 지자체 협의 절차를 소급 이행하시기 바랍니다. (통보)

▼▼▼▼실장은

각 사업소에서 비상대처계획 수립 및 최신화 관리에 만전을 기할 수 있도록 ‘비상대처계획 최신화 관리 개선(안)’을 마련·시행하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 부 (통보)

◆◆◆◆본부 부 (통보)

■■■■본부 부 (통보)

▼▼▼▼실 ♪♪♪♪부 (권고)