




2025년도 ●●공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 상업시설 영업 관리에 관한 사항 ○ ●●공항 내 상업시설(커피전문점) 직원 부재 시 이에 대한 안내 등이 제대로 이루어지고 있지 않고 있으며, 영업시간 표기도 여객이 보기 쉬운 곳에 부착되어 있지 않은 상업시설이 있음 (편의점, 패스트푸드점 등) ○ 조치할 사항 : 영업자 준수사항 등에 따른 상업시설 영업 관리 감독을 철저히 하여 여객 불편이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.	운영
2	□ 임대면적 준수에 관한 사항 ○ ●●공항 내 일부 상업시설의 경우 임대면적을 초과하여 점유 하는 사례가 발생하고 있음 ○ 조치할 사항 : 임대차계약에 따른 계약면적을 준수할 수 있도록 임대시설 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.	임대

연번	내 용	비 고
3	□ 에스컬레이터 기계실 시건에 관한사항 ○ ●●공항 격리대합실 도착장에는 에스컬레이터 기계실이 위치해 있고, 관계자외 출입을 금지하기 위해 도어락이 설치되어 있음 ○ 그러나 출입문 도어락 작동이 불량하여 출입문 상시개방이 가능한 상태임 ○ 조치할 사항 : 격리대합실 도착장 에스컬레이터 기계실 도어락을 정비하시기 바랍니다.	시설
4	□ 여객청사 2층 포토존 관리에 관한 사항 ○ ●●공항 여객청사 2층 일반대합실에는 포토존이 설치되어 있음 ○ 그러나 포토존 하단의 한국공항공사 로고가 훼손되어 있음 ○ 조치할 사항 : 여객청사 2층 일반대합실 포토존의 한국공항공사 로고를 정비 하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
5	□ 통로유도등 설치에 관한 사항 ○ 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) 6조에 따르면 각층의 계단참마다 계단통로유도등을 설치하여야 함 ○ 그런데 ●●공항 여객청사 서편 피난계단의 계단참에는 복도통로유도등이 설치되어 있음   ○ 조치할 사항 : 여객청사 서편 피난계단 계단참에 복도통로유도등을 계단통로유도등으로 교체설치하여 주시기 바랍니다.	소방
6	□ 여객청사 화장실 콘센트 관리에 관한사항 ○ ●●공항 여객청사 화장실은 한국전기설비규정(KEC)에 따라 물기(습기)가 많은 장소에 해당되어 방우형 콘센트가 설치되어 있음 ○ 그러나 여객청사 1층 화장실에 방우형 콘센트 덮개가 탈락되어 있음   ○ 조치할 사항 : 여객청사 화장실 방우형 콘센트를 재정비 하시기 바랍니다.	전기

연번	내 용	비 고
7	□ MSDS물질 관리에 관한 사항 ○ ●●공항 관리동 동편 테니스장에 타일본드(MSDS)가 방치 되어있음  ○ 조치할 사항 : ●●공항 관리동 동편 테니스장의 타일본드(MSDS)를 지정폐기물 저장장소로 이동처리 하시기 바랍니다.	폐기물
8	□ 소방대상황실 내 그리드맵 최신화에 관한 사항 ○ 최근 개정된 공항비행계획('25.07.02 개정)상 협정병원 현황을 최신화 하여 공항외곽 그리드맵을 변경하였으나, 이동지역 소방대상황실 내에는 개정 전 그리드맵으로 비치되어 있음 ○ 조치할 사항 : 소방대 상황실 내 외곽 그리드맵을 최신화 하여 비치 하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
9	□ 장애인전용주차구역 설치기준 준수에 관한 사항 ○ 기 설치된 장애인전용주차구역의 크기는 관련기준에 충족하나, 노면 표지와 주차구역선상의 장애인전용표시를 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한법률」 제17조 및 같은법 시행규칙 별표 1의 기준에 충족하도록 보완 필요   ○ 조치할 사항 : 장애인전용주차구역의 표지를 설치기준에 맞도록 보완하시기 바랍니다.	시설
10	□ 이동지역 점검용 음주측정기 구매(교체)에 관한 사항 ○ 최근 시행한 음주측정기 정기 검교정시, 기기노후에 따른 교정불가 의견을 제시함에 따라 기 보유중인 측정장비 사용 불가 ○ '25.6.16. 발생한 지상안전사고(배수로에 차량 빠짐)시에는 ●●공항 출장소에서 보유한 음주측정장비를 대여하여 운전자 음주측정을 시행함 ○ 조치할 사항 : 교정불가한 음주측정기를 조속히 교체하여, 이동지역 운전업무 종사자의 금지행위(음주) 단속 등 지상안전사고 예방업무를 수행하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
11	□ 풍수해(대설, 태풍/호우) 현장조치행동매뉴얼 개정에 관한 사항 ○ ●●공항 풍수해 현장조치 행동매뉴얼(대설, 태풍/호우)은 상황 발생 시 소관부서(담당자)가 수행하여야 하는 세부업무를 포함하여야 하나, ○부와 ●실에서 수행하고 있는 업무가 시설부로만 명시되어 있음 ○ 또한, 현재 매뉴얼상의 배포처는 시설부와 재난상황실만으로 되어 있으므로, 매뉴얼 상 임무에 따라 배포처 확대 필요 (공항장, ○부, ●실 등) ○ 조치할 사항 : 풍수해 현장조치 행동매뉴얼을 개정하여 관리하시기 바랍니다.	안전