

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [2] 배전공사 설계 검토 및 보안관리 소홀

소 관 부 서 : 서울본부, 남서울본부, 인천본부, 경기북부본부, 강원본부,
경북본부

조 치 부 서 : 인사처, 서울본부, 남서울본부, 인천본부, 경기북부본부,
강원본부, 경북본부

내 용

1. 업무 개요

배전 신규담당 관리자(차장, 부장)는 신규공사 담당자가 설계한 공사에 대해 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여 검토하고 설계를 결재하고 있으며, 보안담당자로서 정보보안, 개인정보 유출 예방 등 부서의 보안관리를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따라 임직원은 우리회사의 제규정을 성실히 지키며 부과된 직무를 완수하여야 하고, 「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지)에 따르면 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리를 철저히 하여야 한다.

따라서 배전 신규담당 관리자는 본연의 업무인 공사설계 검토를 면밀히 하여 경제적이고 예산목적에 맞도록 배전공사가 시행되도록 하여야 하며, 부서원 및 외부 업체가 보안규정을 준수하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 신규공급 배전공사 설계검토 소홀

그런데 배전 신규담당 관리자는 배전가상화시스템 및 신배전정보시스템(NDIS)에 접속 후 설계도면 검토를 면밀히 하여야 하나 과투자 공사 인정 건에 대해 설계결재 시 설계도면 검토를 위한 배전가상화시스템 접속내역 및 결재 소요시간을 확인해 본 결과, 아래 [표1]과 같이 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재 한 건이 72.2%로 매우 높게 나타났고, 다수의 배전 신규담당 관리자를 대상으로 설문지를 시행한 결과 공사의 규모에 따라 다르지만 관리자가 설계검토를 위해 소요되는 시간은 평균 5분 이상인 것으로 볼 때 이는 관리자가 설계검토를 소홀히 하였음을 반증한다.

[표1] 과투자 공사설계 검토 시 배전가상화 미접속 및 5분 이내 결재 건

구분	대상 (건)	설계검토 소홀 (건)				비율
		① 가상화미접속	② 5분 이내 결재	③ 가상화미접속 & 5분 이내 결재	소계	
차장	30	10	4	6	20	66.7%
부장	6	1	-	5	6	100.0%
합계	36	11	4	11	26	72.2%

특히 부장의 경우 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건이 100%로 차장보다 높게 나타났으며 상당수의 부장이 차장의 1차 검토를 밟

고 결재한 것으로 진술하였으나, 차장 또한 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건도 66.7%로 상당히 높게 나타나, 전반적으로 배전 신규담당 관리자들이 설계검토를 소홀히 하였다고 판단된다.

따라서 본연의 업무인 공사설계 검토를 소홀히 하여 신규목적 외 설비보강 공사 시행 등 과투자 공사를 초래한 관리자에게도 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

나. 부하직원에 대한 관리·감독 소홀

또한 '21. 4. 본사에서 사내시스템의 비밀번호 등 중요정보를 타인에게 제공하는 것을 금지하도록 전 사업소에 두 차례 공문³⁾을 발송하였으나, 6개 본부의 관리자들은 해당 공문의 선람·공람을 통해 계정정보의 중요성에 대한 내용을 확인하고도 별도의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

앞서 살펴본 바와 같이 6개 본부 배전 신규담당 관리자들은 ① 부하직원이 배전공사 협력회사 현장대리인과 사내시스템 계정정보를 공유하거나 관행적으로 현장대리인이 대리설계를 하고 있음에도 관리를 제대로 하지 못한 점, ② 본사 강조공문을 받고도 적절한 조치를 취하지 않은 점 등을 종합적으로 고려할 때, 관리자로서 부하직원의 업무에 대한 관리·감독 업무가 소홀하였다고 판단된다.

3) 문서번호 정보(보안)-409, ('21. 4. 23.) “배전가상화시스템 취약점 악용사례 알림”
문서번호 배운(설비)-634, ('21. 4. 26.) “영배정보시스템 비정상 접속사례 및 주의사항 알림”

따라서 부하직원의 부적절한 업무처리에 대해 관리·감독을 소홀히 한 6개 본부 배전 신규담당 관리자에게도 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

조치할 사항

인사처장, 남서울본부장, 인천본부장, 경기북부분본부장, 강원본부장 및 경북본부장은 배전공사 설계검토 업무를 소홀히 하여 과투자 공사를 승인하였고, 부하직원의 계정공유 등 보안관리에 대한 관리·감독도 소홀히한 관리자에게 ‘경고’, ‘주의’를 각각 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

서울본부장, 남서울본부장, 인천본부장, 경기북부분본부장, 강원본부장 및 경북본부장은 부하직원들이 사내시스템 계정정보를 타인에게 공유하고, 배전공사 협력회사 현장대리인에게 대리설계를 지시하는 사례가 없도록 전 관리감독자를 대상으로 재발방지대책을 수립하고 주기적으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
2	-	-	경 고 [3명] 주 의 [13명]	서울본부 남서울본부 인천본부 경기북부분부 강원본부 경북본부	인사처 서울본부 남서울본부 인천본부 경기북부분부 강원본부 경북본부

[붙임] 신규공급 배전공사 관리자 현황

(단위: 건, 원, 건)

순번	소속	직급	성명	사번	과투자 설계 건수	과투자 공사금액	부하 직원 수	외선 불요 공사 건수	본인계정 공유여부	비고
1	▽▽본부 ◆◆지사	차장	U		2	15,498,918	2	-	-	주의 (퇴직)
2	◆◆본부 ▲▲지사 (現 ▷▷본부 ▷◇지사)	차장	V		2	4,267,432	1	-	-	주의
3	◆◆본부 ◆◇지사	차장	W		1	3,371,918	1	-	-	주의
4	◆◆본부 ◁◁지사	차장	X		1	1,670,626	1	-	-	주의
5	◇◇본부 ▷▶지사 (現 ♠♠지사)	차장	Y		2	17,616,104	1	-	-	주의
6	◇◇본부 ▷▶지사 (現 ♠♠지사)	차장	Z		2	14,349,129	1	-	-	주의
7	◇◇본부 ◎◎지사	차장	AA		2	9,244,828	1	-	-	주의
8	◇◇본부 ♠♠지사 (現 ○○본부 전력사업처)	차장	BB		4	46,719,208	2	-	-	경고
9	◇◇본부 ♣♣지사	차장	CC		1	5,831,998	1	-	-	주의 (퇴직)
10	◁◁본부 ☆☆지사	차장	DD		7	73,324,820	4	-	-	경고
11	◁◁본부 ▽△지사	차장	EE		1	13,851,644	1	-	-	주의
12	△△본부 △□지사 (現 안전재난부)	차장	FF		1	7,345,884	1	-	-	주의
13	△△본부 △▼지사 (現 전력사업처)	차장	GG		2	16,178,131	1	-	-	주의

순번	소속	직급	성명	사번	과투자 설계 건수	과투자 공사금액	부하 직원 수	외선 불요 공사 건수	본인계정 공유여부	비고
14	△△본부 ▼◇지사 (現 ○◇지사)	차장	HH		1	1,012,378	1	-	-	주의
15	△△본부 ▼▷지사	차장	II		1	9,113,721	1	-	-	주의
16	○○본부 ▷◆지사	차장	JJ		1	24,272,859	1	-	-	경고
17	◇◇본부 ♠♠지사	부장	KK		4	46,719,208	2	-	-	주의
18	◇◇본부 ♣♣지사	부장	LL		1	5,831,998	1	-	-	주의 (퇴직)
	전북본부 ▼◎지사(병합)				14	120,291,511	5	-	-	
19	○○본부 ▷◆지사 (現 ◁▷본부 ◁◆지사)	부장	MM		1	24,272,859	1	-	-	주의