

한국전력공사 상임감사위원 시정 요구

제 목 : [7] 회사용도 주유장치 관리 미흡

관 계 부 서 : 필리핀 세부 법인

조 치 부 서 : 필리핀 세부 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

필리핀 세부 법인은 세부 발전소의 석탄처리장에서 사용하는 중장비의 연료를 보충하기 위해 주유장치를 설치하여 운영하고 있으며, 주유장치를 사용시 주유량과 누적주유량을 수기로 기록하고 있다.

[그림 1] 석탄처리장 옆 주유장치 사진



2. 관계 규정 및 판단기준

필리핀 세부 법인은 안정적인 발전소 운영을 위해 문제점을 사전에 파악하고 이를 보완하는 등 취약개소를 해소하도록 적극적 노력하고 개선하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 세부 법인 △□팀에서 관리하는 주유장치 사용내역을 확인한 결과 실시간 주유량계의 표시창은 정상적으로 작동되고 있으나 누적주유량계는 표시창이 변색되어 수치 확인이 불가하였다.

그래서 주유량 합계와 누적주유량 비교를 통해 실제 주유한 양이 맞는지 확인하기 어려운 상태로 회사용도의 주유가 아닌 사적으로 사용할 우려가 있었다.

[그림 2] 주유장치 누적주유량 표시창 불량



또한 주유장치가 설치된 개소를 CCTV로 확인 시 야간에는 조명에 의해 주유장치 주변이 확인할 수 없어 사각지대가 발생하는 등 감시가 어려운 상태였다.

[그림 3] 주유장치 CCTV 화면 비교



따라서 회사용도 연료의 사적사용을 방지하기 위하여 누적주유량 표시창을 정비하고, 조명 등의 위치를 변경하여 감시 사각지대를 해소할 필요가 있다.

관계부서 의견

필리핀 세부 법인 △□팀장은 주유장치의 누적주유량을 확인할 수 없기에 이를 교체하고 주유장치 주변 야간 조명 등의 위치를 조정하여 CCTV 사각지대를 해소토록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

필리핀 세무 법인장은

- ① 주유장치의 누적주유량 표시창을 정비하여 주시고, (시정)
- ② 주유장치 야간 사각지대 해소를 위하여 조명 등의 위치를 조정하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 2	-	-	필리핀 세무 법인	필리핀 세무 법인