

통 보

제 목 비축지사 수리관리 담당자 전문화 관리 미흡

관 계 부 서 ■□처

조 치 부 서 ■□처

내 용

1. 업무 개요

■□처는 공사 「비축기지 수리관리 절차서」에 따라 비축지사 수리관리담당자(이하 “수리관리자”라 한다)에 대한 교육을 실시하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

위 절차서」 4.(6) 및 4.(7)에 따르면 수리관리는 [표 1]과 같이 직무능력을 갖추도록 되어 있고, ■□처는 1회/년 수리관리자 직무교육을 실시할 책임이 있으며 필요시 수리관리자에게 직무교육을 필하도록 지시할 수 있게 되어 있다.

따라서 ■□처는 수리관리자가 필요한 역량을 갖추 수 있도록 충분한 직무교육 계획을 수립하고 시행하여야 했다.

[표 1] 「비축기지 수리관리 절차서」 4.(6)

4.일반사항

(6)지사 수리관리담당자는 수리관리업무 수행을 위하여 아래와 같은 직무능력을 갖추어야 한다.

- 1) 지하수 및 수리분야 기초 이론
- 2) 지하비축기지 수리분야 기본 설계개념 및 설계내용



3) 수리관측시스템의 설치 제원 및 측정원리

4) 지하비축기지 운영 프로세스

5) 기타 수리분야 관련사항

(7)본사 수리관리담당팀장은 연 1회 수리관리담당자 직무교육 및 실무회의를 실시할 책임이 있으며 필요시 지사 수리관리담당자에게 직무교육을 필하도록 지시할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 최근 5년간 ■□처는 수리관리자 회의시(1회/년) 간단한 직무교육을 병행 실시하고 있으나 이러한 직무교육 외에는 전문교육 실적이 전무하였다.

또한, □□지사 등 5개 비축지사의 수리관리자 현황을 확인한 결과 수리업무와 관련한 전공(지질)자가 없었으며, 수리 업무를 직원들이 선호하지 않음에 따라 수리관리자의 교체가 잦고 현재 직원들의 수리업무 근속기간도 1년 미만인 지사가 3개나 되는 것으로 나타나 지하 비축기지에서의 수리관련 업무의 중요성이 증대되고 있는데도 현재의 방법으로는 수리관리자가 필요한 역량을 갖추기 어려운 실정이다.

관계부서 의견 및 검토결과 ■□처는 비축지사 수리담당자 전문화 관련하여 지하비축기지(LPG제외)를 국내에서 유일하게 운영하고 있는 공사의 특성상 수리 관련 외부전문 교육과정이 극히 드문 실정이나, 교육내용을 보강하고 교육일수를 늘리고 산학연(産學硏) 기관과 협력하여 전문교육(강사 초빙 등)을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.



조치할 사항 ■□처장은 비축지사 수리관리 담당자의 전문화를 위하여 자체 교육 확대, 외부 전문강사 초빙 등 전문교육 확대방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

