

서울물재생시설공단 감사실

현지조치※

(※ 고의·과실이 없고 지적 내용에 대한 다툼이 없는 경미한 사항)

제 목 마루공원 진출입 경사도로 이동자 안전확보

관 계 부 서 탄천센터

내 용

탄천센터는 제1처리장 최초침전지와 생물반응조 부지경계 인접도로의 상부를 복개하고 인근지역과 3개의 짧은 이동통로(다리)로 연결한 서울물재생시설공단 대시민 친화시설 ‘마루공원’을 운용 중이다. 또 공단 본관일대와 ‘마루공원’은 지면간 고저차가 있어 경사도로(이하, ‘경사로’로 칭함) 1개로 연결하였다.

또한 탄천센터 부지내에는 상시 근로자 및 직원사택 거주자가 있다. 이에 따라 경사로는 직원의 출·퇴근, 공원 유지보수, 방문객 시설안내, 사택거주자 이동 등의 쓰임으로 주·야간 상시 통행이 이루어진다. 또한 위 경사로 초입(말단)부에 경관유지 용도 및 울타리로 사철나무가 식재되어 있다.

감사실 현장점검 결과, [그림1]과 같이 해당 경사로 옆 경관유지용 초목울타리의 초입(말단)부가 하절기나 폭설기에 본관 부근을 통행하는 자동차 운전자의 시야를 가려서, 신장이 작은 이동자 등의 보행 여부 파악에 장애를 일으키는 점이 확인되어, <보행자 안전 확보>를 위해 초목 울타리 말단부에 대한 조정과 반사경 설치 등을 권고한다.

[그림1] 마루공원 진출입 경사로 초목울타리 말단 현황_’24년 8월

구 분	현황(사진)	현황 설명 및 현지조치 요구안
1		▶ 현황 설명 · 경사로 초입(말단)부에 약 1~1.5m 높이의 사철나무를 초목 울타리로 식재

구 분	현황 사진	현황 설명
2		▶ 현황 설명(문제점) · 신장 1.5m이하 보행자가 경사로 말단부 초목울타리 뒤에서 이동 중 · 차량 운전자는 보행자의 경사로 보행 여부에 대한 시각적 사전 인지 불가
3		▶ 현황 설명(문제점) · 사전 인지 불가 상태에서 갑작스러운 보행자 등장 · 초행(공단 방문) 운전자의 경우 더욱 취약 ▶ 현지조치 요구안 · 보행자 안전을 위해 사진상 건물 벽면에 반사경설치 및 초목 울타리 조정 등 보행자 안전 조치 필요

관계부서 의견 (및 검토결과)

탄천센터 녹지담당부서는 현지조치 요구사항을 수용하였다.

조치할 사항

서울물재생시설공단 물재생운영본부장¹⁾은 해당 경사로 부근 보행자 안전 조치방안을 마련하고 이행하시기 바랍니다. (현지조치요구_회보 필요)

1) 감사규정 제20조(시정요구 등)