

나. 현지조치 사항

(1) 내부도로 포트홀 등 안전조치 미흡(▼▼처, ☆☆처)

- (기 준) 「직제규정 시행세칙」에 따라 ▼▼처에서는 내부도로 보수 및 안전관리 업무를 담당하고 있음.
- (실 태) 제1, 2매립장 외곽도로 일부 구간에 균열 및 포트홀이 발생하여 차량사고 발생 우려가 있음.
- (조치사항) 내부도로 포트홀 등에 대한 보수 및 안전조치.



제1매립장(주민체육공원 제1주차장 입구)



제1매립장(2번 주펌프장 인근)



제2매립장(동측 진입로 상단)



제2매립장(2A1 펌프장 인근)



제2매립장(북측 진입로 인근)



제3매립장(중앙세차장 입구)