

감사결과 처분요구서

- 공항시설 관리 및 운영분야 특정감사 -

2025. 9.

 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	# #, & & @@, ☆☆☆ ☆☆센터	영상정보처리기기의 보안 성능품질 인증에 관한 사항	정보 보안	시정·통보
2	○○ ○○실	착륙대에 설치된 전력공급 시설의 개선에 관한 사항	공항 시설	개선
3	◎◎	기준미달 사항의 항공정보간행물 수록에 관한 사항	공항 운영	시정
4	◇◇ & & ◆◆◆◆	공항시설 설치기준 미준수에 관한 사항	공항 시설	시정
5	▽▽,▷▷ & &,◎◎ ♠♠,♣♣ ♣♣,@@	항공정보업무 처리 및 공항운영규정 관리 업무 미흡	공항 운영	시정·개선
6	◎◎ ♣♣	자체 안전점검 시행 및 점검기록 관리 미흡	공항 운영	주의·시정· 통보

시 정 요 구 · 통 보

1

제 목 영상정보처리기기 보안 성능품질 인증에 관한 사항
관 계 부 서 ① ##공항 등 3개 공항¹⁾ ② ☆☆☆☆☆센터
구 분 정보보안
내 용

국가정보원은 각급기관에 공문을 시달하면서 2023. 3. 20.부터 「국가 정보보안 기본지침」(이하 ‘지침’이라고 함) 제23조(영상정보처리기기 도입)에 따라 제89조(영상정보처리기기 보안) 제1항에 따른 영상정보처리기기²⁾를 도입하고자 할 경우 **【표1】**과 같이 한국정보통신기술협회(이하 ‘TTA³⁾’라고 함)의 공공기관용 보안 성능품질 인증 등 일정한 보안성능이 확인된 제품(이하 ‘TTA 인증 제품’이라고 함) 도입을 의무화하도록 보안정책을 변경하였다.⁴⁾

【표1】 「국가 정보보안 기본지침」 제23조

기존	변경
제23조(영상정보처리기기 도입) 각급기관의 장은 (중략) 한국정보통신기술협회(TTA)의 공공기관용 보안 성능품질 인증 등 일정한 보안성능이 확인된 제품을 <u>우선적으로 도입할 수 있다.</u>	제23조(영상정보처리기기 도입) 각급기관의 장은 (중략) 한국정보통신기술협회(TTA)의 공공기관용 보안 성능품질 인증 등 일정한 보안성능이 확인된 제품을 <u>도입하여야 한다.</u>

자료: 국가정보원 공문 재구성

1) ##공항, &&공항, @@공항

2) 업무상 목적으로 불특정 사람 또는 사물을 촬영한 영상을 유·무선 정보통신망으로 전송·저장·분석하는 CCTV·IP카메라·이동형 영상촬영장비·중계서버·관제서버·관리용 PC 등의 기기·장비를 말함

3) Telecommunication Technology Association

4) 국가정보원 사호-338(2023. 3. 20.) ‘국가·공공기관 사이버보안 정책 일부 변경 시행 통보’

- 이와 관련하여 현행 지침(2023. 1. 31. 시행) 제23조의 적용을 중지하며, 차기 지침 개정시 상기 변경내용을 반영할 예정이니 공문을 근거로 변경된 보안정책을 우선 적용할 것을 요청함

또한 ☆☆☆☆☆센터⁵⁾는 같은 날 국가정보원의 보안정책 변경사항을 소속 기관에 공문으로 시달하였다.⁶⁾

그런데 2023. 4. 1.⁷⁾~2024. 12. 31. 기간동안 전국공항 영상정보처리기기 발주 현황을 확인한 결과, 【표2】와 같이 14개 공항 중 3개 공항(##・&&・@@)에 도입한 영상정보처리기기 9대가 TTA 미인증 제품이었고, 그 상세내역은 【표3】과 같다.

【표2】 전국공항 영상정보처리기기 도입 현황(2025. 9. 8. 기준)

구분	▽▽	○○	##	◆◆	▷▷	■	&&	◇◇	♠♠	◎◎	◆◆	♣♣	@@	☸☸	계
인증	123	312	119	63	111	6	1	135	2	34	-	26	19	28	979
미인증	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	9
계	123	312	124	63	111	6	2	135	2	34	-	26	22	28	988

자료: ☆☆☆☆☆센터 제출자료 재구성

【표3】 ##・&&・@@공항 TTA 미인증 제품 상세내역(2025. 9. 8. 기준)

연번	공항명	부서명	발주시기	설치시기	설치장소	장비명
1	##	●●통신부	2023.06.	2025.01.	○○○○	○○○○
2	##	●●통신부	2023.06.	2025.01.	○○○○	○○○○
3	##	●●통신부	2023.06.	2025.02.	○○○○	○○○○
4	##	●●통신부	2023.06.	2025.02.	○○○○	○○○○
5	##	●●통신부	2023.06.	2025.02.	○○○○	○○○○
6	&&	시설부	2023.08.	2023.08.	○○○○	○○○○
7	@@	-	2023.08.	2023.08.	○○○○	○○○○
8	@@	-	2023.10.	2023.10.	○○○○	○○○○
9	@@	-	2023.10.	2023.10.	○○○○	○○○○

자료: ☆☆☆☆☆센터 제출자료 재구성

이와 관련하여 ##・&&・@@공항은 2023. 3. 20. 보안정책(TTA 인증 제품 도입 의무화)이 변경된 직후 같은 해 6월, 8월, 10월에 사업을 발주하면서

5) 직제규정시행세칙 제3조 제1항에 따라 정보보안 업무 등을 총괄하는 전담조직에 해당함
6) ☆☆☆☆☆센터-755(2023. 3. 20.) ‘국가·공공기관 사이버보안 정책 일부 변경 시행 통보’
7) 보안정책 변경에 따른 유예기간을 두고 TTA 인증 제품 도입 의무화 시기를 2024. 4. 1.부터 기산함

변경정책을 인지하지 못한 채 TTA 미인증 제품을 도입한 것으로 【표1】의 보안 정책 변경사항을 반영하여 TTA 인증 제품으로 교체할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ##공항, &&공항, @@공항 및 ☆☆☆☆☆센터는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ##공항, &&공항, @@공항은 한국정보통신기술협회(TTA)의 공공기관용 보안 성능품질 인증기준을 충족하지 못한 영상정보처리기기를 교체하시기 바랍니다.(시정)

② ☆☆☆☆☆센터장은 ㉠ 2025. 1. 1. 이후 본사 및 소속기관이 발주한 영상정보처리기기 도입 현황을 전수 점검하여, TTA 미인증 제품이 확인되는 경우 교체하도록 안내하시고, ㉡ 향후 주기적인 모니터링을 통해 현행 정보보안 기본지침(정책)에 부합하는 영상정보처리기기가 도입될 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

2

제 목 착륙대에 설치된 전력공급 시설의 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ○○○○실
구 분 공항시설
내 용

공항운영자는 「공항시설법」 제24조(공항시설 및 비행장시설의 설치기준 등) 및 제43조(항행안전시설의 설치)에 따라 국토교통부장관이 고시하는 설치기준⁸⁾에 충족하도록 공항시설을 설치·유지보수 하여야 한다.

「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」 제17조(착륙대 내의 물체)에 따르면 항공기에 위험을 줄 수 있는 착륙대⁹⁾ 내부의 물체는 장애물로 간주하여 가능한 한 제거하도록 하고 있고, 「공항안전운영기준」 제109조 제7호에 따르면 착륙대의 비정지 구역¹⁰⁾에 설치되어야만 하는 항행 목적용 장비 또는 시설은 장애물로 간주하여 가능한 한 부러지기 쉽고 낮게 설치¹¹⁾하도록 하고 있다.

이에 따라 우리 공사에서는 항공기의 안전한 항행을 돕기 위한 항행안전시설을 운영하고 있으며, 특히 글라이드패스(Glide Path)¹²⁾의 경우 활주로 중심으로 부터 약 120m 떨어진 착륙대 지역에 설치·운영하고 있다.

8) 공항시설은 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」을 말하며, 항공등화 시설은 「항공등화 설치 및 관리기준」을 말함

9) 활주로를 이탈하는 항공기의 손상 위험 감소 및 이륙 또는 착륙 중인 항공기의 비행 상공을 보호하기 위하여 활주로, 정지로 (설치된 경우에 한함)를 포함하여 설정된 구역을 말함

10) 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」 제16조(착륙대의 규모)에 따른 착륙대 중 정지구역 이외의 지역을 말함

11) 다만, 계기착륙시설(ILS) 장비에 대하여는 관련기술(부러지기 쉬운 장비)이 개발될 때까지 적용하지 아니함

12) 항공기가 활주소에 착륙 시 활주로 진입각도 정보를 항공기에 제공하는 항행안전시설을 말함

또한 우리 공사에서 관리·운영중인 착륙대 내 전력공급 시설 현황은 【표1】과 같으며, 【그림1】과 같이 항행안전시설 인접지역에 설치되어 있다.

【표1】 전국공항 전력공급 시설 설치 현황

공 항 명	시 설 명	수 량	설치목적
▽▽공항	변압기	1 대	14L GP ¹⁾
		2 대	14R, 32R GP
		1 대	32L GP
○○공항	변압기	1 대	36R GP
		1 대	36L GP
##공항	변압기	2 대	07, 25 GP
◆◆공항	변압기	1 대	06L GP
		1 대	24R GP
▷▷공항	변압기	2 대	31 GP
	저압반	2 대	31 GP
	발전기	1 대	31 GP
▣▣공항	변압기	1 대	01 GP
&&공항	변압기	1 대	33 GP
♠♠공항	변압기	1 대	36 GP
◇◇공항	변압기	1 대	04R GP
◎◎공항	활주로 외곽에 위치	-	
◆◆◆◆, ♣♣, ♣♣, @@공항	군(軍) 관리	-	
합 계		19 대	

주 : 글라이드패스 (Glide Path)

【그림1】 항행안전시설 인접지역 전력공급 시설 현황



한편 2024년 발생한 ##항공 여객기 사고¹³⁾ 이후 ♪♪♪♪부에서는 2025. 8. 26. 「공항시설법」을 개정·시행하면서 활주로 인근에 설치되는 항행안전시설 등의 물체가 부러지기 쉽게 설치될 수 있도록 공항시설 설치에 대한 세부기준을 【그림2】

13) 2024년 12월 29일 ▣▣공항으로 착륙하던 ##항공 2216편이 활주로를 이탈하는 사고

와 같이 법률에 명시하는 등 항공안전과 관련된 기준을 지속 강화하고 있다.

【그림2】 공항시설법 개정 현황(2025. 8. 26. 개정)

제24조(공항시설 또는 비행장시설 및 항행안전시설의 설치기준 등)

① 제6조제1항 및 제2항에 따른 개발사업에 필요한 공항시설 또는 비행장시설 및 항행안전시설은 다음 각 호의 기준(이하 “시설설치기준”이라 한다)에 따라 설치하여야 한다.

1. 공항 또는 비행장과 그 주변에 항공기의 이륙·착륙에 지장을 주는 장애물이 없을 것. 다만, 해당 공항 또는 비행장의 공사 완료 예정일까지 그 장애물을 확실히 제거할 수 있다고 인정되는 경우는 제외한다.

2. 공항 또는 비행장의 체공선회권(공항 또는 비행장에 착륙하려는 항공기의 체공선회를 위하여 필요하다고 인정하는 공항 또는 비행장 상공의 정해진 공역을 말한다. 이하 이 호에서 같다)이 인접한 공항 또는 비행장의 체공선회권과 중복되지 아니할 것

3. 활주로 종단안전구역(항공기가 활주로 시작 부분 앞쪽에 착륙하거나 활주로를 지나치는 경우 항공기와 탑승자의 피해를 줄이기 위하여 착륙대의 종단 이후에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 설정된 구역을 말한다) 및 그와 연접한 국토교통부령으로 정하는 구역 내 항행안전시설 등의 물체는 항공기에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 부러지기 쉬운 재질로 하고 최소 중량 및 높이로 설치할 것

4. 그 밖에 공항 또는 비행장의 활주로·착륙대·유도로, 조류충돌 예방을 위한 시설 등이 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합할 것

② 시설설치기준을 신설 또는 변경하거나 해석·적용할 때에는 「국제민간항공협약」 및 같은 협약의 부속서(附屬書)에서 정하는 기준에 부합하도록 하여야 한다. 다만, 「국제민간항공협약」에 따라 국토교통부장관이 별도로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 국토교통부장관은 제1항제3호에 따른 물체의 재질 및 설치 위치 등의 정보를 「항공안전법」 제89조에 따라 공항운영자 및 항공운송사업자에게 제공하여야 한다.

[전문개정 2025. 8. 26.]

[시행일: 2026. 2. 27.]

[부칙]

제3조(항행안전시설 등 물체의 시설설치기준 변경에 따른 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 제24조에 따라 설치된 항행안전시설 등의 물체는 제24조제1항제3호의 개정규정에도 불구하고 이 법 시행일부터 2년 이내에 같은 개정규정에 따른 시설설치기준을 충족하여야 한다.

따라서 우리 공사는 개정된 「공항시설법」 제24조에 따라 2028년 2월까지 착륙대 내에 설치되어 있는 전력공급 시설 또한 부러지기 쉬운 재질로 설치하거나 최소 중량 및 높이로 설치하여야 하는 의무가 있으므로 전력공급 시설에 대한 개선 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○○○실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○○○실장은 착륙대 내에 설치된 전력공급 시설에 대하여 「공항시설법」 제24조 개정사항을 충족할 수 있는 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구

3

제 목 기준미달 사항의 항공정보간행물 수록에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 공항운영

내 용

공항운영자는 공항안전운영기준(이하 ‘운영기준’이라고 함) 제5조 제5항에 따라 운영기준을 초과·미달하는 사항이 있는 경우 개선계획을 수립·이행하거나 비행안전 확인을 실시하고 그 결과에 따른 대체시설 또는 대체운영절차를 수립하여 이행하여야 하며, 해당사항을 공항운영규정과 항공정보간행물(AIP¹⁴⁾)에 수록하도록 하고 있다.

◎◎공항은 활주로 지면의 높이가 계류장보다 낮은 형태로 배치되어 활주로와 연결되는 A, B 유도로 인접부의 종단경사도가 【표1】 과 같이 설치 기준을 초과함에 따라 「공항 시설 검토 학술연구용역(2010년)¹⁵⁾」을 통해 위험 완화방안¹⁶⁾을 마련하였으며 ‘착륙대 정지구역 확대 및 종단경사도 조정’을 【표2】와 같이 2012년 12월 완료하였다.

【표1】 종단경사도 설치 기준 및 초과 현황

구 분	설치 기준 ¹⁾	◎◎공항 현황 (2010년 기준)	비 고
착륙대 정지구역의 종단경사도	1.5% 미만	1.5% ~ 5.5% (A, B유도로 인접부)	급격한 경사변화는 없으나 설치기준 초과

자료: 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」 제19조(착륙대의 경사도) 재구성

14) Aeronautical Information Publication

15) 2010년 본사 0000실에서 시행한 용역으로 전국공항의 기준미달 시설 등에 대한 항공학적검토와 개선대책 마련

16) 「공항 시설 검토 학술연구용역(2010)」 결과에 따라 기준미달 사항에 대한 위험수준 평가결과 및 예상 소요비용등을 종합적으로 고려하여 초과경사도를 가능한 한 완화하도록 수립된 개선방안을 말함

【표2】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	공사내용	시행결과
착륙대 정지구역 종단 경사도 조정공사	2012년 03월 ~ 2012년 12월	토사성토, 잔디식재 등 경사도 완화 공사	종단경사도를 2% 미만으로 개선 (당초 1.5 ~ 5.5%)

이에 따라 ◎◎공항은 기준미달 사항에 대한 개선 및 위험평가 결과와 대체 운영 절차 등을 공항운영규정 6.3(공항안전운영기준 미달사항에 대한 보완결과 및 대체운영절차)에 수록하여 관리하고 있다.

그러나 운영기준 제18조 제5항에서는 기준미달 사항이 항공기 운항안전에 영향을 줄 수 있는 경우에는 공항운영규정 뿐만 아니라 항공정보간행물(AIP)에도 수록토록 하고 있는 바 활주로와 인접한 착륙대 정지구역의 종단경사도 초과 사항은 항공정보간행물(AIP)에도 수록하여 항공종사자에게 정보를 제공할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 착륙대 정지구역의 종단경사도에 대한 세부 정보를 항공정보간행물(AIP)에 수록 하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

4

제 목	공항시설 설치기준 미준수에 관한 사항
관 계 부 서	◇◇공항, & &공항, ◆◆◆◆공항
구 분	공항시설
내 용	

공항운영자는 「공항시설법」 제24조(공항시설 및 비행장시설의 설치기준 등) 및 제43조(항행안전시설의 설치)에 따라 국토교통부장관이 고시하는 설치기준¹⁷⁾에 충족하도록 공항시설을 설치·유지보수 하여야 한다.

가. 표면에 그리는 원형 계류장 진입지점표지의 숫자 모양에 관한 사항



& &공항은 총 7개의 주기장을 보유하고 있으며 각 주기장의 진입지점에는 조종사들이 자신의 위치를 찾기 쉽도록 지원하는 ‘표면에 그리는 원형 계류장 진입지점표지’(이하 ‘진입지점표지’이라고 함)가 설치되어 있다.

「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」(이하 ‘설치기준’라고 함) 제55조 제5항(표면에 그리는 원형 계류장 진입지점표지)에 따르면 진입지점표지는 직경이 4.5m가 되는 원 안에 2m 높이의 숫자와 문자를 기입하되 설치기준에서 제시한 모양과 일치하도록 하고 있다.

17) 공항시설은 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」을 말하며, 항공등화 시설은 「항공등화 설치 및 관리기준」을 말함

그런데 &&공항에서 관리중인 진입지점표지는 【그림1】 과 같이 설치기준에서 제시한 모양과 상이하게 설치되어 있었으며, 규정과 상이한 표지는 조종사의 시인성을 저해할 수 있는 사항이므로 개선이 필요하다.

【그림1】 &&공항 원형계류장 진입지점 표지 현황

설치현황 (5번, 7번주기장)	설치기준상의 숫자 모양	
		

[관계부서 의견] &&공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

나. 항공기 주기장의 최소 이격거리 미충족에 관한 사항

◆◆◆◆공항 공항운영규정 3.2.10(항공기 주기장별 좌표)에는 보유중인 5개 주기장의 주기가능 최대기종이 B737-800(C급 항공기)로 수록되어 있으며 그에 따른 항공기 주기보호선을 설치·운영하고 있다.

「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」(이하 ‘설치기준’이라고 함) 제55조 제8항(계류장 안전선)에 따르면 항공기 주기 보호선은 【그림2】와 같이 주기장의 최소 이격거리 기준에 적합하도록 설치하여 항공기와 주변항공기 또는 장애물 간 이격거리를 확보하도록 하고 있다.

【그림2】 주기장의 최소 이격거리

구 분	분류문자					
	A	B	C	D	E	F
최소 이격거리	3m	3m	4.5m	7.5m	7.5m	7.5m

주: 항공기 주기장 최소이격거리는 항공기가 주기장에 진입 또는 진출시 설정됨

그러나 감사기간 중 ◆◆◆◆공항의 항공기 주기 보호선을 확인한 결과 【표】와 같이 일부 주기장의 항공기 주기 보호선의 크기가 주기가능 최대기종인 B737-800 (C급 항공기)의 최소 이격거리보다 부족하게 설정되어 있으며 특히 1번과 2번 주기장을 C급 항공기가 동시에 사용할 경우 주기장의 측면 이격거리가 부족한 사실을 확인하였다.

【표】 주기장별 최소 이격거리 충족 현황

구 분	1번 주기장	2번 주기장	3번 주기장 (탑승교)	4번 주기장 (탑승교)	5번 주기장	비 고
최소 이격거리	부족	부족	기준충족	기준충족	부족	C급 항공기 (B737-800) 동시 사용 시

자료: 현장점검결과 재구성

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆◆◆공항에서는 출·도착 항공편은 이격거리 기준을 충족하는 탑승교 주기장(3번, 4번)을 이용하고 있으며 1번과 2번주기장은 ㄲ ㄲ ㄲ ㄲ의 헬기 등 소형항공기를 배정하고 있어 C급 항공기가 동시에 주기하지 않는다는 의견을 제시하였다.

비록 현재 ◆◆◆◆공항의 항공편은 1일 6대로 탑승교 주기장 중 1개소만을 사용하므로 여러 주기장을 동시에 사용하는 경우가 발생하지 않고 있으나 운항편수 증가 또는 비상상황 발생 시에는 다수의 항공기가 동시에 주기할 수 있으므로 공항 운영규정에 정하고 있는 주기가능 최대기종을 동시에 수용할 수 있도록 주기장을 관리할 필요가 있다.

다. 계류장 내 유도로등 설치위치 에 관한 사항

◇◇공항은 ‘유도로중심선등¹⁸⁾’이 설치되지 않은 군(軍)공항으로 「항공등화 설치 및 관리기준」(이하 ‘관리기준’이라고 함) 제21조(유도로등) 제1항 제2호에 따라 지상주행 항공기에게 계류장의 가장자리를 알려주기 위한 ‘유도로등¹⁹⁾’을 설치·운영하고 있다.

관리기준 제21조 제2항 제1호에 따르면 유도로등은 직선과 곡선구간을 구분하여 일정한 간격으로 설치하여야 하며, 계류장의 경우 ‘가장자리에서 바깥으로 3미터 이내’에 설치토록 하고 있다.

그러나 감사기간 중 ◇◇공항 계류장 내 유도로등의 설치위치와 간격을 확인한 결과 1개소의 등화가 관리기준을 초과하여 설치된 사실을 확인하였다.

[관계부서 의견] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① &&공항장은 ‘가’항과 관련하여 계류장 내 원형계류장 진입지점표지를 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」에 충족하도록 도색하시기 바랍니다.(시정)
- ② ◆◆◆◆공항장은 ‘나’항과 관련하여 주기장 배정에 대한 세부사항과 현재의 공항운영규정을 검토하여 주기가능 최대기종을 운영상황에 맞도록 지정하고 그 결과에 따라 항공기 주기보호선을 조정하시기 바랍니다.(시정)
- ③ ◇◇공항장은 ‘다’항과 관련하여 유도로등의 설치위치가 「항공등화 설치 및 관리기준」에 충족하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

18) 지상주행 중인 항공기에 유도로의 중심 및 활주로 또는 계류장의 출입경로를 알려주기 위하여 설치하는 등화를 말함

19) 지상주행 중인 항공기에 유도로·대기지역 또는 계류장 등의 가장자리를 알려주기 위하여 설치하는 등화를 말함

시 정 · 개 선 요 구

5

제 목	항공정보업무 처리 및 공항운영규정 관리 업무 미흡
관 계 부 서	▽▽공항 등 8개 공항 ²⁰⁾
구 분	공항운영
내 용	

공항운영자는 「공항시설법」, 「항공안전법」 등 관련 법령과 이에 따른 행정규칙인 「항공안전운영기준」, 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」을 준수하여 항공정보간행물, 공항운영규정 등에 공항에 관한 정보를 수록하여 유지·관리하고 있으며, 시설 또는 운영에 관한 정보 변동사항 발생 시 신속하게 관련 절차를 통해 수정하여 공항 이용자에게 혼선이 없도록 조치하여야 한다.

가. 항공정보업무 처리 미흡

「항공안전법」 제89조(항공정보의 제공 등) 및 같은 법 시행규칙 제255조(항공정보)에 따르면 국토교통부는 항공기 운항의 안전성 및 효율성 확보를 위해 필요한 항공정보를 항공기 운항 등 정보 이용자들에게 제공하도록 하고 있고, 이에 관한 사항을 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(이하 ‘항공정보 업무기준’이라고 함)에 정하고 있다.

이에 공사는 관련 법령 및 항공정보 업무기준을 준수하여 공항상태 등 항공정보의 전파와 항공정보간행물 수록에 필요한 세부 처리절차를 「항공정보업무처리예규」(이하 ‘예규’라고 함)로 제정·운용하고 있다.

20) ▽▽공항, ▷▷공항, &&공항, ◎◎공항, ♠♠공항, ♣♣공항, ♣♣공항, @@@공항

예규 제7조(항공정보 수록요청) 및 제8조(항공정보 수록요청절차)에 따르면 각 공항운영자는 항공정보간행물에 수록된 정보의 변경 또는 수정사항이 발생할 경우 국토교통부에 자료를 제출하여 수정 요청을 하여야 한다.

또한 예규 제9조(항공정보의 확인)에 따라 공항에서 의뢰한 항공정보자료가 항공정보간행물로 발간·배포된 경우에는 항공정보 처리결과에 대한 신뢰도(발간 의뢰자료의 정확한 등재여부)를 같은 예규 [별지 제5호 서식]의 점검표 작성을 통해 확인하고, 필요 시 항공정보업무기관인 항공교통본부에 재등재 의뢰 등의 조치를 취하도록 하고 있다.

그런데 ▷▷공항, ♠♠공항 및 @@공항은 항공정보 업무기준에 따라 5년 주기(끝자리 0, 5 연도)로 확인 및 수정하여야 하는 항공정보간행물에 수록된 비행장 자기편차²¹⁾ 정보에 대해 관련 절차를 이행하지 않았다.

또한 ◎◎공항 및 ♣♣공항은 항공정보간행물 발간 요청 이후 항공정보간행물이 발간·배포된 이후 결과물에 대한 신뢰도를 점검하지 않았고(신뢰도점검표 미작성), ▷▷공항은 업무 담당자가 신뢰도를 점검하였으나 부서장 결재를 누락하였다.

【표1】 공항별 항공정보간행물 관련 업무 세부 지적사항

연번	관련 규정	지적사항	관련 공항
1	항공정보업무기준 제69조, 예규 제7조, 제8조	· 항공정보간행물 내 자기편차 관련 정보 변경 미흡	▷▷·@@· ·♠♠공항
2	예규 제9조	· 항공정보간행물 신뢰도 점검표 작성 이후 부서장 결재 누락	▷▷공항
3	예규 제9조	· 항공정보간행물 발간 신청 이후 신뢰도 점검 미이행	◎◎·♣♣ 공항

자료: 공항별 항공정보간행물 및 제출자료

21) 자기편차는 진북과 자북 사이의 각도차이며 그 수치는 진북의 동쪽인지 서쪽인지를 나타내는 값을 말하며, 항공정보 업무기준 제69조(자기편차, Magnetic variatio)에 따르면 5년 단위로 비행장의 자기편차값과 연 변화율을 확인하여 항공정보간행물에 반영하여야함

나. 공항운영규정 관리 업무 미흡

국토교통부는 「공항시설법」 제38조(공항운영증명 등)에 따라 공항의 안전운영 체계를 위하여 필요한 인력·시설·장비 및 운영절차 등에 관한 사항을 「공항안전 운영기준」(이하 ‘운영기준’이라고 함)에 정하고 있다.

운영기준 제3장(공항운영규정)²²⁾에 따르면 공항운영자는 공항운영규정에 항공기 안전 운항 등 공항 운영에 필요한 모든 정보를 수록·작성하고, 공항운영 규정의 내용이 적합한지를 정기적으로 점검하여야 하며 변경 필요사항이 발생한 경우 지체 없이 국토교통부에 변경 신청²³⁾하여 최신의 정보로 관리하여야 한다.

그런데 ♫♫공항은 운영기준에 따라 공항운영규정 내에 수록된 공항시설 등 관련 정보를 누락하였고, ▽▽공항, &&공항 및 ♣♣공항은 공항비상계획²⁴⁾의 협정병원 정보가 현행과 불일치하며, @@공항은 공항격자지도에 운영기준에서 정하는 정보가 포함되지 않거나 관련 현황이 최신으로 관리되지 않는 등 【표2】와 같이 공항운영규정 관리 업무를 미흡하게 하였다.

【표2】 공항별 공항운영규정 관리 업무 세부 지적사항

연번	관련 규정	지적사항	관련 공항
1	운영기준 제21조, 제22조	· 공항운영규정 내 시설정보 누락 - 활주로 상의 최고/최저점 표고, 활주로 자방위 정보 누락	♫♫공항
2	운영기준 제120조	· 공기부양 장비 지원 절차 관련 조항 누락 · 취항 항공사별 기동불능항공기 처리자원 현황 재검토 필요 - ≡≡≡의 §§항공 보유자원 공동사용 문구 명시 필요	♫♫공항
3	운영기준 제155조	· 협정병원 현황(주소, 위치, 연락처, 명칭 등) 불일치 - (▽▽) 협정병원(♣♣병원) 주소 및 외곽 그리드맵 표기위치 최신화 미흡) - (&&) 외곽 그리드맵 상 속초 ΣΣ병원, 강릉 ΠΠ병원 연락처 최신화 미흡 - (♣♣) αα병원 → ♣♣성모병원 명칭 변경사항 미반영	▽▽·&&·♣♣공항
4	운영기준 제161조	· 공항 격자지도 관리 미흡(필수 표기시설 누락, 현황 최신화 필요) - (내곽그리드맵) 급수전 및 공항접근도로 표기 필요 - (외곽그리드맵) 협정병원 정보 최신화 필요(치료범위 명확화 및 이용 가능한 병상 수 미포함)	@@공항

자료: 공항별 공항운영규정 재구성

22) 「공항안전운영기준」 제3장 공항운영규정(제18조~제26조)

23) 공항운영규정에 포함되어야 할 세부사항 및 작성기준은 운영기준 【별표 2】 “공항운영규정 세부사항”을 따르도록 하고 있음

24) 공항운영규정의 부록으로 수록되어있음

[관계부서 의견] ▽▽공항, ▷▷공항, &&공항, ◎◎공항, ♠♠공항, ♣♣공항, ♣♣공항 및 @@공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ▷▷공항장, ◎◎공항장, ♠♠공항장, ♣♣공항장 및 @@공항장은 공항 시설 관련 변경사항 발생에 따른 최신 항공정보를 수정하여 항공정보간행물에 수록하고, 항공정보간행물 발간 이후 처리결과를 확인하는 절차(신뢰도점검표 작성)를 이행하시기 바랍니다.(시정)
- ② ▽▽공항장, &&공항장, ♠♠공항장, ♣♣공항장 및 @@공항장은 「공항안전운영기준」에 따라 공항운영규정에 미반영되거나 누락된 정보를 신속히 개정하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 시 정 요 구 및 통 보

6

제 목 자체 안전점검 시행 및 점검기록 관리 미흡

관 계 부 서 ◎◎공항, ♣♣공항

구 분 공항운영

내 용

공항운영자는 「공항안전운영기준」(이하 ‘운영기준’이라고 함) 제145조(자체 안전점검) 및 제146조(점검시기)에 따라 공항이 안전하게 운영될 수 있도록 최소 월 1회²⁵⁾ 자체 안전점검을 실시하여야 하며 각 공항에서는 자체 안전점검을 위한 점검자의 지정과 시행절차 등의 세부사항을 「공항운영규정」에 수록하고 있다.




가. 자체 안전점검 결과의 확인 및 기록에 관한 사항

◎◎공항 공항운영규정 4.18.5(점검절차)에 따르면 자체검사자는 자체안전 점검표에 명시된 항목에 대한 점검결과와 미흡사항 조치계획 및 기 지적된 사항의 진행사항 등을 상세히 기록하여 시설부장과 공항장에게 순차적으로 보고하여야 한다.

그런데 감사기간 중 ◎◎공항의 최근 1년간(2024년 3월~2025년 3월)의 자체 안전점검보고서를 확인한 결과, 2025년 2월 자체점검 결과를 공항장에게 보고 하지 않았으며 2024년 10월 점검결과의 세부 점검항목을 미표기 하는 등 공항 운영규정에 따른 자체 안전점검결과 기록관리 업무를 소홀히 하였다.

25) 각 공항의 공항운영규정에서 점검시기를 달리 정한 경우는 그에 따른다.

【그림】 자체 안전점검보고서 관리 현황

공항장 미보고 사항(2025년 2월)	세부 점검항목 미표기 (2024년 10월)	
		

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

나. 자체검사자 지정에 관한 사항

♣♣공항 공항운영규정 4.18.3.1(자체검사자 지정)에 따르면 자체검사자는 【표1】의 우리 공사 %%%%훈련원 또는 외부 기관에서 시행하는 자체검사자 교육을 이수하여야 하며 담당업무 분야(직렬)를 고려하여 항무, 토목, 항공등화 분야의 총 3명으로 지정토록 하고 있다.

【표1】 자체검사자의 교육훈련 프로그램 현황

구 분	교 육 대 상 자	비 고
자격부여 교육훈련 (Qualification Training)	신규 자체검사업무 종사자	
정기교육훈련 (Recurrent training)	기존 자체검사자	2년 주기
재자격부여교육훈련 (Re-qualification Training)	자체검사자 업무공백이 1년이상 경과한 자	정기교육훈련으로 대체가능

자료 : 공항안전운영기준 제28조 제3항 재구성

그런데 ♣♣공항의 자체검사자 지정과 자격보유 현황을 확인한 결과 자체검사자 교육을 이수한 전력 담당자 부재²⁶⁾로 항무분야와 항공등화 분야를 【표2】와 같이 1인이 수행하고 있어 공항운영규정에서 정하고 있는 자체검사자 인원을 미충족하고 있다.

【표2】 ♣♣공항 자체검사자 지정 및 교육이수 현황 (2025. 4. 17. 기준)

구 분	자체검사자	교육이수 현황	비 고
항무분야	홍○○	○	항공등화분야 중복지정
항공등화분야			
토목분야	조○○	○	

주: 자체검사자 교육은 항무, 항공등화, 토목분야에 대한 규정 및 점검방법과 실무에 필요한 사항을 포함하고 있음

♣♣공항은 군(軍)공항으로 항공등화시설의 관리범위가 계류장 지역으로 한정됨에 따라 타 분야의 자체검사자가 체크리스트에 따른 점검업무를 병행할 수 있다 하더라도 공항운영규정에서 각 분야별 자체검사자를 별도로 지정하고 있는 취지를 고려할 때 항공등화분야 자체검사자를 별도로 지정하여 관리검사 등 외부검사에 대응하고 점검분야의 전문성이 확보되도록 개선 할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ♣♣공항에서는 금년도 %%%%훈련원 자체검사자 교육과정이 종료됨에 따라 추가적인 자체검사자 교육이 불가한 상황에서 기존 자체검사자를 추가로 지정하여 자체 안전점검을 시행하는 등 공항운영규정상의 검사자 3명에는 충족하지 못하나 자체검사자 업무는 규정에 따라 성실히 시행하고 있다는 의견을 제시하였다.

26) 직원 정기전보(2025. 1. 24.)로 기존 항공등화 분야의 자체검사자가 전출되면서, 전력담당 직원 중 선임자를 자체검사자로 지정하려 했으나 교육예정자가 일신상의 사유로 자체검사자 정기교육과정에 불참하게 되면서 전력 업무를 담당하는 직원 중 항공등화 분야의 자체검사자 부재 발생

조치할 사항

① ☎☎☎☎실장은 ‘가’항과 관련하여 자체 안전점검결과의 보고 및 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎공항 4급을 ○○○

(현 ◁◁본부 目目目目실 ●●●●부 파견)

② ♣♣공항장은 ‘나’항과 관련하여 공항운영규정에 따른 분야별 자체검사자를 지정·운영하여 관리검사 등 외부점검 시 지적사항이 발생하지 않도록 자체 점검업무를 수행하시기 바랍니다.(시정)

③ ◎◎공항장은 ‘가’항과 관련하여 자체 안전점검 결과관리가 공항운영규정에 따라 이행되도록 자체검사자에 대한 교육실시 등을 통해 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)