

# 한국수자원공사 상임감사위원 통 보

제 목 수량-수질 통합관측소 운영·관리 용역 관리 철저

소 관 부 서 ○○○○○○○○처

조 치 부 서 →→→→→처, ○○○○○○○○처

내 용

## 1. 업무개요

○○○○○○○○처는 ↗↗부 역무대행 사업 시행에 따라 ㄱㄱ유역 내 통합관측소의 원활한 운영·관리 및 안정적 데이터 확보를 위해 전문업체에 관리를 위탁하는 용역을 시행하고 있다.

## 2. 관계 규정 및 판단기준

‘ㄱㄱ유역 수량-수질 통합관측소 운영관리 용역(2023~2025년)’ 특별과업지시서 ‘2.3.2 수질 모니터링 - 하. 폐액처리’에 따르면 폐액에 대하여 감독관이 지정한 보관기간(30일) 또는 보관량(폐액통의 80% 이하)을 넘지 않도록 하여야 한다. 또한, 특별과업지시서 ‘2.7 대가의 지급’에 따르면 긴급점검 및 정도검사 준비점검에 대한 근무비용을 산정하여야 하며, ‘점검 및 조치 항목에 따른 소요시간’과 일치하지 않는 과업은 감독관의 판단하에 유사한 항목으로 처리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 'ㄷㄷ유역 수량-수질 통합관측소 운영관리 용역' 수행 실적에 대해 확인한 결과, 아래와 같은 개선 필요사항을 확인하였다.

#### 가. 폐액처리 방안 재검토 필요

T-P 측정기에서는 실시간으로 폐액이 발생하며, 1차년도 용역(2023. 9. 1.~2023. 12. 31.)에서는 폐액처리 실적이 없고, 2차년도 용역(2023. 12. 18.~2024. 12. 16.) 수행 중 폐액 1,320L를 처리(2024. 11. 11, 2024. 11. 18)하여 과업지시서에 명시된 보관기관(30일)을 경과하여 보관한 사실을 확인하였다.

T-P 측정기에서 발생하는 폐액의 경우 법정 보관기한이 정해져 있지 않은 것으로 확인되나, 발생 폐액의 장기 보관 시 누출, 접촉 등 사고의 우려가 있고, 과업수행을 위한 현장여건을 고려하여 폐액처리 방안의 재검토가 필요한 것으로 판단된다.

#### 나. 정도검사 준비점검 및 수검 근무비 지급에 관한 사항

용역의 정도검사 사전준비 및 수검 근무비 산정결과를 확인한 결과, 정도검사 사전준비, 정도검사 수검 근무와 동일하거나 유사한 항목이 '점검 및 조치 항목에 따른 소요시간' 상 존재하지 않고, 정도검사 수검 근무의 경우 근무비용 산정방법, 지급근거가 별도로 제시된 바가 없어 계약상대자와 구두협의를 통해 별도 산정·지급한 사실을 확인하였다.

따라서, 정도검사 준비점검 및 수검 근무비 지급근거, 산정방법 등 검토를 통해 비용 지급의 적정성 확보방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

## 관계부서 의견

- ① →→→→→처에서는 감사의견을 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.
- ② ○○○○○○○○처에서는 통합관측소에서 발생하는 폐액량의 경우 T-P 측정기 매뉴얼 기준 약 30L/월 수준으로 폐액처리단가를 회당으로 산정함에 따라 매달 처리하기에는 발생량이 과소하여 과업지시서에 명시된 기간을 초과하여 폐액을 보관하였으며, 금년도 용역 신규 발주 시 과업지시서를 개정하여 폐액 보관기준을 새로 정립하고, 보관기간을 축소하여 안전관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다. 또한, 첫 정도검사 과업 수행 당시 과업지시서 상 정도검사 준비 및 수검과 비슷하게 소요되는 과업을 찾지 못하여 실제 소요시간을 기준으로 대가를 지급하였고, 측정 결과 40시간 이상이 소요되었으나 상호협의를 하에 소요시간을 5일간 40시간으로 산정하였으며, 금년도 용역 신규 발주 시 정도검사 수검 등 정도검사 관련 점검을 과업에 포함시키고, 과업지시서 내 '점검 및 조치 항목에 따른 소요시간' 항목에 정도검사 내역을 추가하여 명확한 대가 지급 근거를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

- ① →→→→→처장은 정도검사 사전준비 및 수검 근무비 지급근거, 산정방법

등 검토를 통하여 지급 적정성 확보방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

② ○○○○○○○○○처장은 과업지시 사항 준수, 사고 예방을 위하여 수질측정기에서 발생하는 폐액의 보관·처리방안을 현장여건을 고려하여 재검토하시기 바랍니다. **(통보)**