

일련번호	25	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 수질연속자동측정기(냄새물질 감시장치) 운영 개선

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

1. 업무개요

∞ ∞ ∞ 지사는 ∷ ∷ ∷ ∷ 처-1841(2014.05.23.)호 및 ∞ ∞ ∞ 지사-2479(2014.04.17.)호에 의거 조류 냄새물질 발생에 대응하기 위하여 실시간 냄새물질 감시장치를 설치하였다.

2. 관계규정 및 판단기준


「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제7절(감시제어설비)에 따라 관리부서장은 HMI, 중앙감시제어설비, 현장감시제어설비, 원격감시제어설비 등을 운영·관리하여야 하며 동 기준 별표17에 따라 설비 별 감시제어 및 경보를 설정하여야 하고 원수 수질자동측정기는 「수질연속자동측정기기 설치 및 운영관리 가이드라인」에 따라 감시제어 및 경보 대상으로 추가가 가능하다.

한편, 「수질연속자동측정기기 설치 및 운영관리 가이드라인」 제23조 제1항 및 참고9에 따르면 조류냄새물질(지오스민, 2-MIB)에 대해 홀딩 및 H에 대해 경보를 설정하게 되어 있으며 고도처리 기준 각각 100ng/L, 25ng/L 이상으로 경

보값을 설정하여야 한다.

또한 ∞ ∞ ∞ 지사-7690(2014.11.27.)호에 따르면 실시간 냄새물질 감시장치의 실시간 측정값은 중앙조정실로 전송되도록 감시체계를 구축하였다.

[그림 1] ∞ ∞ ∞ 지사 실시간 냄새물질 감시장치 모니터링 체계



자료 : 감사제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

실시간 냄새물질 측정장비의 활용현황을 확인한 결과, 분석자가 pdf 파일 형태로 분석결과를 다운로드 받아 측정값을 확인하고 있었다. 또한 ∞ ∞ ∞ 지사-7690(2014.11.27.)호 운영계획에 따라 실시간 대응이 가능하도록 HMI(iWater)에 장비 측정값을 연계하였어야 하나, 실지감사 기간 중 중앙조정실 HMI를 확인한 결과 측정값이 연계되지 않고 있어 측정값의 확인과 경보설정 등이 불가하고 측정값을 활용한 실시간 대응(오존주입률 조정 등) 또한 불가능한 실정이었다. 따라서 실시간 냄새물질 측정장비의 활용성을 높일 수 있도록 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ∞ ∞ ∞ 지사는 수질실험실 신규 설치('23년 8월) 이전까지는 HMI 상으로 실시간 감시 및 경보설정이 되었던 것으로 확인되었다고 하였으며, 향후 네트워크 구성 등을 통해 실시간 감시 및 경보설정 체계를 구현하고 이를

활용해 공정운영 방안을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ∞ ∞ ∞ 지사장은 실시간 냄새물질 측정장비의 결과값을 HMI에 연계하고, 이를 활용하여 하절기 공정운영 방안을 수립하시기 바랍니다. **(통보)**