

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 선박 임시검사 미지정

소관부서 부산지사

조치부서 부산지사

내 용

1. 업무 개요

부산지사에서는 「선박안전법」 제10조에 따라 2024.10.21.부터 2025.4.7.까지 △□□□호(선박번호 : BSR-0000000, 총톤수 : 29톤, 최대승선인원 : 97인)등 2척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

가) 선박 프로펠러축계 발출 검사준비 관련

「선박안전법 시행규칙」 제30조 제1항 제3호 [별표11] 중간검사 준비사항에는 기관에 관한 준비 중에 프로펠러축계에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제31조 및 [별표15]의 제1호 나목에 따르면 제2종 축의 프로펠러축 발출 검사는 이전 발출 검사 완료일부터 36개월을 초과할 수 없도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제10조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제21조 제3항에 따라 선박시설의 보완 또는 수리가 필요하다고 인정하여 임시검사의 내용 및 시기를 지정하는 경우에는 선박검사증서의 뒤쪽에 그 내용 및 시기를 적도록 규정하고 있다.

따라서 위 지사에서 위 선박에 대하여 프로펠러축계 발출검사 일자를

확인하여 검사 시기에 맞추어 검사를 실시하여야하고, 만약 소유자 요청 등으로 프로펠러축계 발출 검사를 유예하면 선박검사증서에 직전 검사일로부터 3년을 초과하지 않는 날에 임시검사일을 지정하여야 한다.⁵⁾

나) 선박 주기관개방 검사준비 관련

「선박안전법 시행규칙」 제30조 제1항 제3호 [별표11] 중간검사 준비 사항에는 기관에 관한 준비 중에 주기관에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제31조 및 [별표15]의 제3호 바목 1)에 따르면 여객선은 전회 기관개방검사일로부터 5년 또는 기관 가동시간 9,000시간 중 먼저 도래하는 시간에 개방검사를 하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제10조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제21조 제3항에 따라 선박시설의 보완 또는 수리가 필요하다고 인정하여 임시검사의 내용 및 시기를 지정하는 경우에는 선박검사증서의 뒤쪽에 그 내용 및 시기를 적도록 규정하고 있다.

따라서 위 지사에서 위 선박에 대하여 주기관 개방검사 일자를 확인하여 검사 시기에 해당할 때는 철저히 검사하여 추진기관의 안전성을 확보해야 하고, 만약 소유자 요청 등으로 주기관 개방검사를 유예하면 선박검사증서에 직전 검사일로부터 5년을 초과하지 않는 날에 임시검사일을 지정하여야 한다.⁶⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 아래 [표] “선박 임시검사 지정 부적정 현황”과 같이 선박검사증서 뒷면에 해당 임시검사일을 지정하지 않고 검사 증서를 발급하였다.

5) 이전 프로펠러축계 검사일 : 2023.1.27. 건조 및 최초정기검사

6) 이전 기관개방 검사일 : D8AYCR08831 2021.3.22, D8AXDR09957 2020.2.12

[표] 선박 임시검사일 지정 부적정 현황

구분	선박명	선박번호	검사종류(검사일자)	사유
1	△□□□호	BSR-000000	제1종중간검사 (2025.4.7.)	° 직전 검사일인 2023.1.27.으로부터 3년을 초과하지 않는 2026.1.26일에 프로펠러축계 발출에 대한 임시검사 지정을 누락함
2	□□호	BSR-000000	제1종중간검사 (2024.10.21.)	° 직전 검사일인 2021.3.22.으로부터 5년을 초과하지 않는 2026.3.21일에 주기 관 개방에 대한 임시검사 지정을 누락함

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 담당자의 업무착오가 주된 원인이고, 같은 지적 사례7)에 대하여 유사사례의 재발을 방지할 목적으로 문서를 시행한 사실도 있었다.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 발급된 선박검사증서를 회수하여 재발급하고,**(시정)**

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 ◇급 ○○○, ◆급 ●●●에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.**(주의)**

7) 인천지사 종합감사 결과 공유 알림(감사실-491, 2024.2.16.) : 어선 임시검사 지정 부적정