

한국가스공사 상임감사위원 통 보

제 목 관리소 보강토 옹벽 추락방지 시설 설치 필요
소 관 부 서 ●지역본부 □부
조 치 부 서 ●지역본부 □부
내 용

1. 업무개요

●지역본부 □부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 가스공급시설의 안전유지 업무를 담당하면서 「시설물안전법」에 따른 시설물의 안전점검을 외부전문기관과 위탁용역계약을 체결하여 관리·감독하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「시설물안전법」 제11조(안전점검의 실시)에 따르면 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위해 정기적으로 안전점검을 실시해야 한다고 되어 있으며, 같은법 시행령 제8조(안전점검의 실시 등)에 따르면 [표 1]과 같이 정기 및 정밀 안전점검을 실시해야한다고 되어 있다.

[표 1] 안전점검 실시시기

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검	
		건축물	건축물 외 시설물
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B·C등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D·E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	2년에 1회 이상

한편 「산업안전보건법」 제38조(안전조치) 제3항에 따르면 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위해 필요한 조치를 해야 한다고 되어 있다.

그리고 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)에 따르면 사업주가 근로자의 추락 등 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성하는 등 기준에 맞는 구조로 설치해야 한다고 되어 있다.

또한 같은 규칙 제42조(추락의 방지) 등에 따르면 근로자가 추락할 위험이 있는 장소는 비계 조립 등 작업발판을 설치해야 하고 작업발판설치가 곤란한 경우 추락 방호망을 설치해야하며 이 또한 곤란한 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하고 근로자에게 안전대를 착용하도록 조치해야 한다고 되어 있다.

따라서 ●지역본부 □부는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 안전점검을 실시할 경우 추락방지조치로 안전난간 또는 방호망 등을 설치해야하며 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 사용하도록 하는 등 추락방지 조치를 해야 한다.


3. 감사결과 확인된 문제점

☐☐관리소 옹벽은 담장외곽 연장이 약138m이고 최고높이가 약9m로 「시설물 안전법」 제4조 [별표 1](제1종시설물 및 제2종시설물의 종류)에 따라 제2종 시설물¹⁾에 해당되며 ●지역본부 □부는 정기안전점검(1회 이상/반기) 및 정밀안전점검(1회 이상/3년)을 외부전문기관에 위탁하여 실시하고 있다.

1) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽은 제2종 시설물에 해당

2022년부터 2025년 상반기까지 ☐☐관리소 보강토 옹벽 외부위탁 안전점검 용역을 살펴본 바, 보강토 옹벽상단에서 근로자 추락방지를 위한 안전난간, 안전대사용 등의 조치 없이 [그림 1]과 같이 GPS측량, 콘크리트 강도 시험, 외관조사 등의 점검이 이루어졌으며 보강토 옹벽은 지속적인 안전점검이 필요한 사항이므로 추락방지를 위한 조치로 안전사고를 예방할 필요가 있다.

[그림 1] 옹벽 대표단면 및 안전점검 사진



관계부서 의견 ●지역본부 ☐부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●지역본부장은

☐☐관리소 보강토 옹벽 상부 근로자 추락방지를 위한 안전난간대, 안전대 부착 설비 등 적합한 시설을 설치하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

●지역본부 ☐부