

감사결과 처분요구서

【제 목】 ##### 방수공사 품질점검 소홀

【부 서 명】 &&&&팀

【행정상 조치】 주의, 개선

【지 적 내 용】

1. 업무개요

&&&&팀은 @@@@ 안전·재해·비상계획 수립 및 운영에 관한 업무를 수행하면서 시설물의 유지보수, 시설물 점검 등 @@@@ 기술지도에 관한 업무를 추진하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「건설공사집행규정」 제2조에 따라 건설공사라 함은 공사가 시행하는 건설산업기본법에 의한 건설공사 등을 말하며,

같은 규정 제4조에 따라 공사감독자는 수급인이 건설공사를 계약서, 설계도서 기타 관계서류에 정한 내용대로 시공하였는지 또는 시공하고 있는지의 여부와 기타 계약내용의 충실한 이행여부를 확인하여야 하고,

수급인이 시공한 상태가 계약내용과 상이할 때에는 지체없이 이를 정당한 상태로 시공, 이행하게 하거나 수급인의 교체요구 등 필요한 조치를 하여야 할 뿐만아니라 설계도서 및 현장상황을 정확히 숙지하여 건설공사가 원활히 시공되도록 지도·감독하여야 한다.

또한 같은 규정 제11조에 따라 건설공사에 사용할 자재는 사용전에 설계도서에서 정하고 있는 품질기준을 만족하는지를 검사 하여야 하고, 검사에 합격한 자재만을 건설공사에 사용하게 하여야 한다.

따라서 공사감독자는 설계도서 등 계약 관계서류를 확인하여 계약내용대로 공사가 이행될 수 있도록 하는 등 감독업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 &&&&팀은 2023년부터 감사기간 현재까지 ##### 옥상방수공사를 <표>와 같이 추진하면서

< 표 > ##### 옥상방수 추진 현황

(단위 : 천원)

시행 연도	공사명	계약 금액	개소	공사내용		비고
				품명	규격	
2023	##### A 공사	10,240	1개소	우레탄 도막방수 외 기타 공사	바닥 노출 t 3mm 외	
2023	##### B 공사	35,177	2개소			
2024	##### C 공사	30,381	2개소			
2025	##### D 공사	35,730	3개소			

설계도서에 따른 현장 반입재료에 대한 자재검사, 규격 확인을 위한 시료채취, 누수여부 확인을 위한 답수시험 등을 소홀히 한 채 공사를 준공하는 등 공사감독 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

【관련자 의견】

&&&팀은 신규직원 등의 업무 숙련도 부족 등으로 품질점검이 체계적으로 이루어지지 못한 부분이 있어 업무 절차 재정비, 업무 연찬 강화 등을 통해 체계적인 품질점검을 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(&&&팀)은

앞으로 유사사례가 재발되지 않도록 업무에 철저를 다하시기 바라며, (행정
상 주의)

방수공사 시 품질점검이 누락되지 않도록 업무 추진 개선방안을 마련하시기
바랍니다. (행정상 개선)