

【일련번호 20】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 위험물 안전관리 대리자 미지정

소 관 부 서 ◆◆처

조 치 부 서 ◆◆처

내 용

1. 업무개요

◆◆처 △△△은 침출수 처리 시 포기조 탈질효율 증대를 위해 제4류 알코올류(메틸알코올) 옥외저장탱크 1기를 보유하고 있으며 위험물안전관리자를 선임하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「위험물안전관리법」 제15조(위험물안전관리자)에 따르면 제조소의 관계인은 위험물의 안전관리에 관한 직무를 수행하도록 하기 위하여 제조소 등 마다 대통령령이 정하는 위험물의 취급에 관한 자격이 있는 자를 위험물안전관리자로 선임하여야 한다.

또한 위험물안전관리자가 일시적으로 직무를 수행할 수 없거나 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자를 선임하지 못하는 경우 그 직무를 대행하게 하기 위하여 「국가기술자격법」에 따른 위험물의 취급에 관한 자격취득자 또는 행정안전부령이 정하는 자를 대리자로 지정하여 선임한 후, 해당 지정서를 사업장 내부 문서로 보관하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆◆처 △△△은 [표 1] “◆◆처 위험물안전관리자 선임 및 대리자 지정 현황”과 같이 위험물 안전관리자는 선임하고 있으나 위험물안전관리자의 대리자는 지정하지 않아 안전관리자의 부재 시 발생할 수 있는 직무 공백 방지 및 관련 법규 준수 등 위험물 안전관리 업무를 소홀히 하였다.

[표1] ◆◆처 위험물안전관리자 선임 및 대리자 지정 현황(기재 생략)

◆◆처는 「△△△ 위험물 안전사고 예방을 위한 위험물 안전 관리 대리자 운영계획 수립」(☺☺☺, 2021. 7. 14.)에 따라 당시 기술7급 A을 위험물 안전관리자로 지정하고, 기술8급 B을 위험물 안전관리 대리자로 지정하였다.

그러나 인사발령(☹☹☹, 2021. 8. 6.)에 따라 기술8급 B이 ◇에서 ○로 전보된 이후 현재까지 위험물 안전관리 대리자를 지정하지 않고 있다.

이로 인해 위험물 안전관리자가 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우 위험물 저장·취급 시설에 대한 점검 및 안전관리 업무가 즉시 이루어지지 않는 등 안전관리 공백이 발생할 수 있으며, 메틸알코올과 같은 인화성 위험물의 특성상 화재·폭발 등 사고 발생 시 신속한 대응이 지연될 위험이 있다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

◆◆처장은 메틸알코올 옥외저장탱크의 위험물 안전관리 공백이 발생하지 않도록, 관련 자격을 갖춘 적격자를 위험물 안전관리 대리자로 즉시 지정하고 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)